



新規および変更情報

- [マルチプラットフォーム ファームウェア 11.3\(1\)を搭載したCisco IP 電話 6871 の新機能および変更された機能 \(1 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.3\(1\) の新機能および変更された機能 \(2 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.2\(4\) の新機能および変更された機能 \(3 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.2\(3\)SR1 の新機能および変更された機能 \(4 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.2\(3\) の新機能および変更された機能 \(5 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.2\(2\) の新機能および変更された機能 \(7 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.2\(1\) の新機能および変更された機能 \(8 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.1\(2\) の新機能および変更された機能 \(9 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.1\(1\) の新機能および変更された機能 \(10 ページ\)](#)

マルチプラットフォーム ファームウェア 11.3(1)を搭載したCisco IP 電話 6871 の新機能および変更された機能

リビジョン	新規および変更されたセクション
ハードウェア関連のトピックを更新しました Cisco IP 電話 6871 マルチプラットフォーム フォン	Cisco IP 電話 6800 シリーズ マルチプラットフォーム電話の概要 Cisco IP 電話 6871 マルチプラットフォーム フォン 接続 Cisco IP 電話 6871 マルチプラットフォーム フォン ボタンとハードウェア Cisco IP 電話のインストール 物理環境および動作環境に関する仕様 電話機の所要電力
サポートされているシスコ ヘッドセットの追加	ヘッドセット

ファームウェア リリース 11.3(1) の新機能および変更された機能

リビジョン	新機能および変更された機能
短いアクティベーションコードを使用して自動プロビジョニング機能をサポートする新しいタスクの新規追加	短時間のアクティベーションコードを使用して自動プロビジョニングを有効にする
DNS サーバで HTTP プロビジョニングをサポートするトピックの新規追加	HTTP プロビジョニング用 DNS SRV
MPP OS のセキュリティ強化をサポートするタスクの新規追加	ファイアウォールを有効にする 追加のオプションを使用してファイアウォールを設定する
Cipher list の設定方法に関する新しいタスクの新規追加	暗号リストを設定する
メディアプレーンセキュリティネゴシエーションのクライアント開始モードをサポートするタスクと関連パラメーターの新規追加	メディアプレーンセキュリティネゴシエーションの顧客開始モードを有効にする
SIP over TLS を使用する回線のホスト名認証を有効にする方法に関するタスクの新規追加	SIP over TLS のホスト名検証を有効化する
ワンボタンのコールパークをサポートするタスクの新規追加	ワンボタンコールパークの設定
マルチキャストページングに関するタスクとパラメータの新規追加	マルチキャスト ページングを設定する 複数のページンググループのパラメータ
リモート処理 SDK 機能をサポートするためのタスクと関連パラメータの新規追加	リモート処理 SDK の電話機のセットアップ WebSocket API パラメータ
DTMF をサポートするプログラム可能なソフトキー (PSK) を設定するためのタスクの新規追加。	DTMF サポートを使用して PSK を設定する
SIP BYE メッセージ内の通話統計レポートの有効化方法に関するタスクの新規追加	SIP メッセージ内の着信コール統計レポートを有効にする
新機能 VQM SIP パブリッシュメッセージの新しいフィールドをサポートするタスクの新規追加	音声品質レポートの設定

リビジョン	新機能および変更された機能
SIP セッション ID 機能をサポートする新しいトピックの追加	SIP セッション ID SIP セッション ID を有効にする セッション ID パラメータ
回線キー LED 動作のカスタマイズをサポートするトピックの新規追加。	回線キー LED 動作のカスタマイズ ラインキー LED の動作を選択する
新しいフィールド <i>RTP Before ACK</i> の説明の新規追加	RTP パラメータ
SDP ペイロードタイプの設定方法に関するタスクの更新	SDP ペイロードタイプの設定
OPUS Codec ナローバンドをサポートするタスクの新規追加	OPUS コーデック ナローバンドを使用するように電話機を設定する。

ファームウェア リリース 11.2(4) の新機能および変更された機能

リビジョン	新規および変更されたセクション
ハードウェア関連のトピックを更新しました Cisco IP 電話 6861 マルチプラットフォーム フォン	物理仕様および動作環境仕様 ネットワークポートとコンピュータポートの ピン割り当て 電話機の所要電力 LLDP での電力ネゴシエーション Cisco IP 電話 6800 シリーズ マルチプラット フォーム電話 の概要 Cisco IP 電話 6841、6851 および 6861 マルチプ ラットフォーム フォンのボタンとハードウェ ア Cisco IP 電話の設置

リビジョン	新規および変更されたセクション
サポート対象のアクセサリを更新しました Cisco IP 電話 6861 マルチプラットフォーム フォン	Cisco IP 電話 6800 シリーズ マルチプラットフォーム電話 サポートされるアクセサリ ヘッドセット 壁掛け用マウントキットを使用して Cisco IP 電話 6841 または 6851、6861 を設置する 電子フックスイッチの有効化
接続方法に関するトピックを追加しました Cisco IP 電話 6861 マルチプラットフォーム フォン	Cisco IP 電話 6800 シリーズ マルチプラットフォーム電話 接続
の Wi-Fi 設定に関するトピックを追加しました Cisco IP 電話 6861 マルチプラットフォーム フォン	Wi-Fi 設定 携帯電話から Wi-Fi をオンまたはオフにする 電話機のウェブページから Wi-Fi をオンまたはオフにする 電話を Wi-Fi に手動で接続する WPS を使用して電話機をワイヤレスネットワークに接続する 電話からの Wi-Fi プロファイルのセットアップ Wi-Fi プロファイルのセットアップ Wi-Fi プロファイルの削除 Wi-Fi プロファイルの順序を変更する Wi-Fi ネットワークをスキャンして保存する Wi-Fi ステータスの表示 電話機で Wi-Fi ステータス メッセージを表示

ファームウェア リリース 11.2(3)SR1 の新機能および変更された機能

リビジョン	新規および変更されたセクション
アクティベーションコードのオンボードをサポートするための新しいタスクを追加しました	アクティベーションコードを使用した電話機のオンボード

ファームウェア リリース 11.2(3) の新機能および変更された機能

改訂	新規および変更されたセクション
サポート対象の言語リストにカタロニア語を追加しました	電話ディスプレイでサポートされる言語
[--key] キーワード詳細を更新し、RFC 8188 ベースの暗号化に関するメモを追加しました。	電話機の現在の設定をプロビジョニング サーバにレポート
オーディオコンプライアンス規格をサポートするための新しいタスクと新しいフィールドを追加しました。	オーディオコンプライアンス規格を指定する オーディオコンプライアンス
短縮ダイヤルを設定して同僚の回線をモニタリングするためのユーザへの電話方法についての新しいタスクを追加しました。	ユーザがオンラインキーで機能を構成できるようにする
既存のモニタリングする電話機のビジー ランプフィールドの設定に代わる新しいトピックを追加しました。	他の電話を監視するための電話設定
既存の複数のユーザの回線をモニタリングするための電話の設定に代わる新しいトピックを追加しました。	複数のユーザの回線をモニタリングするための電話機の設定
初期のメディアサポートを有効にする方法に関する新しいタスクを追加しました	P-Early-Meida サポートを有効にする
プロファイル認証の強化をサポートするための「プロファイルアカウントを設定する」トピックを置き換えるトピックを追加しました	プロファイル認証 プロファイル認証タイプを指定する
DND および着信転送ステータスの同期の機能をサポートするための新しいフィールドとトピックを追加しました	DND とコール転送ステータスの同期 [機能キーの同期 (Feature Key Sync)]を有効にする XSI サービスによる自動転送ステータス同期を有効にする XSI サービスを介して DND ステータス同期を有効にする XSI 回線サービス

改訂	新規および変更されたセクション
アップロードされた <i>syslog</i> メッセージにデバイス識別子を含めることに関する新しいトピックを追加しました。	アップロードされた <i>Syslog</i> メッセージにデバイス ID を含める
電話の問題をリモートで報告する方法に関する新しいフィールドと新しいタスクを追加しました。	電話の問題をリモートで報告する PRT ステータス
<i>syslog</i> 識別子フィールドを追加しました。	オプションのネットワーク構成
プロファイルアカウント有効パラメータをプロファイル認証タイプフィールドと置換しました。 プロファイルルールパラメータの説明を更新しました。	設定プロファイル
レポートルールを更新し、新しいパラメータを追加しました：サーバにレポート、サーバへの定期アップロード、およびローカル変更時のアップロード遅延	アップロード設定オプション
ワイドバンドハンドセットのサポートパラメータを更新して、ワイドバンドハンドセットの機能強化をサポートしました。	ボイス > フォン > 一般
拡張フィールドの説明を更新しました。	回線キー
名フィルタおよび姓フィルタフィールドの説明を更新しました。	LDAP ディレクトリ パラメータ
XML パラメータ設定の例を回線イネーブルパラメータに追加しました。	音声 > 内線 (n) > [全般 (n)]
新しい分野カスタマイズ可能な <i>PLK</i> オプションそして <i>BLF</i> リストとその説明がテーブルに追加されます。 <i>BLF</i> リスト <i>URI</i> および <i>BLF</i> リストに回線キーを使用フィールドの説明が更新されました。	[音声 (Voice)] > [アテンダント コンソール (Att Console)] > 一般

ファームウェア リリース 11.2(2) の新機能および変更された機能

改訂	新規および変更されたセクション
Cisco IP 電話 6821 マルチプラットフォームフォンの電話機のボタンとハードウェアを紹介する新しいトピックが追加されました	Cisco IP 電話 6821 マルチプラットフォームフォン ボタンとハードウェア
Cisco IP 電話 6821 マルチプラットフォームフォンに接続する方法を説明する新しいトピックが追加されました	Cisco IP 電話 6821 マルチプラットフォームフォン 接続
Cisco IP 電話 6821 マルチプラットフォームフォンを壁面に取り付ける方法を示す新しいトピックが追加されました	壁面への Cisco IP 電話 6821 マルチプラットフォームフォンの取り付け
新しい電話機のモデル 6821 の詳細を含めるトピックが更新されました	Cisco IP 電話 6800 シリーズ マルチプラットフォーム電話 の概要
6821 のソフトキー、回線ボタン、および機能ボタンの詳細のトピックが更新されました	ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン
6821 の仕様に関するトピックが更新されました	物理環境および動作環境に関する仕様
Cisco IP 電話 6821 マルチプラットフォームフォンの電力要件のトピックが更新されました	電話機の所要電力
Cisco IP 電話 6821 マルチプラットフォームフォンのサポートされるアクセサリが更新されました	Cisco IP 電話 6800 シリーズ マルチプラットフォーム電話 サポートされるアクセサリ
6821 の壁掛け用マウントキット詳細のトピックが更新されました	壁面取り付けキットのコンポーネント
6821 の表示画面のサイズに関するトピックが更新されました	起動表示としてのロゴの追加
6851 のみが EHS 機能をサポートすることを示すトピックが更新されました	電子フックスイッチの有効化

前述の変更と同時に、一部の既存の項のタイトルが変更され、Cisco IP 電話 6841 および 6851 マルチプラットフォームフォンが追加されました。

ファームウェア リリース 11.2(1) の新機能および変更された機能

改訂	新規または変更されたセクション
「ro」および「na」属性を受け入れない LCD 画面に対応するトピックが更新されました	電話インターフェイスメニューへのユーザアクセスの有効化 システム設定
NAPTRに対応する新しいトピックを追加しました	SIP トランスポートの設定
NAPTR に対応するトピックを更新しました	Cisco IP 電話のテレフォニー機能 SIP の設定 (SIP Settings)
SIP プライバシーヘッダーに対応する新しいトピックを追加しました	プライバシーヘッダーの設定
SIP プライバシーヘッダーに対応するトピックを更新しました	SIP の設定 (SIP Settings)
非プロキシデバイスからの SIP メッセージのブロックに対応する新しいトピックを追加しました	電話への非プロキシ SIP メッセージのブロック
非プロキシデバイスからの SIP メッセージのブロックに対応するトピックを更新しました	システム設定
ピアファームウェア共有に対応する新しいトピックを追加しました	Peer Firmware Sharing ピアファームウェア共有の有効化
ピアファームウェア共有に対応するトピックを更新しました	Cisco IP 電話のテレフォニー機能 ファームウェアアップグレード
プロファイルアカウントに対応するトピックを更新しました	設定プロファイル
コールのサイレント状態に対応する新しいトピックを追加しました	ソフトキーを無視して着信をサイレントにする
コールのサイレント状態に対応するトピックを更新しました	プログラム可能なソフトキー Cisco IP 電話のテレフォニー機能

改訂	新規または変更されたセクション
XSI BroadWorks Anywhere に対応する新しいトピックを追加しました	電話機から他の電話機 (場所) へのアクティブコールの移動 XSI 回線サービス
XSI 発信者 ID ブロックに対応する新しいトピックを追加しました	発信者 ID ブロック機能の電話機と BroadWorks XSI サーバとの同期 XSI 回線サービス
XSI 通話ログに対応する新しいトピックを追加しました	回線の BroadWorks XSI 通話履歴の表示の有効化
XSI 通話ログに対応するトピックを更新しました	XSI 電話サービスのパラメータ Cisco IP 電話のテレフォニー機能
スクリーンセーバーの種類「ロック」の削除に対応するトピックを更新しました	電話機の Web インターフェースによるスクリーンセーバーの設定

ファームウェア リリース 11.1(2) の新機能および変更された機能

機能	新規または変更されたセクション
LDAP over TLS (LDAPS) のサポートを追加。LDAP over TLS を構成するための新しいタスクで管理情報を更新	LDAP over TLS の設定
DHCP VLAN オプションのサポートを追加。DHCP VLAN オプションを設定するための新しいタスクで管理情報を更新	電話機の Web ページでの DHCP VLAN オプションのセットアップ
新しいフィールド [DHCP VLAN オプション (DHCP VLAN Option)] でフィールドの説明を更新。	VLAN 設定
新しいフィールド [DHCP VLAN オプション (DHCP VLAN Option)] で電話機のイーサネット構成メニューを更新	[ネットワーク構成 (Network Configuration)] のフィールド
XSI over HTTPS のサポートを追加。[XSI サービス (XSI Service)] セクションの [XSI Host Server] パラメータを更新。	XSI 電話サービスのパラメータ

機能	新規または変更されたセクション
電話機が XSI の BroadSoft ディレクトリにアクセスできない場合のトラブルシューティングのシナリオを追加	電話機が XSI の BroadSoft ディレクトリにアクセスできない
Cisco IP 電話 6800 キー拡張モジュールのサポート	Cisco 6800 シリーズ キー拡張モジュール セットアップの概要
着信および発信コールの名前の逆引きルックアップの制御を追加	着信コールおよび発信コールの名前の逆引きルックアップ
緊急コール サポート	緊急通報のサポート バックグラウンド 緊急通報のサポート用語 緊急通報を発信するための電話機の設定 E911 地理位置情報の設定 緊急通報が緊急サービスに接続されない

ファームウェア リリース 11.1(1) の新機能および変更された機能

機能	新規または変更されたセクション
アジアの言語のサポート	電話機の表示言語 電話機の表示の問題 電話に不規則なフォントが表示される。 電話画面にアジア言語の文字の代わりにボックスが表示される 電話機のロケールが表示されない ソフトキー ラベルが切り捨てられている
コールセンター サポート	コールセンターエージェントの電話機のセットアップ ACD コール情報が欠落している ACD 設定 電話機に ACD ソフトキーが表示されない

機能	新規または変更されたセクション
通話録音	SIP REC を使用したリモート通話録音の有効化 SIP INFO を使用したリモート通話録音の有効化 通話が録音されない
電話機 Web ページの [初期設定へのリセット (Factory Reset Button)] ボタン	電話機 Web インターフェイスから電話機を初期設定にリセットする [工場出荷時の状態へのリセット (Factory Reset)]
ギガビットのサポート	[ネットワーク構成 (Network Configuration)] のフィールド
IPv6 のサポート	[ネットワーク構成 (Network Configuration)] のフィールド IPv6 情報 ネットワーク設定 IPv6 設定
プレゼンス	プレゼンス表示用電話機のセットアップ プレゼンス ステータスが機能しない 電話機のプレゼンス メッセージ：サーバから切断されている Broadsoft XMPP
ワイドバンドハンドセットのサポート	一般

