

특정 VCS에 등록된 엔드포인트에서 패킷 손실이 발생합니다.어떻게 해야 하나요?

목차

[소개](#)

[특정 VCS에 등록된 엔드포인트에서 패킷 손실이 발생합니다.어떻게 해야 하나요?](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Video Communication Server와 관련이 있습니다.

Q. 특정 VCS에 등록된 엔드포인트에서 패킷 손실이 발생합니다.어떻게 해야 하나요?

A. VCS(System Configuration > Ethernet)와 이더넷 스위치의 이더넷 속도가 모두 동일한 값으로 설정되었는지 확인합니다.스위치가 자동 협상을 수행할 수 없는 경우를 제외하고 둘 다 Auto 로 설정하는 것이 좋습니다. 이 경우 모두 1000full로 설정해야 합니다.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)