



신규 및 변경된 정보

- 펌웨어 릴리스 14.1(1)에 대한 새 정보 및 변경된 정보, 1 페이지
- 펌웨어 릴리스 14.0(1)에 대한 새 정보 및 변경된 정보, 2 페이지
- 펌웨어 릴리스 12.8(1)에 대한 새 정보 및 변경된 정보, 2 페이지
- 펌웨어 릴리스 12.7(1)에 관한 새 정보 및 변경된 정보, 3 페이지
- 펌웨어 릴리스 12.6(1)에 대한 새 정보 및 변경된 정보, 3 페이지
- 펌웨어 릴리스 12.5(1)SR3에 대한 새 정보, 3 페이지
- 펌웨어 릴리스 12.5(1)SR2에 대한 새 정보, 3 페이지
- 펌웨어 릴리스 12.1(1)SR1에 대한 새 정보, 4 페이지
- 펌웨어 릴리스 12.5(1)에 대한 새 정보, 4 페이지
- 펌웨어 릴리스 12.1(1)SR1에 대한 새 정보, 4 페이지
- 펌웨어 릴리스 12.1(1)에 대한 새 정보, 5 페이지
- 펌웨어 릴리스 12.0(1)에 대한 새 정보 및 변경된 정보, 5 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.7(1)에 대한 새 정보, 5 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.5(1)SR1에 대한 새 정보, 5 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.5(1)에 대한 새 정보, 6 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.0에 대한 새 정보, 6 페이지

펌웨어 릴리스 **14.1(1)**에 대한 새 정보 및 변경된 정보

다음 정보는 각 펌웨어 릴리스 14.1(1)에 대한 새로운 기능 또는 변경된 기능입니다.

기능	신규 또는 변경
프록시 TFTP 지원을 위한 SIP OAuth	전화기 네트워크의 보안 강화
구성 가능한 지연된 PLAR	전화기 기능
Cisco 헤드셋으로 Extension Mobility 로그인에 대한 MRA 지원	전화기 기능
전환 로드 없이 전화기 마이그레이션	전화기를 다중 플랫폼 전화기로 직접 마이그레이션

펌웨어 릴리스 14.0(1)에 대한 새 정보 및 변경된 정보

표 1: 신규 및 변경된 정보

기능	신규 또는 변경
사용자 인터페이스 개선 기능	SRST(Survivable Remote Site Telephony) 전화기 기능
SIP OAuth 개선 기능	전화기 네트워크의 보안 강화
MRA에 대한 OAuth 개선 기능	Expressway를 통한 모바일 및 Remote Access

펌웨어 릴리스 14.0부터 전화기는 DTLS 1.2를 지원합니다. DTLS 1.2에는 Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) 릴리스 9.10 이상이 필요합니다. 사용자가 ASA에서 VPN 연결을 위한 최소 DTLS 버전을 구성합니다. 자세한 내용은 <https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/products-installation-and-configuration-guides-list.html>의 ASDM 설명서 3: Cisco ASA Series VPN ASDM 구성 가이드를 참조하십시오.

펌웨어 릴리스 12.8(1)에 대한 새 정보 및 변경된 정보

다음 정보는 펌웨어 릴리스 12.8(1)에 대한 새로운 정보이거나 변경된 정보입니다.

기능	새 내용 또는 변경된 내용
전화기 데이터 마이그레이션	사용자의 전화기 모델 변경
헤드셋 업데이트 강화	장치 정보
Cisco 헤드셋으로 Extension Mobility 로그인 간소화	전화기 기능
웹 액세스 필드에 대한 정보 추가	제품별 구성
테이블에서 지원되지 않는 기능 제거	전화기 기능

펌웨어 릴리스 12.7(1)에 관한 새 정보 및 변경된 정보

표 2: 펌웨어 릴리스 12.7(1)용 Cisco IP 전화기 7800 관리 설명서 개정

개정	업데이트된 섹션
Cisco 헤드셋 500 시리즈 펌웨어 릴리스 2.0	<ul style="list-style-type: none"> • 새 섹션: 이전 버전의 Cisco Unified Communications Manager에서 헤드셋 관리 • 장치 정보
수신 힌트 그룹 통화 내용이 업데이트됨.	전화기 기능
전자 흑 구성 정보가 제거되었습니다.	제품별 구성

펌웨어 릴리스 12.6(1)에 대한 새 정보 및 변경된 정보

펌웨어 릴리스 12.6(1)용 사용 관리 업데이트가 필요하지 않음

펌웨어 릴리스 12.5(1)SR3에 대한 새 정보

모든 Cisco Unified Communications Manager 릴리스를 지원하도록 Cisco Unified Communications Manager 설명서에 대한 모든 참조가 업데이트되었습니다.

표 3: 펌웨어 릴리스 12.5(1)SR3용 Cisco IP 전화기 7800 관리 설명서 개정

개정	업데이트된 섹션
활성화 코드 온보딩 및 모바일 및 Remote Access 지원	활성화 코드 온보딩 및 모바일 및 Remote Access
Cisco Unified Communications Manager에서 문제 보고 도구 사용을 지원합니다.	Cisco Unified Communications Manager에서 전화 문제 보고서 만들기
새 항목	전화기 및 컴퓨터와 네트워크 연결 공유

펌웨어 릴리스 12.5(1)SR2에 대한 새 정보

펌웨어 릴리스 12.5(1)SR2용 관리 업데이트가 필요하지 않음

펌웨어 릴리스 12.5(1)SR2는 펌웨어 릴리스 12.5(1) 및 펌웨어 12.5(1) SR1을 대체합니다. 펌웨어 릴리스 12.5(1) 및 펌웨어 릴리스 12.5(1)SR1은 펌웨어 릴리스 12.5(1)SR2를 위해 보류되었습니다.

펌웨어 릴리스 12.1(1)SR1에 대한 새 정보

모든 Cisco Unified Communications Manager 릴리스를 지원하도록 Cisco Unified Communications Manager 설명서에 대한 모든 참조가 업데이트되었습니다.

표 4: 펌웨어 릴리스 12.5(1)SR1용 Cisco IP 전화기 7800 관리 설명서 개정

개정	업데이트된 섹션
Elliptic Curve 지원에 대한 지원	지원 보안 기능
미디어 경로 및 상호 연결 설정 지원	미디어 경로 및 상호 연결 설정 지원
활성화 코드 온보딩 지원	온-프레미스 전화기에 대한 활성화 코드 온보딩
헤드셋 매개 변수의 원격 구성에 대한 지원	이전 버전의 Cisco Unified Communications Manager에서 헤드셋 관리

펌웨어 릴리스 12.5(1)에 대한 새 정보

모든 Cisco Unified Communications Manager 릴리스를 지원하도록 Cisco Unified Communications Manager 설명서에 대한 모든 참조가 업데이트되었습니다.

표 5: 펌웨어 릴리스 12.5(1)용 Cisco IP 전화기 7800 관리 설명서 개정

개정	업데이트된 섹션
Cisco Unified Communications Manager Express에서 컷속말 페이지 지원	Cisco Unified Communications Manager Express 상호 작용
TLS 암호화 비활성화에 대한 지원	제품별 구성
핸드셋 비활성화에 대한 지원	제품별 구성

펌웨어 릴리스 12.1(1)SR1에 대한 새 정보

모든 Cisco Unified Communications Manager 릴리스를 지원하도록 Cisco Unified Communications Manager 설명서에 대한 모든 참조가 업데이트되었습니다.

표 6: 펌웨어 릴리스 12.1(1)SR1용 Cisco IP 전화기 7800 관리 설명서 개정

개정	업데이트된 섹션
Inter-Digit 타이머 T.302 향상을 위한 Enbloc 전화 걸기.	제품별 구성

펌웨어 릴리스 12.1(1)에 대한 새 정보

모든 Cisco Unified Communications Manager 릴리스를 지원하도록 Cisco Unified Communications Manager 설명서에 대한 모든 참조가 업데이트되었습니다.

표 7: 펌웨어 릴리스 12.1(1)용 Cisco IP 전화기 7800 관리 설명서 개정

개정	업데이트된 섹션
웹 서버 액세스를 위한 TLS 1.2 활성화 또는 비활성화가 이제 지원됩니다.	제품별 구성
이제 G722.2 AMR-WB 오디오 코덱이 지원됩니다.	Cisco IP 전화기 하드웨어 개요
	통화 통계 필드

펌웨어 릴리스 12.0(1)에 대한 새 정보 및 변경된 정보

펌웨어 릴리스 12.0(1)용 업데이트가 필요하지 않음

펌웨어 릴리스 11.7(1)에 대한 새 정보

펌웨어 릴리스 11.7(1)용 사용 관리 업데이트가 필요하지 않음

펌웨어 릴리스 11.5(1)SR1에 대한 새 정보

모든 새 기능이 [전화기 기능](#)에 추가되었습니다.

모든 Cisco Unified Communications Manager 릴리스를 지원하도록 Cisco Unified Communications Manager 설명서에 대한 모든 참조가 업데이트되었습니다.

표 8: 펌웨어 릴리스 11.5(1)SR1용 Cisco IP 전화기 7800 관리 설명서 개정

개정	업데이트된 섹션
일반	Cisco Unified Communications Manager에서 전화기 기능 구성의 새 프레젠테이션 전화기 기능 구성
구성 가능한 벨소리 지원을 위해 업데이트됨	제품별 구성
MLPP를 지원하는 방해사절을 위해 업데이트됨	AS-SIP 설정
강화된 보안	전화기 네트워크의 보안 강화

펌웨어 릴리스 11.5(1)에 대한 새 정보

모든 새 기능이 [전화기 기능](#)에 추가되었습니다.

모든 Cisco Unified Communications Manager 릴리스를 지원하도록 Cisco Unified Communications Manager 설명서에 대한 모든 참조가 업데이트되었습니다.

표 9: 펌웨어 릴리스 11.5(1)용 Cisco IP 전화기 7800 관리 설명서 개정

개정	업데이트된 섹션
강화된 보안	전화기 네트워크의 보안 강화
Opus 코덱 업데이트	Cisco IP 전화기 하드웨어 개요
FIPS 업데이트	FIPS 모드 활성화 상태 메시지 필드
최근 통화 비활성화 소프트키 추가	제품별 구성
사용자 정의 신호음 추가	신호음 사용자 정의
네트워크 정보 화면 표시 추가	네트워크 통계 화면 표시

펌웨어 릴리스 11.0에 대한 새 정보

모든 새 기능이 [전화기 기능](#)에 추가되었습니다.

모든 Cisco Unified Communications Manager 릴리스를 지원하도록 Cisco Unified Communications Manager 설명서에 대한 모든 참조가 업데이트되었습니다.

표 10: 펌웨어 릴리스 11.0용 Cisco IP 전화기 7800 관리 설명서 개정

개정	업데이트된 섹션
향상된 회의끼기 지원을 위해 업데이트된 섹션	전화기 기능 기능 단추 및 소프트키
향상된 PRT(Problem Report Tool) 지원을 위해 업데이트된 섹션:	문제 보고서 도구. 고객 지원 업로드 URL 구성
회선 텍스트 레이블을 위해 추가됨	회선에 대한 레이블 설정.

