



신규 및 변경된 정보

- 펌웨어 릴리스 12.0(4)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 1 페이지
- 펌웨어 릴리스 12.0(3)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 2 페이지
- 펌웨어 릴리스 12.0(2)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 3 페이지
- 펌웨어 릴리스 12.0(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 4 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.3(7)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 4 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.3(6)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 7 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.3(5)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 8 페이지
- 11.3(4)의 신규 및 변경된 기능, 9 페이지
- 릴리스 11.3(3)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 10 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.3(2)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 12 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.3(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 16 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.2(3)SR1에 대한 새 정보 및 변경된 정보, 17 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.2(3)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 18 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.2(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 20 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.1(2)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 22 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.1(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 23 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.0(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 24 페이지

펌웨어 릴리스 **12.0(4)**에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
인라인 통화 세션 정보를 활성화하는 방법을 설명하는 새 항목을 추가했습니다. 이 기능은 <i>Cisco IP</i> 전화기 8800 시리즈 다중 플랫폼 전화기에서만 지원됩니다.	인라인 통화 레이블 또는 세션 활성화(8800만 해당)
E911에 대한 LLDP X-SWITCH-INFO 지원을 보여주는 새 항목이 추가되었습니다.	E911에 대한 LLDP X-SWITCH-INFO 지원 활성화

개정	신규 및 변경
특정 회선 키에 통화 지정 보류를 추가하는 방법을 보여주는 새 항목이 추가되었습니다.	특정 회선 키에 통화 지정 보류 추가
구성 파일을 통해 Cisco 헤드셋 320 헤드셋 업그레이드를 지원하기 위해 새 항목이 추가되었습니다.	구성 파일을 사용하여 헤드셋 업그레이드(Cisco 헤드셋 320에만 해당)
user-pref 특성에 대한 새 항목을 추가했습니다.	사용자 기본 설정 특성
회선에서 단일 통화를 지원하도록 항목이 업데이트되었습니다.	회선당 통화 현황 구성
하이브리드 미팅 중에 비디오 레이아웃을 제어하는 전화기에 레이아웃 소프트웨어를 추가하는 항목이 업데이트되었습니다.	연결된 미팅 키 목록 구성(8800만 해당)

펌웨어 릴리스 12.0(3)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
멀티캐스트 페이지징에서 XML 서비스를 호출하는 방법을 설명하는 항목이 업데이트됨	멀티캐스트 페이지징 구성 다중 페이지징 그룹용 매개 변수 XML 애플리케이션을 위한 매개 변수 새 매크로 MCASTADDR의 경우:매크로 확장 변수
특정 기간 동안 데스크 예약을 수행하는 방법에 대한 새 항목이 추가되었습니다.	특정 기간 동안 데스크를 예약하기 위한 시간 형식 설정(8800만 해당)
SIP 통지를 사용한 원격 공장 초기화 재설정 지원을 설명하는 새 항목이 추가되었습니다.	SIP-Notify로 공장 초기화 재설정 시작
CDA 재시도 지원을 언급하는 새 항목이 추가되었습니다.	CDA 재시도를 사용한 장치 온도당
KEM 키(최대 16개 확장)를 확장할 수 있도록 새 작업 항목이 추가되었습니다.	KEM(키 확장 모듈) 회선 키에 내선 번호 할당(8800에만 해당)
공장 초기화 재설정후 지원 비밀번호 설정을 언급하는 새 항목이 추가되었습니다.	비밀번호 알림 표시 활성화
HTTPS 지원을 언급하는 새 항목이 추가되었습니다.	기본적으로 HTTPS 활성화

펌웨어 릴리스 12.0(2)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
Webex 메트릭을 사용하는 모든 메트릭 서비스의 전화 제어를 지원하기 위해 추가된 새 주제	Webex 메트릭 서비스를 제어할 수 있습니다.
크래시 활성화 시 PRT 업로드 기능을 자동으로 업로드 하기 위해 전화기 컨트롤 PRT를 지원 하기 위해 추가되었습니다	크래시 서비스에서 PRT 업로드 제어 활성화
애드 혹 전화 회의의 참가자 목록 관리 작업에 추가 된 새 항목	애드 혹 컨퍼런스를 위한 참가자 목록 관리
전화에서 참가자 소프트키를 추가하는 방법에 대한 새 항목이 추가되었습니다	전화기에 참가자 소프트 키 추가
RFC8760으로 전화 인증을 지원하기 위해 새로운 항목이 추가되었습니다	인증 INVITE 활성화 및 인증 재동기화 재부팅 (Auth Resync Reboot)
호텔링을 위한 다이제스트 알고리즘을 지원하기 위해 새로운 항목이 추가되었습니다	호텔 인증을 위한 추가 다이제스트 알고리즘 지원
하이브리드 미팅을 위한 참가자 소프트 키를 추가하는 작업에 새 항목이 추가되었습니다	참가자 소프트 키를 전화기에 추가합니다 (8800에만 해당)
전화기에 음소거/음소거 해제를 추가하는 방법에 대한 새 항목이 추가 되었습니다	전화기에 음소거 및 음소거 해제 소프트 키 추가 (8800만 해당)
전화에서- 시작 비디오/중지 비디오 소프트 키를 추가 하는 방법에 대한 새 항목이 추가 되었습니다	전화기에 시작 비디오 소프트 키 추가
라이선스 재시도 타이머 구성 방법에 대한 새 항목	인증 실패에 대한 설정 재시도 타이머
업데이트된 매크로 변수 테이블 ORIGTYPE 및 AUTHSTATUS	매크로 확장 변수
TLS 최소 버전 매개 변수를 지원하기 위해 추가 된 새 항목	TLS 최소값을 제어 합니다.

펌웨어 릴리스 12.0(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
아웃바운드 프록시 존속성 지원에 대한 새 작업이 추가됨 아웃바운드 프록시 존속성 지원에 필요한 모든 매개 변수가 포함된 테이블 추가됨	아웃바운드 프록시 존속성 지원 추가 아웃바운드 프록시 존속성 지원에 대한 매개 변수
FIPS 모드를 활성화하기 위한 새 작업이 추가됨	FIPS 모드 활성화
RFC 8760 지원을 설명하는 항목이 추가됨	RFC-8760에 대한 지원
Webex 통화 로그 지속 시간을 지원하도록 Webex 통화 로그 활성화 항목 업데이트됨	전화기에서 Webex 통화 로그 활성화
지원되는 8800 전화기 전용 하이브리드 미팅 기능을 지원하기 위한 새 항목이 추가되었습니다.	Webex OBTJ 미팅 제어(8800만 해당)연결된 미팅 키 목록 구성(8800만 해당)

펌웨어 릴리스 11.3(7)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
새 기능인 Inert를 추가하는 항목이 업데이트됨	회선 키에 구성 가능한 기능
새 기능인 PLK 설정을 위한 Inert 모드에 대한 작업이 추가됨	회선 키 종료 키 확장 모듈에서 회선 키 종료
새 기능인 PLK 설정에 대한 Inert 모드의 필수 설정 요소를 추가하는 항목이 업데이트됨	사용자가 회선 키에 기능을 설정하도록 활성화 사용자가 회선 키에 기능을 구성하도록 활성화 회선 키 LED 동작 선택 여러 사용자의 회선을 모니터링하도록 전화기 구성 단일 사용자 회선을 모니터링하도록 전화기의 회선 키 구성
걸려오는 전화에 대한 스팸 표시를 지원하는 방법에 관한 작업이 추가됨	걸려오는 Webex 전화에 대한 스팸 표시

개정	신규 및 변경
항목에 대한 참조를 “걸려오는 Webex 전화에 대한 스팸 표시”에 추가하는 항목이 업데이트됨	걸려오는 전화에 대한 스팸 표시
VPN 연결 지원 기능에 대한 항목이 추가됨	전화기에서 VPN 연결 설정 VPN 상태 보기 전화기 웹페이지에서 VPN 연결 설정 VPN 설정을 위한 파라미터 전화기 웹페이지에서 전화기 재부팅
VPN 연결 지원 기능을 추가하는 항목이 업데이트됨	텔레포니 기능
전화기 메뉴인 VPN 설정과 VPN 상태의 바로 가기 문자열을 추가하는 항목이 업데이트됨	PLK 및 PSK에 대한 메뉴 바로 가기 매핑
VPN 연결 지원 기능의 새 필드를 추가하는 항목이 업데이트됨	네트워크 구성 필드
LDAP 통합 검색에 대한 지원을 활성화하는 방법에 관한 작업이 추가됨	LDAP 통합 검색 활성화
직접 PLK 설정 기능을 활성화하는 방법에 관한 작업이 추가됨	직접 PLK 설정 활성화
직접 PLK 설정 기능에 대한 항목이 업데이트됨	사용자가 회선 키에 기능을 설정하도록 활성화 회선 키의 기능에 대한 매개 변수 회선 키에서 단축 다이얼 설정 단일 회선을 모니터링하기 위한 매개 변수 회선 키에 통화 지정 보류 추가 회선 키에서 임원진 및 보조자 메뉴 액세스 설정 회선 키에 메뉴 바로 가기 추가 회선 키에 확장 기능 추가 회선 키의 내선 번호 활성화 회선 키에 XML 서비스 추가 회선 키에서 Webex 연락처를 설정 회선 키에서 음성 메일 PLK 구성 전화기의 음성 메일 PLK 구성 사용자가 회선 키에 기능을 구성하도록 활성화

개정	신규 및 변경
USB 포트를 비활성화하는 방법에 관한 작업이 추가됨	USB 포트 비활성화
사용자가 볼 수 있는 일반 통화 레코드를 설명하는 항목이 업데이트됨	[전화 통계] 화면 표시
테이블을 업데이트하는 항목이 업데이트됨	통화 통계 필드
더 많은 단계를 추가하는 항목이 업데이트됨	사용자 암호 설정
전화기 웹페이지에서 프록시 서버를 설정하는 방법에 관한 작업이 추가됨	프록시 서버 설정
HTTP 프록시 지원 기능에 대한 항목이 추가됨	HTTP 프록시 설정을 위한 파라미터
HTTP 프록시를 추가하는 항목이 업데이트됨	텔레포니 기능
전화기 메뉴인 HTTP 프록시 설정의 바로 가기 문자열을 추가하는 항목이 업데이트됨	PLK 및 PSK에 대한 메뉴 바로 가기 매핑
HTTP 프록시 기능의 새 필드를 추가하는 항목이 업데이트됨	네트워크 구성 필드
HTTP 프록시 설정을 설명하는 항목이 업데이트됨	활성화 코드를 사용하여 전화기를 온보드 HTTP 프로비저닝을 위한 DNS SRV 사용 짧은 활성화 코드를 사용하여 자동 프로비저닝 활성화 활성화 코드 온보딩에 대한 전화기 설정
Webex 연락처 지원에 대한 작업이 추가됨	전화기에서 Webex 연락처 활성화
회선 키에서 Webex 연락처 지원에 대한 작업이 추가됨	회선 키에서 Webex 연락처를 설정
소프트키에서 Webex 연락처 지원에 대한 작업이 추가됨	Webex 연락처에 대한 소프트 키 추가
PSK 및 PLK에서 Webex 연락처에 대한 항목을 업데이트했습니다.	PLK 및 PSK에 대한 메뉴 바로 가기 매핑
Webex 통화 로그 지원을 위한 항목이 추가됨	전화기에서 Webex 통화 로그 활성화
OBTJ(One Button to Join)를 지원하는 새 항목이 추가됨	전화에 연결하기 위한 Webex One 버튼
OBTJ(One Button to Join) 및 미팅 소프트키 추가 방법을 지원하는 새 항목이 추가됨	전화기에 회의 소프트키 추가

개정	신규 및 변경
Webex에 대한 전화 온보딩의 문제를 해결하기 위한 항목이 추가됨	전화기를 Webex에 온보딩하는 데 실패

펌웨어 릴리스 11.3(6)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
수신 통화로 포커스가 이동하는 상황을 추가하도록 작업을 업데이트했습니다.	활성 통화에 포커스 유지
통화 착신 전환 설명을 업데이트했습니다.	텔레포니 기능
새 매개 변수 착신 전환 소프트웨어를 추가하도록 항목을 업데이트했습니다.	음성 탭에서 통화 착신 전환 활성화를 위한 매개 변수
새 기능에 대한 항목에서 소프트웨어를 업데이트했습니다.	모든 통화 착신 전환에 대한 기능 활성화 코드 동기화 활성화
프랑스어(캐나다)에 대한 지원을 추가하기 위해 항목을 업데이트했습니다.	라틴어 및 키릴자모 언어 설정
	전화기 디스플레이에 지원되는 언어
	사전 및 글꼴 설치
매개 변수 디스플레이 속성에 대한 설명을 업데이트했습니다.	LDAP 디렉터리에 대한 매개 변수
사용자가 벨소리 볼륨을 제어하지 못하도록 제한하는 방법에 대한 새 작업 항목을 추가했습니다.	사용자가 벨소리 볼륨을 제어하는 것을 제한
Webex Cloud 온보딩에 대한 새 항목을 추가했습니다.	Webex Cloud로 전화기 온보딩
	전화기에서 Webex Cloud에 온보딩 활성화
Cisco Webex Control Hub에서 PRT 생성에 대한 새 항목을 추가했습니다.	Webex Control Hub에서 전화 문제 보고
Cisco Webex Control Hub에서 재부팅에 대한 새 항목을 추가했습니다.	Webex Control Hub에서 전화기 재부팅
Webex 연락처 지원에 대한 새 항목을 추가했습니다.	전화기에서 Webex 연락처 활성화
회선 키에 Webex 연락처 지원에 대한 새 항목을 추가했습니다.	회선 키에서 Webex 연락처를 설정

개정	신규 및 변경
소프트키에 Webex 연락처 지원에 대한 새 항목을 추가했습니다.	Webex 연락처에 대한 소프트 키 추가
PSK 및 PLK에서 Webex 연락처에 대한 항목을 업데이트했습니다.	PLK 및 PSK에 대한 메뉴 바로 가기 매핑
Webex 통화 로그 지원을 위한 새 항목을 추가했습니다.	전화기에서 Webex 통화 로그 활성화
새 기능 Noise Removal를 추가하기 위한 항목이 업데이트됨	텔레포니 기능
새 기능 Noise Removal를 설명하기 위한 항목이 업데이트됨	음향 설정 구성
새 매개 변수 Noise Removal를 추가하기 위한 항목이 업데이트됨	음향 설정을 위한 매개 변수
다운그레이드 문제 해결 방법에 대한 새 항목을 추가했습니다.	다운그레이드 후 저장된 암호가 무효화됨

펌웨어 릴리스 11.3(5)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
중복된 문장을 삭제하도록 주제 업데이트됨	음성 메일 구성
주제 재작성됨	내선 번호에 대한 음성 메일 구성
참조 링크를 추가하도록 항목이 업데이트됨	메시지 대기 표시기 구성
새 매개 변수를 추가하도록 주제 업데이트됨	음성 메일 서버 및 메시지 대기를 위한 매개 변수
기능을 활성화하는 방법에 대한 작업이 추가됨	활성 통화에 포커스 유지
MIC 인증서 새로 고침 상태를 추가하도록 주제 업데이트됨	다운로드 상태 보기
MIC 인증서를 갱신하는 방법에 대한 작업 추가됨	MIC 인증서 갱신
SUDI 서비스에 의한 MIC 인증서 갱신 기능에 대한 주제 추가됨	SUDI 서비스에 의한 MIC 인증서 갱신에 대한 매개 변수
STIR/SHAKEN를 지원하는 주제 추가됨	걸려오는 전화에 대한 스팸 표시
대화 상자 기반 공유 회선에 대한 작업 추가됨	대화 상자 기반 공유 회선 형태(LA) 추가

개정	신규 및 변경
Cisco 헤드셋 700 시리즈에 대한 항목이 업데이트 됨	보고서 헤드셋 재고 목록
MPP 전화기의 엔터프라이즈 전화기로의 단일 단계 마이그레이션을 지원하는 새 작업 추가됨	전화기를 엔터프라이즈 전화기로 직접 마이그레이션

11.3(4)의 신규 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
연결되거나 연결이 끊긴 주변 장치 정보를 서버에 보고하도록 전화기를 구성하는 방법에 대한 주제가 추가되었습니다.	보고서 헤드셋 재고 목록
RTL 언어 지원에 대한 새 주제가 추가되었습니다.	RTL 언어 설정
RTL 언어 항목으로 기존 주제를 업데이트했습니다.	전화기 디스플레이에 지원되는 언어
RTL 언어 항목으로 기존 주제를 업데이트했습니다.	사전 및 글꼴 설치
호 전환 오류를 방지하기 위해 SSRC 재설정을 활성화하는 방법에 대한 작업이 추가되었습니다.	새 RTP 및 SRTP 세션에 대한 SSRC 재설정 활성화
새 매개 변수 RE-INVITE 시 SSRC 재설정을 추가하도록 주제를 업데이트했습니다.	RTP 매개변수
DNS SRV 레코드 수가 업데이트되었습니다.	SIP 프록시 중복
단편화 금지 기능을 비활성화하거나 활성화하는 방법에 대한 작업이 추가되었습니다.	DF 비트 비활성화 또는 활성화
전화기에서 XMPP 사용자 ID를 추가하는 방법에 대한 작업이 추가되었습니다.	전화기 화면에 XMPP 사용자 ID 표시
새 매개 변수 XMPP 사용자 ID를 최상위 우선 순위로 표시를 추가하기 위한 항목이 업데이트되었습니다. 새 단계를 추가하기 위한 작업이 업데이트되었습니다.	프레즌스 설정을 위한 매개 변수 전화기 이름 구성

릴리스 11.3(3)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
새 매개 변수 연락처를 개인 디렉터리에 추가를 추가하기 위한 항목이 업데이트되었습니다.	XSI 전화 서비스를 위한 매개 변수
경영진 및 보조자 관련 항목이 추가되었습니다.	경영진에 대한 영숫자 전화걸기 활성화 경영진-보조자 역할에 대한 기본 설정 지정 경영진-보조자 역할의 선택 논리

개정	신규 및 변경
<p>경영진 및 보조자에 관한 항목이 업데이트되었습니다.</p>	<p>경영진 및 보조자(8800 시리즈 및 6871) 임원진-보조자 설정 동기화 경영진 및 보조자에 대한 다이얼 플랜 회선 키에서 임원진 및 보조자 메뉴 액세스 설정 경영진 및 보조자에 대한 서비스 활성화 코드 경영진 및 보조자에 대한 프로그래밍 가능한 소프트웨어 키 전화기 화면에 표시되지 않도록 메뉴 항목 숨기기 메뉴 표시에 대한 매개 변수 경영진 또는 보조자 메뉴가 나타나지 않음 텔레포니 기능 기능 단추 및 소프트웨어 키 기능 키 동기화 활성화 DND 및 착신 전환 상태 동기화 회선 키 LED 동작 사용자 지정 전화기 화면에 표시되지 않도록 메뉴 항목 숨기기 메뉴 표시에 대한 매개 변수 PLK 및 PSK에 대한 메뉴 바로 가기 매핑 회선 키에 구성 가능한 기능 전화기와 서버 간에 설정의 동기화 활성화 프로그래밍 가능한 회선 키 프로그래밍 가능한 소프트웨어 키 숫자 시퀀스 예 수직 서비스 활성화 코드</p>
<p>통화 대기 및 익명 통화 거부 기능의 동기화에 대한 항목이 추가되었습니다.</p>	<p>XSI 서비스를 통해 익명 통화 거부 동기화 활성화 익명 통화 거부에 대한 기능 활성화 코드 설정 XSI 서비스를 통해 통화 대기 동기화 활성화 통화 대기에 대한 기능 활성화 코드 설정</p>

개정	신규 및 변경
전화기에서 상담사 상태에 대한 사용할 수 없음] 메뉴 텍스트 상자를 표시하거나 숨기는 방법에 대한 작업 항목이 추가되었습니다.	전화기에서 상담원 상태의 사용할 수 없음 메뉴 텍스트 상자 표시 또는 숨기기
여러 유형의 통화 기록 목록에 대해 소프트키를 구성하는 방법에 대한 작업 항목이 추가되었습니다.	통화 기록 목록 메뉴에 소프트키 활성화
새 매개 변수 PRT HTTP 헤더 및 PRT HTTP 헤더 값을 추가하기 위한 항목이 업데이트 되었습니다.	문제 보고서 구성 도구를 위한 매개 변수
매개 변수 사전 조건 지원을 추가하고 매개 변수 SIP 100REL 활성화를 업데이트하는 항목이 업데이트되었습니다.	내선 번호의 SIP 설정을 위한 매개 변수
전화기의 제품 정보 화면에 대한 항목이 업데이트되었습니다.	[전화기 정보] 창 표시
제품 구성 버전을 사용자 지정하는 방법에 대한 항목이 추가되었습니다.	제품 구성 버전 사용자 지정
항목에서 매개 변수 포트 및 사용자 ID를 업데이트했습니다.	프레즌스 설정을 위한 매개 변수
BroadSoft XMPP에 대해 DNS SRV 레코드를 사용하는 방법에 대한 항목이 추가되었습니다.	XMPP에 대해 DNS SRV 사용

펌웨어 릴리스 11.3(2)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
PLK 및 PSK에 있는 기능의 메뉴 바로 가기에 대한 작업이 추가됨	회선 키에 메뉴 바로 가기 추가 PLK 및 PSK에 대한 메뉴 바로 가기 매핑 회선 키에 확장 기능 추가 회선 키에 구성 가능한 기능 프로그램 가능 소프트 키에 메뉴 바로 가기 추가
사용자 인증 제어 기능에 대한 항목이 추가됨	전화기 메뉴에 액세스하기 위한 인증 요구 사항 제어 사용자 인증 제어에 대한 매개 변수

개정	신규 및 변경
키 확장 모듈의 키에 메뉴 바로 가기 또는 기능 추가에 대한 작업이 추가됨	사용자가 회선 키에 기능을 구성하도록 활성화 키 확장 모듈 회선 키에 메뉴 바로 가기 추가 키 확장 모듈 회선 키에 확장 기능 추가
메뉴 바로 가기를 사용하여 PLK 및 PSK의 기능에 대한 항목이 업데이트됨	사용자가 회선 키에 기능을 설정하도록 활성화 프로그래밍 가능한 소프트키를 위한 매개 변수
기능 활성화 코드 동기화 기능에 대한 항목이 추가됨	모든 통화 착신 전환에 대한 기능 활성화 코드 동기화 활성화 모두 착신 전환 서비스에 대한 기능 활성화 코드 설정
SIP 프록시 중복 개선을 소개하는 항목이 추가됨	SIP 프록시 중복 SIP 프록시 페일오버 SIP 프록시 폴백
SIP 프록시 중복 개선을 지원하도록 작업 컨텍스트가 업데이트됨	SIP 전송 구성
발신자 이름 및 발신자 번호 표시 기능에 대한 설명이 업데이트됨	텔레포니 기능
수신 통화 경고에 발신자 이름 및 번호 표시 구성에 대한 작업이 추가됨	확인되지 않은 발신자 이름 대신 발신자 번호 표시
모든 디렉터리에서 연락처 검색을 비활성화 하는 방법에 대한 작업이 추가됨	모든 디렉터리에서 연락처 검색 비활성화
개인 디렉터리를 비활성화하는 방법에 대한 작업을 추가됨	개인 디렉터리 비활성화
전화기 화면에서 메뉴 항목을 숨기는 방법에 대한 작업이 추가됨	전화기 화면에 표시되지 않도록 메뉴 항목 숨기기
메뉴 표시 기능에 대한 참조 항목 추가	메뉴 표시에 대한 매개 변수
전화기 웹 페이지에서 디렉터리 서비스를 구성하는 방법에 대한 작업이 추가됨	디렉터리 서비스 구성
디렉터리 서비스에 대한 참조 항목이 추가됨	LDAP 디렉터리용 서비스 매개 변수
디렉터리 향상 기능에 대한 새 매개 변수를 추가하기 위한 참조 항목이 업데이트됨	XSI 전화 서비스를 위한 매개 변수

개정	신규 및 변경
디렉터리 향상 기능에 대한 참조 항목이 업데이트됨	기능 단추 및 소프트키
디렉터리 향상 기능의 문제 해결 사례에 대한 참조 항목이 추가됨	전화기에 연락처가 표시되지 않음
사용자 탭에서 통화 착신 전환 설정을 활성화하는 방법에 대한 자세한 정보를 추가하는 작업이 업데이트됨	사용자 탭에서 착신 전환 활성화
사용자 탭의 통화 착신 전환 설정의 매개 변수에 대한 참조 항목이 추가됨	음성 탭에서 통화 착신 전환 활성화를 위한 매개 변수
새 기능을 추가하기 위한 참조 항목이 업데이트됨	기능 단추 및 소프트키
메시지 대기 표시기 설명 업데이트	텔레포니 기능
음성 메일 추가에 대한 항목이 업데이트됨	프로그래밍 가능한 회선 키
회선 키에서 음성 메일 PLK를 구성하는 방법에 대한 항목이 추가됨	회선 키에서 음성 메일 PLK 구성
KEM 버튼의 음성 메일 PLK에 대한 항목이 추가됨	키 확장 모듈 단추에서 음성 메일 PLK 구성
전화기의 음성 메일 PLK에 대한 항목이 추가됨	전화기의 음성 메일 PLK 구성
음성 메일 PLK 기능에 사용되는 문자열 구문에 대한 참조 항목이 추가됨	음성 메일 PLK에 대한 문자열 구문
음성 메일 PLK 기능을 추가하기 위한 항목이 업데이트됨	사용자가 회선 키에 기능을 설정하도록 활성화
새 기능을 추가하기 위한 항목이 업데이트됨	회선 키에 구성 가능한 기능
MWI에 대한 새 단계를 추가하기 위한 항목이 업데이트됨	회선 키 LED 동작 선택
테이블을 추가하기 위한 항목이 업데이트됨	회선 키 LED 동작 사용자 지정

개정	신규 및 변경
음성 메일 PLK 관련 문제 해결에 대한 항목이 추가됨	<p>SIP 구독 실패 메시지</p> <p>음성 메일 메시지 수가 표시되지 않음</p> <p>음성 메일 메시지에 대한 단축 다이얼을 사용하여 전화를 걸 수 없음</p> <p>음성 메일 계정에 로그인 실패</p> <p>전화기에 음성 메일 PLK 옵션이 표시되지 않음</p>
자동 RTP(실시간 전송 프로토콜) 전송 선택을 지원하기 위한 항목이 업데이트됨	보안 내선 번호 설정
LDAP 디렉터리에 대한 클라이언트 DN, 사용자 이름, 암호 및 인증 방법 매개 변수가 업데이트됨	LDAP 디렉터리에 대한 매개 변수
LDAP 디렉터리 액세스의 논리를 표시하는 항목이 추가됨	LDAP 디렉터리 액세스 개요
펌웨어 버전(SWVER) 형식이 업데이트됨	<p>매크로 확장 변수</p> <p>매크로 변수</p> <p>조건식</p>
통화 지정 보류 기능의 향상을 위한 항목이 업데이트됨	1-버튼 통화 지정보류 구성
필수 구성 요소를 추가하기 위한 항목 및 간단한 설명이 업데이트됨	전화기에서 호텔링 활성화
BroadWorks의 유연한 배치 기능 및 활성화 방법에 대해 설명하는 항목이 추가됨	전화기에서 유연한 배치 활성화
사용자에게 EM을 활성화하는 방법에 대한 항목이 추가됨	전화기에서 내선 이동 활성화
BroadWorks 서버 통화 로그의 로컬 연락처에 대한 역방향 이름 조회를 지원하기 위해 항목이 업데이트됨	회선의 BroadWorks XSI 통화 로그 보기 활성화
StartTLS를 구성하는 방법에 대한 작업이 추가됨	StartTLS 구성
“StartTLS” 추가에 대한 항목이 업데이트됨	TLS를 통한 SIP에 대한 호스트 이름 확인 활성화
기능의 새 매개 변수를 추가하기 위한 항목이 업데이트됨	암호화 목록 구성
“StartTLS”에 대한 항목이 업데이트됨	LDAP 디렉터리에 대한 매개 변수

개정	신규 및 변경
“StartTLS”에 대한 항목이 업데이트됨	XML 및 TR-069 매개 변수 비교
역방향 이름 조회를 지원하기 위한 항목이 업데이트됨	역방향 이름 조회 활성화
기능의 새 매개 변수를 추가하기 위한 항목이 업데이트됨	콜 센터 상담사 설정을 위한 매개 변수
해당 기능에 대한 상담원 로그인 및 로그아웃 설명이 업데이트됨	회선 키에 구성 가능한 기능
ACD 기능 동기화에 대한 작업이 추가됨	ACD 상태 복원

펌웨어 릴리스 11.3(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
간단한 활성화 코드를 사용하여 자동 프로비저닝 기능을 지원하기 위해 새 작업이 추가되었습니다.	짧은 활성화 코드를 사용하여 자동 프로비저닝 활성화
DNS 서버를 사용하여 HTTP 프로비저닝을 지원하기 위한 항목이 추가되었습니다.	HTTP 프로비저닝을 위한 DNS SRV
MPP OS 강화를 지원하기 위한 작업 추가	방화벽 활성화 추가 옵션을 사용하여 방화벽 구성
암호화 목록을 구성하는 방법에 대한 새 작업이 추가되었습니다.	암호화 목록 구성
미디어 평면 보안 협상을 위해 클라이언트에서 시작한 모드를 지원하기 위한 작업 및 관련 매개 변수가 추가되었습니다.	미디어 계획 보안 협상을 위해 클라이언트 시작 모드 활성화
TLS를 통한 SIP를 사용하는 회선에 대해 호스트 이름 확인을 활성화하는 방법에 대한 작업이 추가되었습니다.	TLS를 통한 SIP에 대한 호스트 이름 확인 활성화
1-버튼 통화 지정보류를 지원하기 위해 작업이 추가되었습니다.	1-버튼 통화 지정보류 구성
멀티캐스트 페이징에 대한 작업 및 매개 변수가 추가되었습니다.	멀티캐스트 페이징 구성 다중 페이징 그룹용 매개 변수

개정	신규 및 변경
원격 SDK 기능을 지원하기 위한 작업 및 관련 매개 변수가 추가되었습니다.	원격 SDK를 위한 전화기 설정 WebSocket API 매개 변수
DTMF 지원을 사용하여 프로그래밍 가능 소프트웨어 키(PSK)를 구성하기 위한 작업을 추가합니다.	DTMF를 사용하여 PSK 구성 지원
SIP BYE 메시지에서 통화 통계 보고서를 활성화하는 방법에 대한 작업이 추가되었습니다.	SIP 메시지에서 통화 종료 통계 보고서 활성화
새 기능 VQM SIP 게시 메시지 새 필드를 지원하기 위한 작업이 추가되었습니다.	음성 품질 보고 구성
SIP 세션 ID 기능을 지원하기 위한 새 항목이 추가되었습니다.	SIP 세션 ID SIP 세션 ID 활성화 세션 ID 매개 변수
회선 키 LED 동작 사용자 지정을 지원하기 위한 항목이 추가되었습니다.	회선 키 LED 동작 선택
전화기에서 Wi-Fi 상태를 보는 방법에 대한 새로운 작업이 추가되었습니다.	전화기의 Wi-Fi 상태 메시지 보기
새 필드 ACK 전 RTP에 대한 설명이 추가되었습니다.	RTP 매개변수
SDP 페이로드 유형을 구성하는 방법에 대한 작업이 업데이트되었습니다.	SDP 페이로드 유형 구성
OPUS 코덱 협대역을 지원하는 작업이 추가되었습니다.	OPUS 코덱 협대역을 사용하도록 전화기 설정

펌웨어 릴리스 11.2(3)SR1에 대한 새 정보 및 변경된 정보

개정	신규 및 변경
활성화 코드 온보딩 지원을 위한 새 작업이 추가됨	활성화 코드 온보딩에 대한 전화기 설정

펌웨어 릴리스 11.2(3)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

수정	신규 및 변경된 섹션
지원되는 언어 목록에 카탈로니아어 추가	전화기 디스플레이에 지원되는 언어
--key 키워드 세부 정보 업데이트 및 RFC 8188 기반 암호화에 대한 참고 추가.	현재 전화기 구성을 프로비저닝 서버에 보고
Early Media 지원을 활성화하는 방법에 대한 새로운 작업 추가	Early Media 지원 활성화
프로파일 인증에서 향상을 지원하기 위해 “프로파일 계정 설정” 주제를 대체하는 주제 추가	프로파일 인증 프로파일 인증 유형 지정
DND 및 착신 전환 상태 동기화 기능을 지원하는 새로운 필드 및 주제 추가	DND 및 착신 전환 상태 동기화 기능 키 동기화 활성화 XSI 서비스를 통해 착신 전환 상태 동기화 활성화 XSI 서비스를 통해 DND 상태 동기화 활성화 XSI 회선 서비스
기존의 모니터링 전화기에 통화 중 램프 필드 구성을 대체하는 새 주제 추가.	다른 전화기를 모니터링하도록 전화기 구성
전화기 사용자가 단축 다이얼을 구성하고 동료의 회선을 모니터링하는 방법에 대한 새로운 작업 추가.	사용자가 회선 키에 기능을 구성하도록 활성화
업로드된 syslog 메시지에 장치 식별자 포함에 대한 새로운 주제 추가.	업로드된 Syslog 메시지에 장치 식별자 포함
전화기 문제를 원격으로 보고하는 방법에 대한 새로운 필드와 새로운 작업 추가.	원격으로 전화기 문제 보고 PRT 상태
Syslog 식별자 필드 추가.	선택적 네트워크 구성
프로파일 계정 활성화 매개 변수를 프로파일 인증 유형 필드로 대체 프로파일 규칙 매개 변수에 대한 설명 업데이트.	구성 프로파일
보고서 규칙 업데이트, 새 매개 변수 추가: 서버로 보고, 서버에 주기적 업로드 및 로컬 변경에 지연 업로드.	구성 옵션 업로드
내선 필드에 대한 설명 업데이트.	회선 키

수정	신규 및 변경된 섹션
이름 필터 및 성 필터 필드의 설명 업데이트.	LDAP 디렉터리 매개 변수
예제 XML 매개 변수 구성이 회선 활성화 매개 변수에 추가.	음성>내선 번호(n)>일반
새로운 MPP 키 확장 모듈 - Cisco IP 전화기 8851/8861 키 확장 모듈 및 Cisco IP 전화기 8865 키 확장 모듈을 할당하는 방법에 대한 새 작업 추가	키 확장 모듈 유형 할당 전화기 메뉴로 키 확장 모듈 유형 할당
일반 표에 전화기 웹 페이지에 추가된 새 매개 변수 “KEM 유형”을 지원하는 새 필드 추가.	일반
새로운 MPP 키 확장 모듈 - Cisco IP 전화기 8851/8861 키 확장 모듈 및 Cisco IP 전화기 8865 키 확장 모듈에 대한 문제 해결 시나리오 추가	키 확장 모듈이 정상적인 시작 프로세스를 수행하지 않음
Wi-Fi 관리 및 Wi-Fi 프로파일을 지원하는 새로운 작업 추가	전화기 웹 인터페이스에서 Wi-Fi 켜기 또는 끄기 전화기 웹 페이지 및 XML 프로비저닝 서버에서 Wi-Fi 프로파일을 설정합니다.
전화기 웹 페이지에 추가된 새로운 매개 변수 Wi-Fi 설정을 지원하는 새로운 표 추가.	Wi-Fi 설정
전화기 웹 페이지에 추가된 새로운 매개 변수 Wi-Fi 프로파일 (n)을 지원하는 새로운 표 추가.	Wi-Fi 프로파일(n)
Cisco 헤드셋 500 시리즈 사용자 지정 항목 추가	Cisco 헤드셋 500 시리즈 사용자 지정
Cisco 헤드셋 521, 522, 561 및 562를 지원하는 항목 추가	Cisco IP 전화기 8800 시리즈 액세스리 개요 다중 플랫폼 펌웨어 포함 Cisco 헤드셋 Cisco 헤드셋
Cisco 헤드셋 500 시리즈를 업그레이드하는 항목 추가	Cisco 헤드셋 500 시리즈에 대한 업그레이드 규칙 설정

펌웨어 릴리스 11.2(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

수정	신규 또는 변경된 섹션
"ro" 및 "na" 특성을 사용하지 않는 LCD 화면을 지원하는 항목 업데이트	전화기 인터페이스 메뉴로의 사용자 액세스 활성화 시스템 구성
NAPTR를 지원하는 새 항목 추가	SIP 전송 구성
NAPTR를 지원하는 항목 업데이트	Cisco IP 전화기의 텔레포니 기능 SIP 설정
SIP 프라이버시 헤더를 지원하는 새 항목 추가	프라이버시 헤더 구성
SIP 프라이버시 헤더를 지원하는 항목 업데이트	SIP 설정
비프록시 장치에서 SIP 메시지의 차단을 지원하는 새 항목 추가	전화기에 대한 비프록시 SIP 메시지 차단
비프록시 장치에서 SIP 메시지의 차단을 지원하는 항목 업데이트	시스템 구성
피어 펌웨어 공유를 지원하는 새 항목 추가	피어 펌웨어 공유 피어 펌웨어 공유 지원
피어 펌웨어 공유를 지원하는 새 항목 업데이트	Cisco IP 전화기의 텔레포니 기능 펌웨어 업그레이드
프로파일 계정을 지원하는 새 항목 추가	프로파일 계정 활성화
프로파일 계정을 지원하는 항목 업데이트	구성 프로파일
기능 키 동기화 지원을 통해 선택되지 않은 회선에 대한 DND 및 착신 전환 표시를 지원하는 항목 업데이트	전화기와 서버 간에 설정의 동기화 활성화
벨소리 제거를 지원하는 새 항목 추가	무시 소프트웨어를 사용하여 수신 소리 제거
벨소리 제거를 지원하는 항목 업데이트	프로그래밍 가능한 소프트웨어 Cisco IP 전화기의 텔레포니 기능
XSI BroadWorks Anywhere를 지원하는 새 항목 추가	활성 통화를 전화기에서 다른 전화기(위치)로 이동 XSI 회선 서비스

수정	신규 또는 변경된 섹션
XSI 통화자 ID 차단을 지원하는 새 항목 추가	전화기와 발신자 ID 차단 기능 및 BroadWords XSI 서버 동기화 XSI 회선 서비스
XSI 통화 로그를 지원하는 새 항목 추가	회선의 BroadWorks XSI 통화 로그 보기 활성화
XSI 통화 로그를 지원하는 항목 업데이트	XSI 전화 서비스 Cisco IP 전화기의 텔레포니 기능
화면 보호기 유형 "잠금" 제거를 지원하는 항목 업데이트	전화기 웹 페이지로 화면 보호기 구성
경영진-보조자를 지원하는 새로운 섹션 추가	경영진 및 보조자 경영진 또는 보조자 메뉴가 나타나지 않음
경영진-보조자를 지원하기 위해 항목 업데이트	숫자 시퀀스 예 IP 전화기에서 다이얼 플랜 편집 전화기와 서버 간에 설정의 동기화 활성화 프로그래밍 가능한 소프트키 Cisco IP 전화기의 텔레포니 기능 프로그래밍 가능한 소프트키 회선 키 수직 서비스 활성화 코드 기능 단추 및 소프트키 통화 기능 설정
비디오 패킷화를 지원하기 위해 항목 업데이트	비디오 코덱 구성
비디오 RTP ToS(음성/비디오 데이터 우선 순위)를 지원하기 위해 새 항목 추가	음성 및 비디오 데이터에 대한 우선 순위 구성
비디오 RTP ToS(음성/비디오 데이터 우선 순위)를 지원하기 위해 항목 업데이트	Cisco IP 전화기의 텔레포니 기능 네트워크 설정
오디오 설정(음향)을 지원하기 위해 새 항목 추가	음향 설정 음향 설정 구성
오디오 설정(음향)을 지원하기 위해 항목 업데이트	Cisco IP 전화기의 텔레포니 기능

펌웨어 릴리스 11.1(2)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

기능	신규 또는 변경된 섹션
수신 및 발신 통화의 발신자 이름 조회를 제어합니다	수신 및 발신 통화에 대한 역방향 이름 조회 역방향 이름 조회 활성화 및 비활성화
Cisco 헤드셋 531 및 Cisco 헤드셋 532	헤드셋 중요 안전 정보 타사 헤드셋 전화기에서 헤드셋 구성
응급 전화 걸기	응급 전화 지원 기본 정보 응급 전화를 걸도록 전화 구성 217 E911 지오로케이션 구성 응급 전화가 응급 서비스로 연결되지 않음
LDAPS(LDAP over TLS)	TLS를 통한 LDAP 구성
DHCP VLAN 옵션.	전화기 웹 페이지에서 DHCP VLAN 옵션 설정 VLAN 설정 네트워크 구성 필드
XSI 서비스를 위한 HTTPS 지원.	XSI 전화 서비스 전화기가 XSI를 위한 BroadSoft 디렉터리에 액세스할 수 없음

펌웨어 릴리스 11.1(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

기능	신규 또는 변경된 섹션
아시아 언어 지원	전화기 디스플레이 언어 전화기 디스플레이 문제 글꼴이 너무 작거나 이상한 문자가 있음 페이지 356 전화기 화면에 아시아 문자 대신 상자 표시 전화기 로케일이 표시되지 않음 소프트키 레이블이 잘림
콜 센터 지원	콜 센터 에이전트 전화기 설정 ACD 통화 정보 누락 ACD 설정 전화기가 ACD 소프트키를 표시하지 않음
통화 녹음	SIP REC을 사용하여 원격 통화 녹음 활성화 SIP INFO를 사용하여 원격 통화 녹음 활성화 통화가 녹음되지 않음
Cisco IP 전화기 8845 및 8865 지원	비디오 코덱 구성 비디오 구성 비디오 전송 해상도 설정 비디오 대역폭 제어 비디오 구성 비디오 서비스 비활성화 비디오 구성
전화 웹 페이지의 공장 설정 초기화 버튼	웹 UI 버튼으로 전화기를 공장 설정 초기화 공장 설정 초기화
IPv6 지원	네트워크 구성 필드 IPv6 정보 네트워크 설정 IPv6 설정

기능	신규 또는 변경된 섹션
프레즌스	프레즌스에 대한 전화기 설정 Broadsoft XMPP 전화 프레즌스 메시지: 서버와 연결이 끊어졌음 프레즌스 상태가 작동하지 않음

펌웨어 릴리스 11.0(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

모든 새 기능이 [텔레포니 기능](#)에 추가되었습니다.

개정	업데이트된 섹션
MOS 향상 추가됨	회선 통화 상태의 MOS-LQ 및 MOS-CQ 값 참조
구성 유틸리티 페이지에서 부재 중 전화 표시를 구성하는 방법 추가됨	보조 서비스 구성 유틸리티로 부재 중 전화 표시 구성
특정 URL을 사용하여 전화기 웹 페이지에서 초기 재설정 및 ping 추가됨	전화기 웹 페이지에서 전화기 공장 설정 초기화 전화기 웹 페이지의 URL이 있는 전화기 문제 식별
전화기 웹 페이지에서 전화 회의 하드 키에 추가된 스타 코드에 관한 정보 추가됨	스타 코드로 전화회의 버튼 활성화
부팅 표시로 로고를 추가할 수 있습니다.	부트 표시로 로고 추가
키 확장 모듈은 전원을 연결하면 자동으로 감지됩니다.	키 확장 모듈의 자동 검색

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.