Product-ID wijzigen van een SX80, MX700 of MX800 Endpoint

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten CE9.1 en eerder: Configureren Belangrijke installatievoorbeeld van interface-optie Belangrijkste installatievoorbeeld van CLI-optie Verifiëren Problemen oplossen CE9.2.X en hoger - procedure zonder vergunning Mogelijke platform-ID's voor SX800, MX800/700: Configureren Verifiëren Problemen oplossen

Inleiding

In dit document worden de twee opties beschreven om de Product-ID van een SX80-, MX700- en MX800-eindpunt te wijzigen of te converteren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Op TC- en CE-software gebaseerde endpoints

Met succes geïnstalleerd eindpunt SX80, MX700 of MX800 en toegepast een geldig IP-adres dat bereikbaar is via web interface en/of opdrachtregel interface (CLI).

Hij heeft een e-mail met licentie aangevraagd en ontvangen, met alle opties en releasetoetsen die geldig zijn voor het serienummer van het apparaat.

Toegang tot het SX800-, MX700- of MX800-eindpunt met een beheeraccount voor een webinterface of opdrachtregel-interface (CLI).

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze softwareversies:

CE-software 9.1.X en hoger

CE-software 8.2.1 release.

TC-software 7.X releases

SX80-eindpunt.

Terminalsoftware

—In plaats hiervan kunt u ook alle software voor terminalemulatie gebruiken die Secure Shell (SSH) ondersteunt, zoals PuTy, Secure CRT, TeraTerm enzovoort.

Licentie-e-mail met een optiesleutel.

Een webbrowser, zoals Firefox, Internet Explorer of Chrome.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

CE9.1 en eerder:

Mogelijke Product-ID-licenties voor SX800 en MX800/700 endpoints:

SX80 = LIC-SX80 MX700 = LIC-MX700-D-S MX700 Luidsprekerspoor = LIC-MX700-D-D MX800 = LIC-MX800-S-S MX800 Luidsprekerspoor = LIC-MX800-S-D MX800D dubbel scherm = LIC-MX800-D-D

> **Opmerking:** SX800- en MX700/800-eenheden gebruiken dezelfde fysieke hardwarecodec. Als u de **Product-ID** wilt wijzigen, moet u een **optiesleutel** toepassen die het type eindpunt aangeeft.

Configureren

Dit web interface voorbeeldvideo vult dit document aan.

Belangrijke installatievoorbeeld van interface-optie

Stap 1. Controleer uw e-mail met licenties met een **optiesleutel** voor uw juiste **Product-ID.** In deze handleiding converteert een SX80 naar een MX800. De procedure is dezelfde voor het converteren van een MX700 of MX800 naar een SX80:

VOORBEELD E-MAIL

*** IMPORTANT - DO NOT DISCARD THIS E-MAIL ***

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the Serial Number Lookup process for software license activation key/file. Please read this email carefully and forward it with any attachments to the proper system administrator if you are not the correct person.

System Serial Number	: FCZ
Hardware Serial Number	: FTT
MAC Address	: E4C722661F00
Service Contract	
SC End Date	:
	TTO TO 050000
Software Part Name	: LIC-TB-S52020:
Tandberg Item No	: :
Shipped Version	: TC7.1.4
Shipped Version Key	: 1000
Shipped Image URL	: -
Options	
Cisco Option Name	:LTC-MX800-S-D:
Tandberg Option Name	
Option Key	·1P005-1-
operon key	.11005 1
Options	
Cisco Option Name	:LIC-TC-CRYPTO-K9:
Tandberg Option Name	
Option Key	:1000-1-
oberer wel	

Stap 2. Meld u aan bij de webinterface met een beheerdersaccount en navigeer naar **Onderhoud** > **Optioneel.**

Cisco TelePresence SX80								
希 Home	Seall Control	🖋 Setup	Security	Maintenance	📥 Inte	gration		🛔 admin
System Information		Diagnostics System Logs		ssues with your system. See Diagnostics for more info.		gnostics for more info.		
General			Call Logs User Interface Screenshots					
Product:	Product: Cisco TelePresence SX80		Software Upgrade		Inactive			
Last boot: last Thursday at 22:43		Option Keys			-			
Software version: ce 8.2.1 Final e9daf06 2016-06-28		Backup and Restore			-			
Installed options: Encryption		System Recovery						
	Re	ultiSite emoteMonitoring		Restart		ļ		
System name:				Status			Registered	
IPv4:				Proxy				
IPV6: MAC address:	-	1.07.22.64.84.00	2	URI				
Temperature:	66	6.9°C / 152.4°F	,					

Stap 3. Voer de waarde van de **optiesleutel** in het veld **Optie-**toets en klik op **Optiesleutel toevoegen. Start** de codec opnieuw.

cisco						٩	Cisco TelePrese	nce SX80
🖀 Home	Call Control	🖋 Setup	Security	Maintenance	+ Integration			🔒 admin
Option K	eys							
Туре	Desc	ription				Кеу	Status	
Encryption	yption Enables encryption of media streams. 1C000 Active					1		
MultiSite	ite Enables hosting of meetings with up to four participants 1M003- Active							
RemoteMor	temoteMonitoring Enables snapshots of local and remote video sources in the web interface 1S000- Active					1		
Add option	key							
	Serial number							
Option key 1P005-								
	Contact your Cisco representative to obtain option keys. You need to provide the serial number to get option keys.							
		Add option key						

Opmerking: MX800 ST **product-ID** start met code 1P005. Elk codec-type heeft een eigen **Product-ID**: LIC-SX80 = 1P001 / LIC-MX700-D-S = 1P002 / LIC-MX700-D-D = 1P003 / LIC-MX800-S-S = 1P004 / LIC-MX 800-S-D = 1P005 / LIC-MX800-D-D = 1P006.

Belangrijkste installatievoorbeeld van CLI-optie

- Stap 1. Start een SSH-sessie en log in met een beheeraccount.
- Stap 2. Start de opdracht: OptieEenheid OptieKey Toevoegen-toets: [optiesleutel]
- Stap 3. Start de opdracht: Opstarten van xOpdracht SystemUnit:

Opmerking: Normaal gesproken hoeft het invoeren van de waarde van een **optiesleutel** geen nieuwe start te maken. Voor het invoeren van de waarde van een product-**ID**-**optie** is een herstart vereist om deze verandering in werking te kunnen stellen.

	😭 luisga — -bash — 124×45
Last login: Sun Apr 23 09:47:22 on ttys000 LUISGA-M-C1VB:~ luisga\$ ssh admin@ Password: Welcome to	
Cisco Codec Release ce 8.2.1 Final e9daf06 2016-06-28 SW Release Date: 2016-06-28 I *r Login successful	
ОК	
xCommand SystemUnit OptionKey Add Key: 1P005-	\leftarrow
OK *r OptionKeyAddResult (status=OK): ** end	
xcommand SystemUnit Boot	
OK *r SystemUnitBootResult (status=OK): ** end CULL report request restarting	
tshell: Remote closed connection	
Connection to closed. LUISGA-M-C1VB:~ luisga\$	

Verifiëren

Selecteer de banner rechtsboven in de webpagina voor endpointgebeurtenissen **startpagina**. Zorg ervoor dat het producttype is gewijzigd en nu het juiste type apparaat aangeeft, dat in deze handleiding een MX800 is. Controleer het **product**: veldwaarde onder **Home > Systeeminformatie > Algemeen > Product**: veld. Zorg voor het **product**: **De veldwaarde is gewijzigd en geeft het juiste type apparaat aan, dat in deze handleiding een MX800 is**:

Cisco TelePresence MX800 SpeakerTrack						
👫 Home 💪 Call Contro	ol 🖋 Setup 🔒 Security	Maintenance	integration	🛔 admin		
System Information	I			*		
General		H323				
Product:	Cisco TelePresence MX800 Speake	erTrack		Inactive		
Last boot:	today at 23:38	Gatekee	per	-		
Serial number:		Number				
Software version:	ce 8.2.1 Final e9daf06 2016-06-28	ID		-		
Installed options:	Encryption					
	MultiSite	SIP Pro	oxy 1			
	RemoteMonitoring		-			
System name:	-	Status		Failed: 485 Ambiguous / Device type		
IPv4:				mismatch		
IPv6:	-	Proxy				
MAC address:	E4:C7:22:6A:84:B0	URI				
Temperature:	67.5°C / 153.5°F					

Problemen oplossen

De Product-ID-toets zal niet in de Optie Toetsen-pagina weergeven, dit is een verwacht gedrag.

Pas een Product-ID toe die al in het systeem aanwezig is en u hebt een fout:

Webinterface: "Optie-toets mislukt: Niet-gespecificeerde fout"

CLI SSH: "Ongeldige bestandsindeling, onjuist product of al geïnstalleerd."

Opmerking: Start de codec altijd opnieuw nadat u de **Product-ID-optiesleutel** hebt toegevoegd.

Controleer of de eerste vijf-cijferig code in de reekscodes overeenkomt met het type van het apparaat dat u nodig hebt:

LIC-SX80 = 1P001 LIC-MX700-D-S = 1P002 LIC-MX700-D-D = 1P003 LIC-MX800-S-S = 1P004 LIC-MX800-S-D = 1P005 LIC-MX800-D-D = 1P006

Als dit niet het geval is, kunt u met de juiste code om een Product-ID vragen.

Als u fouten tegenkomt nadat u de procedures hebt bevestigd die in deze handleiding en in de

Problemen oplossen Neem in het gedeelte van deze handleiding contact op met Cisco TAC.

CE9.2.X en hoger - procedure zonder vergunning

Na de release CE-software 9.2.x en later wordt een CLI-opdracht toegevoegd om een product-ID zonder licentie te wijzigen.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce97/collaboration-endpointsoftware-api-reference-guide-ce97.pdf

Mogelijke platform-ID's voor SX800, MX800/700:

MX700/MX700ST/MX800/MX800ST/MX800D [SX80/MX700/MX800/MX800D]

Configureren

Stap voor stap

Configuratievoorbeeld:

Open eerst een terminalsessie met de unit en voer de opdracht "*xCommo SystemUnit ProductPlatform Set-platform in: Platform*" waarbij "Platform" de juiste Product-ID is.

De klant heeft per ongeluk een MX800ST-producttype

Status		- +
SystemUnit		
		-
Productid	Cisco TelePresence MXB00 SpeakerTrack	
ProductPlatform	MX800ST	
ProductType	Cisco Codec	
Uptime	87125	

In plaats daarvan hebben we een MX700 nodig, dus passen we de opdracht toe met behulp van "MX700" als type.

XcommandosysteemEenheid Productplatform: platform: MX. 700



Opmerking: START altijd de codec opnieuw nadat u de opdracht Platform hebt toegevoegd

Verifiëren

U kunt naar de web interface van de unit gaan via **Setup > Status > SystemUnit**. Zorg ervoor dat de waarde de door u ingestelde product-ID is.

Status	
SystemUnit	
Productid	Cisco TelePresence MX700
ProductPlatform	MX700
ProductType	Cisco Codec
Uptime	67

Problemen oplossen

Niet elke SX80 kan de Product-ID wijzigen, maar er zijn twee soorten: Standalone SX80 (CTS-SX80CODEC) en MX-gebaseerde SX80 (CTS-MXCODEC).

Hardware		11520	Hardware	
MainBoard SerialNumber		H323	MainBoard SerialNumber	
MonitoringSoftware	64	HttpFeedback	MonitoringSoftware	64
Temperature	52.0	ICE	Temperature	75.9
TemperatureThreshold	90	Logging	TemperatureThreshold	90
UDI	CTS-MXCODEC V01	Network	UDI	CTS-SX80CODEC V01

Als de platformopdracht op een **standalone SX80** is ingesteld, zal deze een fout van "**onjuist hardwareplatform**" tonen.

PuTTY .	PuTTY - PuTTY
	xstatus //product
xstatus //product	*s SystemUnit ProductId: "Cisco TelePresence SX80"
*s SystemUnit ProductId: "Clsco lelePresence SX80" Ka SystemUnit ProductDatform: "SY80"	's Systemunit ProductPlatform: "5x80"
*s Systemunit ProductPlatform: "SAGO" *s SystemUnit ProductTure: "Cisco Codec"	** end
** end	end end
	ok
OK	xCommand SystemUnit ProductPlatform Set Platform: MX800ST
xCommand SystemUnit ProductPlatform Set Platform: MX800ST	
	OK
OK	<pre>*r ProductPlatformSetResult (status=Error):</pre>
<pre>*r ProductPlatformSetResult (status=OK):</pre>	*r ProductPlatformSetResult Reason: "Incorrect hardware platform"
** end	** end