



## Nieuwe en gewijzigde informatie

- [Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 14.2\(1\), op pagina 1](#)
- [Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 14.1\(1\), op pagina 2](#)
- [Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 14.0\(1\), op pagina 2](#)
- [Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.8\(1\), op pagina 2](#)
- [Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.7\(1\), op pagina 3](#)
- [Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.6\(1\), op pagina 4](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.5\(1\)SR3, op pagina 4](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.5\(1\)SR1, op pagina 4](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.1\(1\)SR1, op pagina 5](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.1\(1\), op pagina 5](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.0\(1\), op pagina 6](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.7\(1\), op pagina 6](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.5\(1\)SR1, op pagina 6](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.5\(1\), op pagina 7](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.0, op pagina 8](#)

## Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 14.2(1)

De volgende informatie is nieuw of gewijzigd voor firmwareversie 14.2(1).

| Funcctie  | Nieuw en gewijzigd  |
|---|---|
| Ondersteuning voor SIP OAuth op SRST  | <a href="#">Beveiligingsverbeteringen voor uw telefoonnetwerk</a> |
| Met de USB-adapter voor de Cisco-hoofdtelefoon 730 vereenvoudigd aanmelden bij Extension Mobility | <a href="#">Functies van de telefoon</a>                          |
| Synchroniseren Dempen via bluetooth voor Cisco-hoofdtelefoonserie 700                             | <a href="#">Functies van de telefoon</a>                          |
| Nieuwe instellingen voor Cisco-hoofdtelefoonserie 500: Dock-gebeurtenis en de modus Altijd aan    | <a href="#">Functies van de telefoon</a>                          |

## Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 14.1(1)

De volgende informatie is nieuw of gewijzigd voor firmwareversie 14.1(1).

| Functie  | Nieuw en gewijzigd   |
|--|--|
| SIP OAuth voor proxy TFTP-ondersteuning  | <a href="#">Beveiligingsverbeteringen voor uw telefoonnetwerk</a>                                |
| Verbeterde gesprekswaarschuwing voor Hunt-groep                                      | <a href="#">Functies van de telefoon</a>   |
| Configureerbare nummerweergave voor gesprekken in de modus Uitgebreide lijn          | <a href="#">Productspecifieke configuratie</a>   |
| Configureerbare vertraagde PLAR  | <a href="#">Functies van de telefoon</a>   |
| MRA-ondersteuning voor het met Cisco-hoofdtelefoons aanmelden bij Extension Mobility | <a href="#">Functies van de telefoon</a>   |
| Telefoonmigratie zonder overgangsbelasting   | <a href="#">Rechtstreekse migratie van uw telefoon naar een telefoon voor meerdere platforms</a> |

## Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 14.0(1)

**Tabel 1: Nieuwe en gewijzigde informatie**

| Functie  | Nieuw en gewijzigd   |
|--|--|
| Verbetering van de bewaking van geparkeerde gesprekken | <a href="#">Productspecifieke configuratie</a>   |
| Verbeteringen van SIP OAuth                            | <a href="#">Beveiligingsverbeteringen voor uw telefoonnetwerk</a>                            |
| Verbeteringen van de gebruikersinterface               | <a href="#">Survivable Remote Site Telephony</a><br><a href="#">Functies van de telefoon</a> |
| Verbeteringen van OAuth voor MRA                       | <a href="#">Mobile en Remote Access via Expressway</a>                                       |

Vanaf firmwarerelease 14.0 ondersteunen de telefoons DTLS 1.2. DTLS 1.2 vereist Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) versie 9.10 of hoger. U configureert de minimale DTLS-versie voor een VPN-verbinding in ASA. Zie *ASDM Book 3: configuratiehandleiding voor Cisco ASA-serie VPN ASDM* op <https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/products-installation-and-configuration-guides-list.html> voor meer informatie

## Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.8(1)

De volgende informatie is nieuw of gewijzigd voor firmwarerelease 12.8(1).

| Functie  | Nieuwe of gewijzigde inhoud   |
|--|---|
| Gegevensmigratie telefoon  | <a href="#">Het telefoonmodel van een gebruiker wijzigen</a>  |
| Verbetering hoofdtelefoonupdate  | <a href="#">Apparaatgegevens</a>  |
| Met Cisco-hoofdtelefoons aanmelden bij Extension Mobility vereenvoudigen | <a href="#">Functies van de telefoon</a>  |
| Wijzigingen in functiecontrole   | <a href="#">Productspecifieke configuratie</a> , nieuwe velden <b>Waarschuwing bij te hoog stemvolume</b> en <b>Gesprek als spam markeren</b>   |
| Algemene wijzigingen   | Verduidelijken van Wi-Fi en de PC-poort: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Telefoon instellen via instellingenmenu's</a></li> <li>• <a href="#">De draadloze LAN op de telefoon inschakelen</a></li> </ul> |
| Meer informatie toegevoegd over het veld Webtoegang                      | <a href="#">Productspecifieke configuratie</a>  |
| Niet-ondersteunde functie verwijderen                                    | <a href="#">Functies van de telefoon</a>  |

## Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.7(1)

Tabel 2: Revisies Cisco IP-telefoon 8800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 12.7(1).

| Revisie  | Bijgewerkt gedeelte  |
|--|--|
| Bijgewerkt voor ondersteuning van achtergronden op toetsuitbreidingsmodules. | <a href="#">Aangepaste achtergrondafbeeldingen</a>   |
| Bijgewerkt voor Cisco-hoofdtelefoon 730-ondersteuning                        | <a href="#">Apparaatgegevens</a>   |
| Bijgewerkt voor Cisco-hoofdtelefoon 500-serie firmwareversie 2.0             | <a href="#">Apparaatgegevens</a><br><a href="#">Headsetbeheer in oudere versies van Cisco Unified Communications Manager</a> |
| Bijgewerkt voor inkomende gesprekken op groepsnummers.                       | <a href="#">Functies van de telefoon</a>   |
| De configuratiegegevens van de E-Hook zijn verwijderd.                       | <a href="#">Productspecifieke configuratie</a>   |

## Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.6(1)

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

*Tabel 3: Revisies Cisco IP-telefoon 8800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 12.6(1)*

| Revisie   | Bijgewerkt gedeelte   |
|---|---|
| Bijgewerkt voor terugkeren naar de primaire lijn in de sessielijnmodus. | <a href="#">Productspecifieke configuratie</a><br><a href="#">Omgeving modus Sessielijn</a> |

## Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.5(1)SR3

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

*Tabel 4: Revisies Cisco IP-telefoon 8800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 12.5(1)SR3*

| Revisie  | Bijgewerkt gedeelte  |
|--|--|
| Ondersteuning voor onboarding met activeringscode en Mobile and Remote Access  | <a href="#">Onboarding met activeringscode en Mobile en Remote Access</a>                  |
| Ondersteuning voor het gebruik van het hulpprogramma voor probleemrapportage via Cisco Unified Communications Manager. | <a href="#">Een telefoonprobleemrapport maken via Cisco Unified Communications Manager</a> |
| Nieuw onderwerp  | <a href="#">Een netwerkverbinding delen met uw telefoon en computer</a>                    |
| Nieuw onderwerp  | <a href="#">Videocamera van uw telefoon beschermen</a>                                     |

## Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.5(1)SR1

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

*Tabel 5: Revisies Cisco IP-telefoon 8800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 12.5(1)SR1.*

| Revisie   | Bijgewerkt gedeelte  |
|---|--|
| Ondersteuning voor Elliptic Curve   | <a href="#">Ondersteunde beveiligingsfuncties</a>                |
| Ondersteuning voor verbeteringen in gespreksgeschiedenis voor de modus Verbeterde lijn met rolloverlijnen | <a href="#">Functies beschikbaar in de modus Verbeterde lijn</a> |

| Revisie   | Bijgewerkt gedeelte  |
|---|--|
| Ondersteuning voor Gefluisterde pagingberichten in Cisco Unified Communications Manager Express     | <a href="#">Interactie Cisco Unified Communications Manager Express</a>                  |
| Taalondersteuning voor Chinees  | <a href="#">Taalbeperking</a>  |
| Ondersteuning voor onboarding met activeringscode   | <a href="#">Onboarding met activeringscode voor lokale telefoons</a>                     |
| Ondersteuning voor mediapaden en interactieve connectiviteitsinrichting                             | <a href="#">Mediapaden en interactieve connectiviteitsinrichting</a>                     |
| Ondersteuning voor TLS-cijfers uitschakelen   | <a href="#">Productspecifieke configuratie</a>   |
| Ondersteuning voor Handset uitschakelen zodat het audiopad naar de hoofdtelefoon gehandhaafd blijft | <a href="#">Productspecifieke configuratie</a>   |
| Ondersteuning voor externe configuratie van de headsetparameters                                    | <a href="#">Headsetbeheer in oudere versies van Cisco Unified Communications Manager</a> |

## Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.1(1)SR1

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

**Tabel 6: Revisies Cisco IP-telefoon 8800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 12.1(1)SR1**

| Revisie   | Bijgewerkt gedeelte                            |
|---|--|
| Verbetering in Kiezen met Enbloc voor timer tussen cijfers T.302. | <a href="#">Productspecifieke configuratie</a> |

## Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.1(1)

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

**Tabel 7: Revisies Cisco IP-telefoon 8800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 12.1(1)**

| Revisie  | Bijgewerkt gedeelte  |
|--|--|
| Mobile and Remote Access via Expressway ondersteunt nu de modus Verbeterde lijn. | <a href="#">Telefoonfuncties beschikbaar voor Mobile en Remote Access via Expressway</a> |
|  | <a href="#">Mobile en Remote Access via Expressway</a>                                   |
|  | <a href="#">Functies beschikbaar in de modus Verbeterde lijn</a>                         |
| TLS 1.2 in- of uitschakelen voor toegang tot webserver wordt nu ondersteund.     | <a href="#">Productspecifieke configuratie</a>   |

| Revisie   | Bijgewerkt gedeelte                             |
|---|---|
| De audiocodec G722.2 AMR-WB wordt nu ondersteund. | <a href="#">Overzicht van de telefoon</a>       |
|   | <a href="#">Velden van Gespreksstatistieken</a> |

## Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.0(1)

Alle nieuwe functies zijn toegevoegd aan [Functies van de telefoon](#).

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

**Tabel 8: Revisies Cisco IP-telefoon 8800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 12.0(1)**

| Revisie   | Bijgewerkt gedeelte  |
|---|--|
| Bijgewerkt voor Gesprek parkeren, Lijnstatus Gesprek parkeren, Groep opnemen en Speurgroepen op modus Verbeterde lijn | <a href="#">Functies beschikbaar in de modus Verbeterde lijn</a> |

## Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.7(1)

Er waren geen beheerupdates in de gebruikershandleiding nodig voor firmwarerelease 11.7(1).

## Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.5(1)SR1

Alle nieuwe functies zijn toegevoegd aan [Functies van de telefoon](#).

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

**Tabel 9: Revisies Cisco IP-telefoon 8800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 11.5(1)SR1.**

| Revisie  | Bijgewerkt gedeelte  |
|--|--|
| Bijgewerkt voor ondersteuning van Cisco IP-telefoon 8865NR                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Voedingsvereisten telefoon</a></li> <li>• <a href="#">Netwerkprotocollen</a></li> <li>• <a href="#">Overzicht van de telefoon</a></li> <li>• <a href="#">Toetsen en hardware</a></li> </ul> |
| Bijgewerkt voor ondersteuning van Recording and Monitoring in de modus Verbeterde lijn | <a href="#">Functies beschikbaar in de modus Verbeterde lijn</a>   |

| Revisie   | Bijgewerkt gedeelte  |
|---|--|
| Bijgewerkt voor ondersteuning WLAN-scanlijst                | <a href="#">De draadloze LAN op de telefoon inschakelen</a>  |
|   | <a href="#">Draadloos LAN instellen via telefoon</a>   |
|   | <a href="#">Netwerkinstellingen configureren</a>   |
| Bijgewerkt voor Niet storen met MLPP-ondersteuning          | <a href="#">Niet storen instellen</a>  |
| Bijgewerkt met ondersteuning voor configureerbaar belgeluid | <a href="#">Productspecifieke configuratie</a>   |
| Verbeterde beveiliging                                      | <a href="#">Beveiligingsverbeteringen voor uw telefoonnetwerk</a>  |
| Algemene wijzigingen  | <a href="#">Updates voor Webpagina Cisco IP-telefoon</a><br><a href="#">Nieuwe presentatie van de telefoonfunctieconfiguratie in Cisco Unified Communications Manager</a><br><a href="#">Configuratie van telefoonfuncties</a> |

## Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.5(1)

Tabel 10: Revisies Cisco IP-telefoon 8800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 11.5(1).

| Revisie   | Bijgewerkt gedeelte   |
|---|---|
| Modus Verbeterde lijn wordt ondersteund.                            | <a href="#">Extra lijntoetsen instellen</a><br><a href="#">Functies beschikbaar in de modus Verbeterde lijn</a> |
| Niet storen (NST) is bijgewerkt voor nieuwe weergave.               | <a href="#">Niet storen instellen</a>   |
| Opus-codec wordt ondersteund.                                       | <a href="#">Overzicht van de telefoon</a>   |
| FIPS-modus is toegevoegd.   | <a href="#">FIPS-modus inschakelen</a>  |
| WLAN-instellingen zijn bijgewerkt.                                  | <a href="#">Draadloos LAN instellen via telefoon</a>  |
| WLAN-profiel voor Cisco IP-telefoon 8861 en 8865 wordt ondersteund. | <a href="#">Een Wi-Fi-profiel instellen met behulp van Cisco Unified Communications Manager</a>                 |
|   | <a href="#">Een Wi-Fi-groep instellen met behulp van Cisco Unified Communications Manager</a>                   |
| WLAN-verificatiepogingen instellen wordt ondersteund.               | <a href="#">Het aantal WLAN-verificatiepogingen instellen</a>   |
| WLAN-promptmodus inschakelen wordt ondersteund.                     | <a href="#">WLAN-promptmodus inschakelen</a>  |
| Kiestoon aanpassen wordt ondersteund.                               | <a href="#">De kiestoon aanpassen</a>   |
| Weergave netwerkinfoscherm wordt ondersteund.                       | <a href="#">Netwerkinformatiescherm weergeven</a>   |

## Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.0

Alle nieuwe functies zijn toegevoegd aan [Functies van de telefoon](#).

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

**Tabel 11: Revisies Cisco IP-telefoon 8800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 11.0**

| Revisie  | Bijgewerkt gedeelte   |
|--|---|
| Bijgewerkt ter verduidelijking en aanvulling   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">VPN-configuratie</a></li> <li>• <a href="#">Netwerkinstellingen configureren</a></li> <li>• <a href="#">Energy Efficient Ethernet instellen voor switch- en Pc-poort</a></li> <li>• <a href="#">Resolutie videoverzending instellen</a></li> <li>• <a href="#">Verbeterde Survivable Remote Site Telephony (SRST)</a></li> </ul> |
| Bijgewerkt met verbeterde ondersteuning voor foutopsporing telefoonsecties                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Foutopsporingsinformatie van Cisco Unified Communications Manager controleren.</a></li> </ul>  |
| Bijgewerkt met verbeterde ondersteuning voor EAP-TLS + SCEP, PEAP-GTC en digitale X.509-certificaten | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">WLAN-beveiliging.</a></li> <li>• <a href="#">Verificatiemodus instellen</a></li> <li>• <a href="#">Aanmeldingsgegevens draadloze beveiliging</a></li> </ul>  |
| Bijgewerkt met verbeterde PRT-ondersteuning (Problem Report Tool)                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Hulpprogramma Probleemrapportage.</a></li> <li>• <a href="#">Upload-URL voor klantondersteuning configureren.</a></li> </ul>   |
| Toegevoegd voor ondersteuning Kiesregels van toepassing  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Kiesregels van toepassing</a></li> </ul>   |
| Toegevoegd voor Regeltekstlabel  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Label voor een lijn instellen.</a></li> </ul>  |



## Over de vertaling

Cisco biedt voor sommige gebieden lokalisatie aan voor deze content. De vertalingen worden echter alleen aangeboden ter informatie. Als er sprake is van inconsistentie, heeft de Engelse versie van de content de voorkeur.