

Experiment 1: The effect of temperature on the rate of reaction between sodium thiosulfate and hydrochloric acid.

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. Que posso eu fazer se eu estou experimentando o som de alarme quando eu falo através do monofone?

R.

Passo 1:

Alcance a página de instalação SPA922 com base na Web.

Passo 2:

Início de uma **sessão Admin** do clique **avançado** então.

Passo 3:

Telefone do clique.

Passo 4:

Enrole para baixo e procure o **ganho de entrada audio (DB)**. Ajuste o **ganho de entrada do monofone** a - 6 ou 6.?

Passo 5:

Clique?.

Nota: Verifique a qualidade do som no telefone para determinar se melhorou. Se isto não trabalhou, continue pisar 6.

Passo 6:

Clique **EXT 1**.

Passo 7:

Procure o **silêncio supl. permitem-no** e ajustam-n a **sim**.

Nota: Se você ainda está encontrando o mesmo problema depois que estas mudanças, restauram o dispositivo ao padrão de fábrica e o reconfiguram.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)