

Página de Índice de Troubleshooting de Hardware

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Categorias](#)

[Roteadores e módulos de produto avançado](#)

[Switches e módulos de LAN](#)

[Módulos e Switches ATM](#)

[Produtos de acesso](#)

[Voz, telefonia e transferência de mensagens](#)

[Produtos de segurança](#)

[Redes de Armazenamento](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento oferece um índice de documentos de troubleshooting de hardware para produtos da Cisco.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Categorias](#)

Esta seção lista as categorias abordadas por este documento.

- [Roteadores e módulos de produto avançado](#)
- [Switches e módulos de LAN](#)
- [Módulos e Switches ATM](#)
- [Produtos de acesso](#)
- [Voz, telefonia e transferência de mensagens](#)
- [Produtos de segurança](#)
- [Redes de Armazenamento](#)

Roteadores e módulos de produto avançado

- [Cisco 7100 Series Routers](#)
- [Cisco 7200 Series Routers](#)
- [Cisco 7300 Series Routers](#)
- [Cisco 7400 Series Routers](#)
- [Cisco uBR72xx/uBR7246 VXR Universal Broadband Router](#)
- [Cisco 7500 Series Routers](#)
- [Cisco 7500 Series Route Switch Processors \(RSP\)](#)
- [Cisco 7500 Series Versatile Interface Processors \(VIP\)](#)
- [Cisco 10000 \(ESR\) Series Router](#)
- [Cisco 12000 Series Line Cards](#)
- [Cisco 12000 Series Internet Router](#)

Switches e módulos de LAN

- [Catalyst 2948G-L3/4908G-L3 Series Switches](#)
- [Catalyst 2900-XL/3500-XL Series Switches](#)
- [Catalyst 4000/4912G/2980G/2948G Series Switches](#)
- [Catalyst 4000 e 4500 Supervisor III e IV](#)
- [Catalyst 5500/5000/2926G/2926 Series Switches](#)
- [Catalyst 6500/6000 MSFC/MSFC2](#)
- [Troubleshooting de Falhas do Catalyst 6000/6500 System](#)
- [Conectividade de Porta do Módulo WS-X6348 para Catalyst 6000 com Cisco IOS Integrado \(Modo Nativo\)](#)
- [Conectividade de Porta do Módulo WS-X6348 para Catalyst 6000 com CatOS](#)

Módulos e Switches ATM

- [Catalyst 8500 MSR Series Switch](#)
- [Cisco LightStream 1010 ATM Switches](#)

Produtos de acesso

- [Cisco 800 Series Routers](#)
- [Cisco 1600 Series Routers](#)
- [Cisco 1700 Series Routers](#)

- [Cisco 2500 Series Routers](#)
- [Cisco 2600 Series Routers](#)
- [Cisco 2800 Series Routers](#)
- [Cisco 3600 Series Routers](#)
- [Cisco 3700 Series Routers](#)
- [Cisco 3800 Series Routers](#)
- [Cisco 4000 Series Routers](#)
- [Cisco 6400 Series Routers](#)
- [CVA120](#)
- [Modems MICA](#)
- [ubr900](#)
- [Cisco AS5200 e AS5300](#)
- [Cisco AS5350 e AS5400](#)
- [Cisco AS5800](#)

Voz, telefonia e transferência de mensagens

- [Cisco 1700 Series Routers](#)
- [Cisco 2600 Series Routers](#)
- [Cisco 3600 Series Routers](#)
- [Cisco MC3810](#)
- [Cisco AS5350 e AS5400](#)
- [Cisco AS5800](#)
- [Catalyst 6500/6000 Series Switches](#)
- [Cisco 7200 Series Routers](#)
- [Cisco 7500 Series Routers](#)

Produtos de segurança

[Troubleshooting de Hardware PIX](#)

Redes de Armazenamento

[SN 5420 Storage Router](#)

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)