

Pesquisar defeitos - Incapaz de alcançar Web site com o Firewall do Sem fio-n RV220W

Objetivos

A encenação para este artigo do Troubleshooting é quando os sites não podem ser alcançados com o Firewall do Sem fio-n VPN RV220W. A rede setup tais que os anfitriões alcançam o Internet com o RV220W.

Dispositivos aplicáveis

- RV220W

Pesquisando defeitos o acesso aos sites

Etapa 1. A primeira coisa a verificar é o filtragem de conteúdo. Isto pode ser verificado abrindo o *filtragem de conteúdo* da página da utilidade baseada Web. Escolha o **Firewall > o filtragem de conteúdo** da utilidade baseada Web para abrir a página.

Etapa 2. Na página do **filtragem de conteúdo** verifique se o **bloco toda a verificação-caixa URL** é verificado **à revelia**. Se esta verificação-caixa é encontrada para ser todo o então verificado os Web site estão obtendo obstruído devido a esta opção. Apenas unchecking a verificação-caixa pode resolver a edição.

Etapa 3. Verificação seguinte a página do *bloqueio URL*. Para abri-la escolha o **Firewall > o bloqueio URL** da utilidade baseada Web. Tente procurar o campo URL na tabela obstruída da palavra-chave para ver se o site que não é acessível está lá na lista.

Etapa 4. Enfim a verificação para a relação da proteção ordena se ajustada. Escolha **Cisco protegem a Web > o Cisco da relação protegem a Web da relação** da utilidade baseada Web para abrir a página da relação da proteção. Tente procurar se alguma regra é ajustada para obstruir Web site.

Etapa 5. Se toda a esta parece ser direita então o problema pôde existir no dispositivo que é conectado ao lado do RV220W na topologia de rede. Supõe se é um modem DSL a seguir tenta procurar regras do host DMZ no modem DSL. No DMZ as regras tentam considerar a regra do host DMZ.