

Habilitar Discovery-Bonjour no RV34x Series Router

Objetivo

O Bonjour é um protocolo de descoberta de serviços usado para a descoberta automática de dispositivos e serviços em redes IP (Internet Protocol). O Bonjour permite a atribuição automática de endereços IP sem um nome de servidor Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) para tradução de endereços sem um servidor DNS (Domain Name System) e descoberta de serviços sem um servidor de diretório. Quando o Bonjour está ativado, o roteador envia periodicamente registros de serviço Bonjour para toda a rede local para anunciar a existência de um roteador RV34x e os serviços que ele fornece.

É possível habilitar o Bonjour em Virtual Local Area Networks (VLANs) específicas. Habilitar o Bonjour em uma VLAN permite que os dispositivos nessa VLAN descubram os serviços Bonjour disponíveis no roteador, como o protocolo de transmissão de hipertexto (HTTP - Hypertext Transmission Protocol) ou o protocolo de transmissão de hipertexto (HTTPS - Hypertext Transmission Protocol Secure).

Note: O Bonjour só anuncia os serviços padrão configurados no roteador quando ele está ativado. Por exemplo, se uma determinada VLAN estiver configurada com um ID 2, os dispositivos e hosts na VLAN 2 não poderão descobrir os serviços Bonjour em execução no roteador, a menos que Bonjour esteja ativado especificamente para a VLAN 2.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como habilitar o Discovery Bonjour no RV34x Series Router.

Dispositivos aplicáveis


- Série RV34x

Versão de software


- 1.0.01.16

Habilitar Discovery-Bonjour

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha **Configuração do sistema > Discovery-Bonjour**.




Etapa 2. Marque a caixa de seleção Discovery-Bonjour **Enable** para ativar o Bonjour globalmente. Esta caixa está marcada por padrão.



Etapa 3. (Opcional) Na Tabela de Controle de Interface Bonjour, escolha a VLAN específica onde deseja habilitar o Bonjour e marque a caixa de seleção.

Bonjour Interface Control Table		
Available Interface	IP Address	Enable Bonjour
VLAN1	192.168.1.1	<input type="checkbox"/>
VLAN2	192.168.2.1	<input type="checkbox"/>
VLAN3	192.168.3.1	<input checked="" type="checkbox"/>

Etapa 4. Clique em Apply.



Agora você deve ter ativado com êxito o Discovery-Bonjour no RV34x Series Router.