

## Menu principal

O Troubleshooting do roteador do Catalyst 8540MSR, do Catalyst 8510MSR, e do LightStream 1010 ATM switch é dividido nas seguintes seções:

- [Identificando as edições](#)
- [Problemas de conexão do módulo de interface](#)
- [Problemas de perda de célula da interface](#)
- [Teste e depuração da conexão da interface](#)
- [Atualização do IOS](#)
- [Problemas de módulo de interface](#)
- [Recuperação de senha:](#)
- [Alimentação](#)
- [Diagnóstico de energia do processador do Switch ATM](#)
- [Problemas de inicialização](#)
- [Informações adicionais](#)

Selecione o processo que descreve melhor seu problema. Se você é incerto de onde começar, tenta olhar a [identificação da](#) seção das [edições](#) primeiramente.

---

[>>> da próxima seção](#)

---