

Troubleshooting de Hardware para os Cisco uBR9xx Series Cable Modems

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Fluxograma de Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento fornece a informação de Troubleshooting para falhas de hardware comum o Modems a cabo do uBR9xx Series de Cisco, e fornece maneiras de pesquisar defeitos aquelas falhas. O fluxograma alista a maioria de sintomas comuns encontrados pelo Modems a cabo do uBR9xx Series de Cisco.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Fluxograma de Troubleshooting](#)

