

Содержание

[Введение](#)

[Я установил видеокамеру к видеовходу количество 2 моего Кодека TANDBERG с помощью компонентного видео, теперь я не в состоянии получить любое видео при активации этого источника. В чем причина?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90.

Вопрос. Я установил видеокамеру к видеовходу количество 2 моего Кодека TANDBERG с помощью компонентного видео, теперь я не в состоянии получить любое видео при активации этого источника. В чем причина?

О. Этот ответ допустим для следующих продуктов:

Кодек TANDBERG C90

Продукт TelePresence может подключить до 12 источников питания HD-видео, но только пять могут быть активными одновременно. Как принимают значение по умолчанию, источник видеовхода номер 2 собирается быть HDMI.

Для изменения этого откройте меню **Home** на продукте TelePresence и перейдите: **Параметры настройки > параметры настройки Администратора > Усовершенствованная конфигурация > Видео > Ввод > Источник 2** и набор Разъем к YPbPr.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)