

# Содержание

[Введение](#)

[Как я отрегулировал для изменений летнего времени на моих продуктах Codian?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, GW MSE 8321 ISDN Cisco TelePresence, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, супервизора MSE 8050 Cisco TelePresence, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 и Cisco TelePresence Усовершенствованный Медиашлюз 3610 продуктов.

### **Вопрос. Как я отрегулировал для изменений летнего времени на моих продуктах Codian?**

О. В настоящее время оборудование Codian не отрегулировало для перехода на летнее время автоматически. Когда изменения времени произойдут, необходимо будет отрегулировать время (или смещение UTC при использовании NTP) вручную на оборудовании Codian. Перейдите к **Параметрам настройки> Время**, чтобы сделать это.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)