

Содержание

[Введение](#)

[Почему я испытываю затруднения, граничащие с моим VCS TANDBERG с TANDBERG Codian встроенное сторожевое устройство?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence MCU 4505, Скоростной автомагистрали Сервера Передачи видеоданных Cisco TelePresence и MCU Cisco TelePresence MSE 8510 продуктов.

Вопрос. Почему я испытываю затруднения, граничащие с моим VCS TANDBERG с TANDBERG Codian встроенное сторожевое устройство?

О. Очень немного устройств, таких как VCS TANDBERG передают элемент идентификатора оконечной точки в LRQ. До версии 2.3 MCU Codian встроенное сторожевое устройство проверило этот элемент идентификатора оконечной точки и размышление, что устройство было оконечной точкой, отклонил запрос, если не был зарегистрирован идентификатор.

От версии 2.3 (1.0) MCU и далее, что больше не выполняется проверка. Если вы испытываете затруднения, граничащие к встроенному сторожевому устройству на MCU Codian, обновляете MCU к последней версии, которая является имеющимся в сети узлом.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)