

Главное меню

MSR Catalyst 8540, MSR Catalyst 8510 и устранение проблем маршрутизатора АТМ - коммутатора LightStream 1010 разделены на следующие разделы:

- [Определение проблем](#)
- [Проблемы соединения интерфейса и модуля](#)
- [Проблемы потери ячеек интерфейса](#)
- [Проверка и отладка соединения интерфейса](#)
- [Обновление IOS](#)
- [Проблемы интерфейсного модуля](#)
- [Восстановление пароля](#)
- [Питание](#)
- [ATM Switch Processor Power-on Diagnostics](#)
- [Проблемы запуска](#)
- [Дополнительные сведения](#)

Выберите процесс, который лучше всего описывает вашу проблему. Если вы не уверены в том, где начать, попытайтесь посмотреть [на Определение](#) раздела [Проблем](#) сначала.

[Следующий раздел>>>](#)
