

Маршрутизатор VoIP Малого бизнеса: Изменчивая Линия при Звонке

Содержание

[Введение](#)

[Если я получаю изменчивую линию при звонке при использовании Linksys VOIP маршрутизаторе, что я могу сделать?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Если я получаю изменчивую линию при звонке использованию маршрутизатора VoIP Cisco для малого бизнеса, что я могу сделать? О.](#)

Качество обслуживания (QoS) гарантирует лучший сервис высокоприоритетным типам сетевого трафика, которые могут включить требование и приложения реального времени, такие как интернет-телефонные звонки или видеоконференцсвязь. Если вы получаете изменчивую линию при звонке использованию WRTP54G, необходимо включить QoS на маршрутизаторе и включить порты 256 и 512. Для включения портов VoIP на маршрутизаторе выполните эти шаги:


Включите порты 256 и 512 на маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса

Шаг 1:

Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций [щелкните здесь](#).

Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появится, нажмите **Applications и Gaming > QoS**.




Шаг 3:

Ищите Основанное на приложениях QoS и выберите **Enable**.

Шаг 4. :

Ищите поля Specific Port# и введите "256" в одно поле и "512" в другом, затем выберите **High, Medium** или **Low** согласно предпочтительной очереди с приоритетами.



Шаг 5. :

Нажать **Save Settings**.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)

