

当按无绳的互联网电话工具包的呼叫按钮时，遇到听不到拨号音的困难

目录

[简介](#)

[能执行什么，如果我不获得任何拨号音，当按在我的无线IP电话时的呼叫按钮？](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [能执行什么，如果我不获得任何拨号音，当按在我的无线IP电话时的呼叫按钮？](#)

A.

如果在按在电话的呼叫按钮以后听不到任何拨号音，这是可能是由于没有适当地连接对电话线、话筒是太很远从基站的范围和一低电池产能的基站。要解决这个问题，请跟随下面步骤。

步骤 1：

确保RJ-11电话线电缆适当地连接到基站和电话墙上插座的LINE端口。

步骤 2：

确保基站启动。

步骤 3：

移动离基站较近的话筒。它可能已经是超出范围。

步骤 4：

放置话筒在充电器给电池充电。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)