

目录

[简介](#)

[我的监视器为什么显示从TANDBERG编码的镜像在监视器帧外面，？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真系统编码C90，思科网真系统编码C60和思科网真系统编码C40产品关连。

Q. 我的监视器为什么显示从TANDBERG编码的镜像在监视器帧外面，？

A. 此答案为下列的产品是有效：

TANDBERG编码C20

TANDBERG编码C40

TANDBERG编码C60

TANDBERG编码C90

多数监视器overscan TV解决方法例如720p和1080p。

要修复此，您必须进入监视器的菜单系统和查找设置避免此。不同的监视器用途不同的期限，但是您应该寻找某事类似：扫描、像素由像素或Underscan。

因此，如果找不到它，去网真产品管理员Settings菜单和更改视频输出解决方法和再试一次，一些监视器只将有显示的本地解决方法的此选项。要设置视频输出的HDMI 1解决方法，打开**家庭菜单**和去**设置>管理员设置>Advanced配置>视频>输出了> HDMI 1 (或3)**和设置解决方法。

一些监视器没有此设置。然后您能使用监视器的VGA输入和选择从网真产品管理员Settings菜单的一PC解决方法。设置视频输出解决方法为1024*768 (XGA)，1280*1024 (SXGA)或1360*768 (WXGA) (仅可适用为C60和C90)。要设置视频输出的DVI 2解决方法，打开**家庭菜单**和去**设置>管理员设置>Advanced配置>视频>输出了> DVI 2 (或4)**和设置解决方法。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)