

为什么TMS报告“无HTTP响应”当我可以使用Web浏览器连接到MXP系统时？

目录

[简介](#)

[当我可以使用Web浏览器连接到MXP系统时，TMS为什么报告“No HTTP response”？](#)

[相关信息](#)

简介

本文涉及思科网真管理套件。

问：当我可以使用Web浏览器连接到MXP系统时，TMS为什么会报告“No HTTP response”？

答：TMS需要使用HTTP或HTTPS来连接MXP系统。

通过在TMS服务器本身上使用Web浏览器，确保网络允许来自TMS服务器的HTTP或HTTPS。如果可以从TMS服务器而不是从TMS应用程序连接到MXP系统：

1. 在TMS中，转到“系统”>“导航器”。
2. 选择终端并单击其“连接”选项卡。
3. 确保系统的IP或DNS地址正确。
4. 另外，检查网络上是否存在需要身份验证的Web代理，因为这会阻止TMS服务。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)