

目录

[简介](#)

[为什么召集从在Codian MCU或录音的会议在IP录象机注册与星号出故障？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真IP关连VCR 2210，思科网真VCR MSE 8220，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品。

Q. 为什么召集从在Codian MCU或录音的会议在IP录象机注册与星号出故障？

A. 通过配置Codian MCU或IP录象机和会议或者录音在sip.conf文件在您的星号安装中您能直接地从您的SIP电话呼叫他们。然而，召集从MCU或IP VCR可以发生故障基于大约在sip.conf文件内的配置。如果MCU或IP VCR在其会议或录音前配置在sip.conf文件，则星号能拒绝呼叫与消息：“失败验证用户...”

要避免此发生，首先请配置会议ro录音，然后配置您的MCU或IP录象机在sip.conf文件结束时。或者，请配置MCU或IP录象机和会议或者录音，不用密码-或升级星号对至少版本1.4.17。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)