

当曾经Codian ISDN GW时，Codian MCU或IP终端为什么从TANDBERG MXP终端接受任何视频？

Contents

[Introduction](#)

[当曾经Codian ISDN GW时，Codian MCU或IP终端为什么从TANDBERG MXP终端接受任何视频？](#)

[Related Information](#)

Introduction

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真ISDN GW 3241，思科网真ISDN GW MSE 8321，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510关连产品。

Q. 当曾经Codian ISDN GW时，Codian MCU或IP终端为什么从TANDBERG MXP终端接受任何视频？

A. 请检查我们的[终端互通性数据库](#) 或检查的版本注释软件版本或是否模拟您使用有任何已知互操作性问题用我们的ISDN GW/MCU/IP设备。

并且，在TANDBERG MXP的Web接口请去[系统配置](#)> [ISDN/H.320网络](#)并且切记H.331是失效的。(如果它是启用的，当前请禁用它)。然后请证实是否解决视频问题。

以前，终端有被启用的此选项的用户无法发送所有视频到ISDN GW。H.331协议是播放一个标准，并且，当这是启用的时，从发射机只发送数据到接受器并且防止所有H.320终端从接受器送回任何信息到发射机。如果此选项在TANDBERG终端允许，则，即使能从ISDN GW接受视频，H.331协议不会允许它送回任何视频到ISDN GW结果，并且，MCU或IP终端不会接受任何视频。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)