

当曾经Codian ISDN GW时， Codian MCU或IP终端为什么接收从TANDBERG MXP终端的任何视频？

目录

[简介](#)

[当曾经Codian ISDN GW时， Codian MCU或IP终端为什么接收从TANDBERG MXP终端的任何视频？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真ISDN GW 3241，思科网真ISDN GW MSE 8321，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510关连产品。

Q. 当曾经Codian ISDN GW时， Codian MCU或IP终端为什么接收从TANDBERG MXP终端的任何视频？

A. 请检查我们的[终端互通性数据库](#) 或检查的版本注释软件版本或是否模拟您使用有任何已知互操作性问题用我们的ISDN GW/MCU/IP设备。

并且，在TANDBERG MXP的Web接口请去[系统配置](#)> ISDN/H.320网络并且确保H.331禁用。(如果它启用，当前请禁用它)。然后请证实视频问题是否解决。

以前，终端有启用的此选项的客户无法发送所有视频到ISDN GW。H.331协议是广播的一个标准，并且，当这启用时，只发送从发射器的数据到接收方并且防止所有H.320终端退还从接收方的任何信息到发射器。如果此选项在TANDBERG终端启用，则，即使能接收从ISDN GW的视频，H.331协议不会允许它送回任何视频到ISDN GW结果，并且，MCU或IP终端不会接收任何视频。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)