

# 为什么有相邻的麻烦与TANDBERG Codian内置关守的TANDBERG VCS ？

## 目录

### [简介](#)

[为什么有相邻的麻烦与TANDBERG Codian内置关守的TANDBERG VCS ？](#)

### [相关信息](#)

## 简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真IP关连VCR 2210，思科网真VCR MSE 8220，思科网真MCU 4505，思科网真视频通信服务器Expressway和思科网真MCU MSE 8510产品。

### Q. 为什么有相邻的麻烦与TANDBERG Codian内置关守的TANDBERG VCS ？

A. 非常少量设备例如TANDBERG VCS发送在LRQ的一个端点标识符元素。在Codian MCU版本2.3之前，内置关守检查此端点标识符元素，并且认为设备是终端，拒绝请求标识符是否未注册。

从检查不再执行向前的MCU版本2.3(1.0)。如果有困难相邻对Codian的MCU一个内置关守，请升级在网站可以找到的MCU对新版本。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)