

Compatible Systems 参考指南

[主页](#) | [参考指南](#) | [设置指南](#) | [常见问题](#) | [技术说明](#)

目录

CompatiView管理软件参考指南

Windows的版本5.4

- [PDF文件](#) (2.5MB) 最近一次更新11-29-99

Windows和Macintosh的版本4.x

- [PDF文件](#) (1.1MB) 最近一次更新3-16-99

[基于文本的配置和命令行管理参考指南](#)

- [PDF文件](#) (3.4 MB) 最近一次更新03-12-00

IntraGuard 防火墙

- [PDF文件](#) 最近一次更新03-16-00

VPN路由器

VSR-2多千兆位交换的路由器

- 机箱
[PDF文件](#) (592 KB) 最近一次更新11-19-99
- 双倍10/100以太网RIOP
[PDF文件](#) (102 KB) 最近一次更新7-20-99
- 八10/100以太网RIOP
[PDF文件](#) (97 KB) 最近一次更新7-20-99
- DS3 10/100以太网RIOP
[PDF文件](#) (295 KB) 最近一次更新7-20-99
- DS3四元组10/100以太网RIOP
[PDF文件](#) (327 KB) 最近一次更新7-20-99
- HSSI 10/100以太网RIOP
[PDF文件](#) (302 KB) 最近一次更新7-20-99
- 八T1 10/100以太网RIOP

[PDF文件](#)(326 KB)最近一次更新7-20-99

- 八V.35 10/100以太网RIOP

[PDF文件](#)(310 KB)最近一次更新7-20-99

- 八V.35四元组10/100以太网RIOP

[PDF文件](#)(310 KB)最近一次更新7-20-99

MicroRouter 1000R

- [PDF文件](#)(1.21 MB)最近一次更新11-30-00

MicroRouter 2200R

- [PDF文件](#)(861 KB)最近一次更新08-14-02

MicroRouter 2220R

- [PDF文件](#)(857 KB)最近一次更新08-14-02

MicroRouter 2250R

- [PDF文件](#)(1 MB)最近一次更新12-2-99

MicroRouter 2270R

- [PDF文件](#)(937 KB)最近一次更新12-2-99

RISC Router 3400R

- [PDF文件](#)(1.24 MB)最近一次更新11-30-00

RISC Router 3500R

- [PDF文件](#)(548 KB)最近一次更新8-6-99

RISC Router 3800R

- [PDF文件](#)(1.18 MB)最近一次更新11-30-00

互联网访问路由器

MicroRouter 900i

- [PDF文件](#)(895 KB)最近一次更新12-20-99

MicroRouter 1200i

- [PDF文件](#)(775 KB)最近一次更新08-14-02

MicroRouter 1220i

- [PDF文件](#)(777 KB)最近一次更新08-14-02

MicroRouter 1250i

- [PDF文件](#)(891 KB)最近一次更新12-2-99

MicroRouter 1270i

- [PDF文件](#)(830 KB)最近一次更新12-2-99

RISC Router 2600i

- [PDF文件](#)(595 KB)最近一次更新12-20-99

RISC Router 2800i

- [PDF文件](#)(1.11 MB)最近一次更新11-30-00

RISC Router 2900i

- [PDF文件](#)(1.06 MB)最近一次更新11-30-00

本地交换路由器

RISC Router 3000E

- [PDF文件](#)(969 KB)最近一次更新11-30-00

RISC Router 4000S

- [PDF文件](#)(895 KB)最近一次更新11-30-00

CSU/DSU和其他以太产品

Ether 2

- [PDF文件](#)(1.08 MB)最近一次更新11-30-00

以太+

- [PDF文件](#)最近一次更新11-30-00

Ether Write

- [PDF文件](#)(1.6 MB)最近一次更新11-30-00

EtherRoute II和EtherRoute TCP/II

- [PDF文件](#)(1.58 MB)最近一次更新11-30-00

CSU/DSU

- [PDF文件](#)(355 KB)最近一次更新11-30-00

Intraport VPN接入服务器

** Intraport2、IntraPort 2+、IntraPort Enterprise-2和Enterprise-8、IntraPort Carrier-2和Carrier-8客户是动态升级到最新的Cisco VPN 5000集中器系列软件、VPN 5000客户端软件和VPN5000管理器软件。请参考[VPN5000产品目录](#)、[VPN5000产品资料](#)和[Cisco VPN 5000系列集中器软件产品支持页](#)在Cisco系统网站。软件更新从TAC下载是得到在<http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/sw-vpn.shtml> (要求Cisco.com登录--注册[此处](#)获得登录)。

Intraport 1

- [PDF文件](#)(1.7 MB)最近一次更新11-30-00

Intraport2和IntraPort 2+

- [PDF文件](#)(647 KB)最近一次更新11-5-99

Intraport载波

- Carrier-2机箱
[PDF文件](#)(675 KB)最近一次更新11-19-99
- Carrier-8机箱
[PDF文件](#)(853 KB)最近一次更新11-19-99
- 10/100以太网DES IOP
[PDF文件](#)(127 KB)最近一次更新11-19-99
- DS3 DES IOP
[PDF文件](#)(367 KB)最近一次更新11-19-99
- HSSI DES IOP
[PDF文件](#)(139 KB)最近一次更新11-19-99

IntraPort Enterprise-2

- [PDF文件](#)(1.1 MB)最近一次更新11-19-99

IntraPort Enterprise-8

- [PDF文件](#)(1.8 MB)最近一次更新11-19-99

Intraport (VPN)客户端参考指南

- Windows的/MacOS/Linux/Solaris版本3.8.x
[PDF文件](#)(411 KB)最近一次更新1-25-00
 - Windows的/MacOS版本2.5
[PDF文件](#)(191 KB)最近一次更新3-16-99
-