

CSCvc53327 : 当主机名包括空间时 , RV32x不提供一个IP地址

摘要

当DHCP客户端的主机名包括空间时 , RV32x不提供一个IP地址。RV32x当前不支持空间和特殊字符在主机名字段。

被识别的日期

2016年12月16日

被解决的日期

不适用

的受影响的产品

RV320	1.3.2.02
RV325	1.3.2.02

以下步骤

检查您的设备主机名的字符和长度。如果它包含特殊字符或空间 , 您能从主机名临时地取消他们对于设备从RV32x收到IP地址。将接受特殊字符和空间的路由器固件当前进展中。