

Poll Clock 错误

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[错误是什么意思？](#)

[我怎样把错误去掉？？](#)

[相关信息](#)

简介

投票时钟错误检测，当激活宽带控制卡分配的POLLCLK (BCC)时由于某种原因对其他卡中的每一个终止。当计数是在100毫秒周期内，这发生。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[错误是什么意思？](#)

没有POLLCLK，卡无法传送在背板间的数据。是可能的为了能将受影响的其他功能和错误计数。

警告： 这是一个非常严重故障。

[我怎样把错误去掉？？](#)

如果仅一个卡指示失败，您能尝试不指示失败同样slot的另一个卡。如果此卡不显示失败，则母卡是有缺陷的，并且必须替换。如果新的卡也显示失败，则此失败的原因是背板或BCC。

您能发出**switchcc**命令做激活BCC待机，然后用一个好单元替换该BCC。为了再检查错误，您能发出**switchcc**命令的别的做该BCC激活。如果错误去，请通过返回材料授权(RMA)步骤返回BCC。如果I/O卡和BCC是好的，很可能，背板是有缺陷的并且要求更换。

警告： 它是一极其操作替换背板。您能重复这些步骤验证BCC免于错误。

相关信息

- [广域网交换产品新的名称和颜色指南](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)