

# 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[network\\_id字段](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文描述您为什么无法下载BPX或IGX卡固件 (`getfwrev`命令) 从Cisco WAN Manager，以及启用下载解决该问题。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## network\_id字段

如果“network\_id字段”在config.sv内比15极大，`getfwrevcommand`不从Cisco WAN Manager工作站下载。在这种情况下，`dspdnldcommand`显示固件版本如不可用。

在SV\_Rel17.2.5.Patch1.tar中这被修复，从Cisco技术支持可以得到。当安装了此补丁程序，“network\_id”可以设置的最大值为254。

示例config.sv是0|Network1|sanfran|19200|0|7|3|0|30|256第一个字段，包含0，是“network\_id”。

## 相关信息

- [广域网交换产品新的名称和颜色指南](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)