

Catalyst 8540/8510 MSR 和 LightStream 1010ATM 交换机硬件故障排除

主菜单

Catalyst 8540 MSR、Catalyst 8510 MSR和Lightstream 1010 ATM交换机路由器故障排除划分成以下部分：

- [识别问题](#)
- [接口模块连接问题](#)
- [接口信元丢失问题](#)
- [接口连接的测试与调试](#)
- [IOS 升级](#)
- [接口模块问题](#)
- [密码 恢复](#)
- [电源](#)
- [ATM 交换机处理器开机诊断](#)
- [启动问题](#)
- [其他信息](#)

选择最接近您的问题的过程。如果不确定从哪里开始，请首先查看[识别问题](#)部分。

[下一部分>>>](#)
