

# 目录

[简介](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

## 简介

N3K-C3548P-10GX不支持在以下6.0(2)A6(1)每[6.0\(2\)A6\(1\)](#)的版本注释

将防止偶然降级到不支持的版本的

## 问题

对于在3548X或3524X的软件运行是在6.0(2)A6(3)之前的方案，并且降级被执行，

交换机可能也下降到一个无限的堆栈跟踪在重新加载以后。

使用Ctrl标准中断步骤-]不工作。ctrl-c工作，但是装载无效kickstart镜像，并且中断到引导程序里提示。

## 解决方案

为了从此情况恢复，请重新加载交换机并且请使用键序列Ctrl-L中断生物活素。这时您应该得到加载程序提示符。启动并且装载兼容kickstart/系统镜像。