

PI3.0-No Netflow資料和應用統計資訊顯示在ISR 2951上未啟用MACE

目錄

[簡介](#)

[背景資訊](#)

[TAC分析和建議](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔介紹當沒有顯示Netflow資料和應用程式統計資訊(如ISR 2951上未啟用MACE)時，應如何克服。

背景資訊

沒有顯示我們少數裝置的Netflow資料和應用統計資訊。

例如：

產品:思科2951整合多業務路由器G2版本：15.1(4)M4

按照思科建議的ISR裝置網路流量配置方式 —

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-0/user/guide/pi Ug/setup_monitor.html#77453

嘗試在2900 ISR上啟用AVC/MACE，按照G2配置，mace命令不可用

TAC分析和建議

需要在路由器上應用的datak9軟體包的評估許可證，因為它目前未使用。

Index: 5 Feature: datak9 Version: 1.0

License Type: EvalRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days

Evaluation period left: 8 weeks 4 days

Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted

License Priority: None

Store Index: 2

Store Name: Built-In License Storage

要應用該協定，請使用此命令接受終端使用者許可協定(EULA)，然後將引導級別更改為datak9並重新載入路由器：

```
Router(config)# license accept end user agreement
```

```
Router(config)# license boot module c2900 technology-package datak9
```

啟用datak9後，您可以看到資料流。

如何使評估許可證成為永久許可證>它將在功能下指定的時間段後自動成為永久許可證。

相關資訊

- http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/sw_activation/SA_on_ISR.html
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)