

Sx550X、Sx350X、Sx250:PSE將為Catalyst PSE埠供電

識別日期

2016年5月31日

解決日期

2017年6月5日

受影響的產品

Sx550X、Sx350x、Sx250	2.1.0.6 3	2.3.0.1 30

問題描述

當Sx550X、Sx350X或Sx250交換機的PoE埠連線到3750 Catalyst交換機的PoE埠時，前者將通過PoE為後者供電。

解析

在升級到韌體版本2.3.0.130時，此問題已得到修復。要升級，請按一下[此處](#)獲取說明。