

# 使用Cisco Configuration Assistant(CCA)升級SPA525G和SPA525G2 IP電話上的韌體

## 目標

本文旨在指導您如何使用Cisco Configuration Assistant升級SPA525G和SPA525G2。IP電話的韌體升級有兩種方式：一個是通過Web配置實用程式，另一個是通過Cisco Configuration Assistant(CCA)在統一通訊裝置上的TFTP協定。韌體升級很重要，它可以提供或更新裝置的功能並修復上次韌體中的問題。

## 適用裝置

- SPA525G
- SPA525G2

## 軟體下載URL

[SPA525G](#)  
[SPA525G2](#)


## 升級韌體的步驟

步驟1. 您可以檢查當前韌體版本。按**Setup**按鈕，然後選擇**Status > Product Information > Software Version**。


步驟2. 從思科網站下載最新版本的IP電話韌體升級。

步驟3. 擷取.zip檔案並將其儲存到案頭上。本文中使用的韌體版本7.5.3。提取的資料夾有spa525g-7-5-3.bin和spa525g-7-5-3-bt.bin檔案。如果要使用藍芽，請使用spa525g-7-5-3-bt.bin檔案，因為它包含更新的藍芽韌體。


步驟4. 登入到UC500系列的Cisco Configuration Assistant(CCA)。




步驟5.將bin檔案拖放到CCA拓撲中的UC500上。File Upload頁面隨即開啟：



步驟6.按一下Upload。此時會開啟File Upload頁面：



步驟7.按一下OK。



步驟8.韌體更新完成後，重新啟動IP電話並升級最新的韌體。