從控制檯升級VxWorks韌體

目錄

<u>簡介</u> <u>必要條件</u> <u>需求</u> <u>採用元件</u> <u>慣例</u> <u>支援的版本</u> <u>將AP重置為出廠預設設定</u> <u>升級程式</u> <u>確定引導塊版本</u> <u>升級程式</u> <u>VxWorks中的限制</u> <u>VxWorks — 安全注意事項</u> <u>相關資訊</u>

<u>簡介</u>

本檔案將說明用於升級透過主控台連線執行VxWorks韌體的存取點(AP)的方法。當使用者沒有 FTP伺服器,或者AP未配置瀏覽器可以連線的IP地址時,此方法很有用。有關如何通過Web瀏覽器 或檔案伺服器執行韌體升級的說明,請參閱<u>管理韌體和配置</u>的<u>更新韌體</u>部分。

<u>必要條件</u>

<u>需求</u>

本文件沒有特定需求。

<u>採用元件</u>

本文檔中的資訊基於已升級到VxWorks韌體版本12.01T1的VxWorks韌體版本12.05。此升級過程使 用運行VxWorks韌體映像12.01T1的1200 AP。

要通過AP控制檯升級韌體,需要AP韌體映像檔案。

註:有關最新版本,請參閱<u>無線LAN下載</u>。

要下載的檔案是一個檔案(AP12xxvxxxx.exe,自解壓歸檔檔案)。

必須再次提取該檔案,這會產生未壓縮的影象(AP12xxvxxxx.img)檔案。

註:.img檔案是安裝在AP上的檔案,*而不是.exe檔案*。

要將電腦上的COM1或COM2埠連線到AP上的控制檯埠,需要使用直通的9針串列擴展電纜。連線 纜線後,請使用終端模擬器(例如超級終端機),並使用以下設定設定作業階段:

- 9600 bps
- 8個資料位
- 無奇偶校驗
- •1停止位
- 無(無)流量控制

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設)的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

<u>慣例</u>

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱思科技術提示慣例。

<u>支援的版本</u>

AP必須運行VxWorks韌體版本11.40T或更高版本,才能安裝VxWorks韌體版本12.05。

將AP重置為出廠預設設定

如果需要將裝置重新設定為出廠預設值,請參閱管理韌體和配置的重置配置部分。

<u>升級程式</u>

本節介紹的升級程式與AP上的引導塊版本0.05有關。升級12.01T1韌體的過程是相同的,無論您的 AP上是否有可用的引導塊版本。

<u>確定引導塊版本</u>

您需要拔下並更換電源接頭以重新啟動AP。這將確定AP上可用的引導塊版本。

當AP重新啟動時,系統會顯示介紹性資訊。啟動塊版本出現在此文本的第三行,並標籤為Bootstrap ver。此輸出顯示了顯示的載入程式版本0.05:

System ID: 000ED77C343E Motherboard: IBM405 200MHz, 8192KB FLASH, 16384KB DRAM, Revision 00 Bootstrap Ver. 0.05: FLASH, CRC C5CA9B6B (OK) Initialization: OK

<u>升級程式</u>

完成以下步驟以升級您的AP:

- 1. 當記憶體檔案列在Memory:File標題下時,請在五秒內按Ctrl-W以進入啟動塊選單。
- 2. 按=(等號鍵)進入主選單。

```
f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

瞬音: 波路區公士小宮 並且3
```

附註: 選單區分大小寫,並且沒有與Windows或UNIX命令列管理程式相同的命令提示符。 3. 按**Ctrl-Z**以顯示隱藏的重新格式化選單。將顯示以下選單項:

U -- Upgrade bootstrap from file.

```
!--- FORMAT memory bank.
```

4. 按!(感歎號鍵Shift-1)用於清除快閃記憶體中的內容,並為新韌體騰出空間。

!--- FORMAT memory bank.

5. 按3選擇快閃記憶體儲存組。

FORMAT Memory Bank:

1 -- DRAM

2 -- Config

3 -- FLASH

6. 按Y確認FORMAT。注意:此步驟將清除銀行中的所有檔案。

Y -- *FORMAT*

N -- CANCEL

擦除快閃記憶體時,系統會顯示所有記憶體型別的更新內容。

Memory	Bank	total	used	left
DRAM		16742624	0	16742624
Conf	ig	524288	292	523996
FLASI	ł	7602176	0	7602176

```
М
```

Memory Bank:File	address	size	encoding	type	flags
a) Config:AP Installation Key	FF820000	80	none	Кеу	0000
b) Config:AWC_ConfigDB	FF820050	212	AiroDB1	Data	0000

7. 選擇檔案傳輸協定,以便為檔案傳輸進行設定。在主選單中,按p選擇傳輸協定。

- c -- Copy file
- f -- File dir
- l -- downLoad file into DRAM
- u -- Upload file
- p -- xfer Protocol
- n -- coNsole
- r -- Run
- s -- System info.

!--- FORMAT memory bank.

按x選擇Xmodem。

- x -- Xmodem
- k -- 1K-Xmodem

8. 將波特率設定為115200 bps以加速傳輸。請完成以下步驟:在主選單中,按n選擇控制檯。 c -- Copy file

- f -- File dir
- 1 -- downLoad file into DRAM
- u -- Upload file
- p -- xfer Protocol
- n -- coNsole
- r -- Run
- s -- System info.
- !--- FORMAT memory bank.

按b更改波特率。

- b -- Baud (all N/8/1)
- e -- Echo test (<esc> stops)
- o -- Output test (any key stops)
- l -- LED test

按g將波特率設定為115200 bps。

- a -- 4800
- b -- 9600
- c -- 19200 d -- 28800
- e -- 38400
- f -- 57600
- g -- 115200

一旦控制檯速度更改,與AP的通訊就會丟失。

9. 重置終端程式的速度以重建通訊。斷開終端程式。將其連線屬性更改為115200 bps。重新連線終端程式。

10. 重新連線後,按Esc鍵退出選單樹並返回到AP主選單。

- a -- 4800 b -- 9600 c -- 19200 d -- 28800 e -- 38400 f -- 57600 g -- 115200 b -- Baud (all N/8/1) e -- Echo test (<ESC> stops) o -- Output test (any key stops) l -- LED test c -- Copy file
- f -- File dir
- l -- downLoad file into DRAM
- u -- Upload file
- p -- xfer Protocol
- n -- coNsole
- r -- Run
- s -- System info.
- !--- FORMAT memory bank.

注意:確保在後續步驟<u>中使用未</u>壓縮的韌體檔案(.img檔案)進行檔案傳輸。請參閱<u>無線</u> LAN下載以下載AP映像。

11. 按I(小寫L)以設定AP以接收檔案。

```
1
```

```
Using Xmodem
(type <Ctrl-X> to cancel)
CCC
```

12. 執行以下步驟通過Xmodem接收韌體檔案。注意:本文檔假定您通過控制檯使用超級終端進 行升級過程。按一下「超級終端機」視窗選單欄上的Transfer頁籤。在彈出視窗中選擇Send File頁籤。在Send File(傳送檔案)視窗中,瀏覽並選擇此AP需要升級到的相應未壓縮映像 檔案(img)。您應該已經在PC上下載了此未壓縮的映像檔案。選擇Xmodem作為用於將檔案傳

older: C:\Wireless\Wireless Images\VxWorks	
ilename:	
C:\Wireless\Wireless Images\VxWorks\AP1200v	Browse
Protocol:	
Zmodem with Crash Recovery	
1K Xmodem Kermit	
Xmodem	

送到AP的協定。
Symbole

13. 現在,通過Xmodem協定的檔案傳輸將啟動。Xmodem檔案傳輸視窗如下所示

senaing:	C:\Wireles:	s\Wireless Images\V;	Works\AP12	200v1205.img
Packet:	10643	Error checking:	CRC	
Retries:	0	Total retries:	0]
Last error:]
File:				1330K of 1467K
	00-05-22		00-00-24	Throughput: 4099 cps

成後,系統顯示所有記憶體型別的更新內容。**注意:**在此輸出中,系統顯示新升級的韌體版 本12.05(以粗體突出顯示)。

Memory Bank	total	used	left
DRAM	16742624	1501612	15241012
Config	524288	292	523996
FLASH	7602176	0	7602176

Memo	ry Bank	:File	address	size	encoding	type	flags
a)	DRAM	:EnterpriseAP Sys 12.05	00008720	1225476	gzip	Exec	0901
b)	DRAM	:EnterpriseAP Web 12.05	00133A24	149300	.tar.gz	Web	0000
C)	DRAM	:Inflate Ver. c14o	00158158	7496	gzip	Dcdr	0900
d)	DRAM	:350 Series FW 5.20.47	00159EA0	59292	.tar.gz	Data	0000
e)	DRAM	:AIR-CB20A FW 5.20.47	0016863C	60048	.tar.gz	Data	0000
f)	Config	AP Installation Key	FF820000	80	none	Кеу	0000
g)	Config	:AWC_ConfigDB	FF820050	212	AiroDB1	Data	0000

14. 將控制檯波特率設回9600 bps,以減少檔案傳輸完成後出錯或出現問題的可能性。按n在主 選單中選擇控制檯。

c -- Copy file f -- File dir

- l -- downLoad file into DRAM
- u -- Upload file
- p -- xfer Protocol
- n -- coNsole
- r -- Run
- s -- System info.
- !--- FORMAT memory bank.

按b更改波特率。

- b -- Baud (all N/8/1)
- e -- Echo test (<esc> stops)
- o -- Output test (any key stops)
- l -- LED test

按b將波特率重新設定為9600 bps。

- a -- 4800
- b -- 9600
- c -- 19200
- d -- 28800
- e -- 38400 f -- 57600
- g -- 115200
- 一旦控制檯速度更改,與AP的通訊就會丟失。
- 15. 重置終端程式的速度以重建通訊。斷開終端程式。將其連線屬性更改為9600 bps。重新連線 終端程式。
- 16. 重新連線後,按Esc鍵退出選單樹並返回到AP主選單。

 - f -- File dir l -- downLoad file into DRAM u -- Upload file p -- xfer Protocol
 - n -- coNsole
 - r -- Run
 - s -- System info.
 - !--- FORMAT memory bank.
- 17. 手動將每個檔案(一次一個)從DRAM移動到快閃記憶體。按c啟動複製。

```
c -- Copy file
f -- File dir
l -- downLoad file into DRAM
u -- Upload file
p -- xfer Protocol
n -- coNsole
r -- Run
s -- System info.
!--- FORMAT memory bank.
按3選擇快閃記憶體作為目標儲存體。
Copy Into Bank:
```

1 -- DRAM

2 -- Config

3 -- FLASH

按a以選擇要複製的第一個檔案。

File To Copy:

a -- EnterpriseAP Sys 12.05

- b -- EnterpriseAP Web 12.05
- c -- Inflate Ver. c14o
- d -- 350 Series FW 5.20.47
- e -- AIR-CB20A FW 5.20.47
- f -- AP Installation Key
- g -- AWC_ConfigDB
- !--- Choose a to copy the first file, EnterpriseAP Sys 12.05, !--- from DRAM into Flash.

將檔案從DRAM複製到Flash後,將顯示檔案系統的更新內容。請注意,同一檔案同時駐留在 DRAM和快閃記憶體中。

Memor	ry Bank	total	used	left					
DRA	AМ	16742624	1501612	15241012					
Cor	nfig	524288	292	523996					
FLA	ASH	7602176	1225476	6376700					
Memor	ry Bank	File		add	ress	size	encoding	type	flags
a)	DRAM	:Enterprise	AP Sys 12	.05 000	08720	1225476	gzip	Exec	0901
b)	DRAM	:Enterprise	AP Web 12	.05 001	33A24	149300	.tar.gz	Web	0000
с)	DRAM	:Inflate Ve	r. c14o	001	58158	7496	gzip	Dcdr	0900
d)	DRAM	:350 Series	FW 5.20.4	47 001	59EA0	59292	.tar.gz	Data	0000
e)	DRAM	:AIR-CB20A	FW 5.20.4	7 001	6863C	60048	.tar.gz	Data	0000
f)	Config	AP Install	ation Key	FF8	20000	80	none	Кеу	0000
g)	Config	AWC_Config	DB	FF8	20050	212	AiroDB1	Data	0000
h)	FLASH	:Enterprise	AP Sys 12	.05 FF8	A0000	1225476	gzip	Exec	0901
重複	步驟18	Ba到18c,直	I到DRAM	I中列出的	所有檔	當案也列在	快閃記憶	體中。	
Memor	ry Bank	total	used	left					
DRA	MA	16742624	1501612	15241012					
Cor	nfig	524288	292	523996					
FLA	ASH	7602176	1501612	6100564					
Memor	ry Bank	File		add	ress	size	encoding	type	flags
a)	DRAM	:Enterprise	AP Sys 12	.05 000	08720	1225476	gzip	Exec	0901
b)	DRAM	:Enterprise	AP Web 12	.05 001	33A24	149300	.tar.gz	Web	0000
с)	DRAM	:Inflate Ve	r. c14o	001	58158	7496	gzip	Dcdr	0900
d)	DRAM	:350 Series	FW 5.20.4	47 001	59EA0	59292	.tar.gz	Data	0000
e)	DRAM	:AIR-CB20A	FW 5.20.4	7 001	6863C	60048	.tar.gz	Data	0000
f)	Config	AP Install	ation Key	FF8	20000	80	none	Кеу	0000
g)	Config	AWC_Config	DB	FF8	20050	212	AiroDB1	Data	0000
h)	FLASH	:Enterprise	AP Sys 12	.05 FF8	A0000	1225476	gzip	Exec	0901
i)	FLASH	:Enterprise	AP Web 12	.05 FF9	CB304	149300	.tar.gz	Web	0000
j)	FLASH	:Inflate Ve	r. c14o	FF9	EFA38	7496	gzip	Dcdr	0900
k)	FLASH	:350 Series	FW 5.20.4	47 FF9	F1780	59292	.tar.gz	Data	0000
1)	FLASH	:AIR-CB20A	FW 5.20.4	7 FF9	FFF1C	60048	.tar.gz	Data	0000
18. 將所	有檔案	複製到快閃	記憶體中	後,重新	通電以	重新啟動/	AP(將其	關閉,	然後重新開啟)。
Test	ing DRA	M							
(pres	ss <esc< th=""><th>> to bypass</th><th>)</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></esc<>	> to bypass)						

Testing DRAM... (press <esc> to bypass) DRAM OK Power-on reset. Copyright 1996-2000 Cisco Systems, Inc. Copyright 1984-2000 Wind River Systems, Inc. System ID: 000ED77C343E Motherboard: IBM405 200MHz, 8192KB FLASH, 16384KB DRAM, Revision 00 Bootstrap Ver. 0.05: FLASH, CRC C5CA9B6B (OK) Initialization: OK

• • • • • •

Memory Bank	total	used	left
DRAM	16742624	0	16742624
Config	524288	292	523996
FLASH	7602176	1501612	6100564

新韌體的版本顯示在快閃記憶體中。

Memor	y Bank	File	address	size	encoding	type	flags
a)	Config	AP Installation Key	FF820000	80	none	Кеу	0000
b)	Config	:AWC_ConfigDB	FF820050	212	AiroDB1	Data	0000
с)	FLASH	:EnterpriseAP Sys 12.05	FF8A0000	1225476	gzip	Exec	0901
d)	FLASH	:EnterpriseAP Web 12.05	FF9CB304	149300	.tar.gz	Web	0000
e)	FLASH	:Inflate Ver. c14o	FF9EFA38	7496	gzip	Dcdr	0900
f)	FLASH	:350 Series FW 5.20.47	FF9F1780	59292	.tar.gz	Data	0000
g)	FLASH	:AIR-CB20A FW 5.20.47	FF9FFF1C	60048	.tar.gz	Data	0000

Inflating "EnterpriseAP Sys 10.12"...

- 19. 當啟動過程完成並且出現主選單時,按H以檢視「Home Menu(主選單)」。
- 20. 驗證AP現在是否運行新的韌體版本。

AP1200-ed708a [Cisco 1200 Series AP **12.05**] Uptime: 00:01:56

<u>VxWorks中的限制</u>

VxWorks韌體不支援802.11g無線電。為此,AP必須升級到12.2(13)JA版本的最低版本。因此 ,AP需要升級到Cisco IOS®以支援802.11g無線電。

<u>VxWorks — 安全注意事項</u>

當基於VxWorks的Aironet AP啟動時,且在此啟動時,如果在軟體映像成功膨脹與LAN和無線電驅動程式載入之間的間隔期間發生重置,則裝置會丟失其配置檔案。然後,裝置會在重新載入期間恢復為出廠預設設定。重新載入時,AP會回覆為預設服務組識別(SSID)、**海嘯和**開放驗證。因此,這種AP允許未經身份驗證的無線客戶端訪問網路

為了減輕這種安全影響,如果AP位於可支援802.1q中繼的交換機埠上,則可將埠配置為禁止本地 VLAN的網路訪問。這阻止了對AP進行管理,而且AP只能配置為允許對標籤的VLAN進行無線訪問 。因此,當AP預設時,其未經身份驗證的無線客戶端被置於本徵VLAN中,並在交換機埠上被阻止 。

<u>相關資訊</u>

- Cisco Aironet裝置的密碼復原程式
- Cisco Aironet 340系列配置指南
- •<u>無線LAN下載</u>
- <u>管理韌體和配置</u>
- 運行VxWorks韌體版本12.05的Cisco Aironet 1200系列接入點的版本說明

- 運行韌體版本12.01T1的Cisco Aironet 1200系列接入點的版本說明
- 運行VxWorks軟體的Cisco Aironet 1200系列接入點的快速入門手冊
- 適用於VxWorks的Cisco Aironet 1200系列存取點軟體組態設定指南
- <u>技術支援與文件 Cisco Systems</u>