



## Cisco ME 3400 シリーズスイッチ、及び、Cisco ME 3400E シリーズスイッチで、IP SLA の設定が行えません

ソリューション番号	J505102011
タイトル	Cisco ME 3400 シリーズスイッチ、及び、Cisco ME 3400E シリーズスイッチで、IP SLA の設定が行えません
主な問題	<p>以下の IOS が稼働する Cisco ME 3400 シリーズスイッチ、及び、Cisco ME 3400E シリーズスイッチで、IP SLA の設定が行えません。</p> <p>12.2(58)SE 12.2(58)SE1</p> <p>この問題が発生している際の例を以下に示します。</p> <pre>ME3400(config)#ipsla? %Unrecognizedcommand ME3400(config)#ipsla ^ %Invalidinputdetectedat'^' marker.</pre> <p>上記の例では、IP SLA 関連のコマンドに関してヘルプが表示されず、また、IP SLA 関連のコマンドを実際に入力しても、入力が正常終了していません。</p> <p>この問題は、CSCtq48441 として報告されております。</p>
解決策	改修版ソフトウェア : CSCtq48441 の修正が適用された ソフトウェア の使用
問題のタイプ	設定
参考資料	本不具合は、Bug Toolkit でも確認できます。