



不具合

- [Cisco Bug Search Tool](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x の未解決の不具合](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.2 の解決済みの不具合](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1 の解決済みの不具合](#) (2 ページ)

Cisco Bug Search Tool

Cisco [Bug Search Tool](#) (BST) を使用すると、パートナーとお客様は製品、リリース、キーワードに基づいてソフトウェアバグを検索し、バグ詳細、製品、バージョンなどの主要データを集約することができます。BST は、ネットワーク リスク管理およびデバイスのトラブルシューティングにおいて効率性を向上させるように設計されています。このツールでは、クレデンシャルに基づいてバグをフィルタし、検索入力に関する外部および内部のバグビューを提供することもできます。

問題の詳細を表示するには、ID をクリックします。

Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x の未解決の不具合

ID	見出し
CSCwc73989	fed main event プロセスでのメモリリーク
CSCwc65778	OSPF キーによりメモリ破損が発生する

Cisco IOS XE Cupertino 17.9.2 の解決済みの不具合

ID	見出し
CSCwc85671	Cisco DNA アドオンライセンスがない場合、「license boot level」 コマンドラインが複製される

ID	見出し
CSCwc88452	C9300-48UN IOS バージョン 17.6.3 で hw-module breakout コマンドが機能しない
CSCwc29733	GLC-SX-MMD を使用した C9300L アップリンクが起動しない
CSCwc87761	C9300L PWR-C1-350WAC-P 電源がオフになることがあり、電源ケーブルの OIR が必要

Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1 の解決済みの不具合

ID	適用可能なモデル	見出し
CSCwa93776	C9300	「no mdix auto」が設定されている場合、c9300-mGig スイッチに接続されたいくつかの IP 電話がリンクアップできない
CSCwb23060	C9300、C9300X	銅線 40G ケーブルで 9300x と 9300 間の相互運用が機能しない
CSCwa06718	C9300L	9500x/9600X QSA/SFP+ から 9300L 10G へのリンクがリロード後に起動しない
CSCwb44422	C9300X	C9300X-24Y は、ライセンスの使用状況に矛盾があることを示している
CSCwa00143	C9300	C9300 Rcv-Err カウンタが、未使用のポートで増加し続ける

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。