# 對註冊到Cisco CallManager的TC端點進行呼叫故 障排除

## 目錄

簡介 必要條件 需求 如何捕獲H.323調試日誌 如何擷取作業階段啟始通訊協定(SIP)偵錯日誌 如何從TC終端收集資料包捕獲/終端日誌 需要的其他資訊 採用元件 問題:由於CallManager上的呼叫搜尋空間(CSS)/分割槽問題導致的呼叫失敗 解決方案 問題:15分鐘後(或任何特定時間後)的SIP呼叫丟棄 解決方案 問題:任何特定時間之後的H.323呼叫丟棄 解決方案 問題:由於媒體資源分配失敗導致的呼叫失敗 解決方案 問題:由於頻寬不足導致呼叫失敗 解決方案

## 簡介

本檔案將說明註冊到Cisco CallManager的Tandberg編解碼器(TC)終端所面臨的一些常見呼叫故障 問題和建議的解決方案。

## 必要條件

## 需求

思科建議您瞭解以下主題:

#### 如何捕獲H.323調試日誌

附註:確保捕獲了安全套接字主機(SSH)會話輸出。

- 通過SSH連線到編解碼器CLI並輸入以下命令: log ctx H.323資料包調試9log output on (這會 將所有日誌輸出到SSH會話終端會話螢幕。)
- 2. 開始呼叫並重新建立問題。
- 3. 輸入log output off和log ctx H.323Packet debug off命令。

#### 如何擷取作業階段啟始通訊協定(SIP)偵錯日誌

**附註**:確保捕獲SSH會話輸出。

- 通過SSH連線到編解碼器CLI並輸入以下命令: log ctx SIP資料包調試9log output on (這會將 所有日誌輸出到SSH會話終端會話螢幕。)
- 2. 開始呼叫並重新建立問題。
- 3. 輸入log output off 和log ctx SIPacket debug off 命令。

#### 如何從TC終端收集資料包捕獲/終端日誌

- 1. 在Web GUI中選擇Diagnostics > Log files, 並啟用帶有完整資料包捕獲的擴展日誌記錄。
- 2. 開始呼叫並重新建立問題。請注意,資料包捕獲只能啟用3分鐘。
- 3. 在Web GUI中選擇Diagnostics > Log files, 然後下載完整的日誌歸檔檔案和資料包捕獲。

#### 需要的其他資訊

- 在所有涉及的裝置上完成呼叫流程
- 被叫和主叫號碼
- 發生問題的日期和時間

### 採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

## 問題:由於CallManager上的呼叫搜尋空間(CSS)/分割槽問題導致 的呼叫失敗

由於CUCM上的CSS/分割槽問題,註冊到Cisco Unified Communications Manager(CUCM)的兩個 終端之間的呼叫可能會失敗。

捕獲呼叫端點SIP日誌。此「404 Not Found」消息出現在來自CUCM的終端SIP日誌中:

### 解決方案

:

:

完成以下步驟以檢查呼叫端點的CSS和被叫端點的分割槽。確保呼叫終結點的CSS具有被呼叫終結 點的分割槽。

您可以在終端的Device和Line級別分配CSS:

 選擇Device > Phone,選擇終端並按一下線路,然後線上路級別檢查呼叫搜尋空間(CSS)。在 本示例中,未線上級配置任何CSS。但是,如果目錄號碼級別有CSS,則其中一個CSS必須包 含被調號碼的部分

Directory Number Settings		
Voice Mail Profile	< None >	Choose <none> t</none>
Calling Search Space	< None >	0
BLF Presence Group*	Standard Presence group	0
User Hold MOH Audio Source	< None >	0

2. 檢查在電話級別分配的CSS。選擇Device > Phone, 然後選擇相關呼叫端點

Description		
Description	SEP005060058026	
Device Pool*	Local Endpoints Device pool	View Details
Common Device Configuration	< None >	View Details
Phone Button Template*	Standard Cisco TelePresence EX90	٥
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile	View Details
Calling Search Space	Test	۵
AAR Calling Search Space	< None >	۵
Madia Damana Carros Lint		

3. 檢查被叫號碼的分割槽。選擇**Device > Phone**,選擇被叫裝置,按一下線路,然後選中Route Partion:

	Add successful		
Г	Directory Number Inform	ation	
	Directory Number*	4659	Urgent Priority
l	Route Partition	Test	0
l	Description		
	Alerting Name		
	ASCII Alerting Name		

4. 在兩個端點上驗證分割槽和CSS後,檢查呼叫裝置的CSS是否具有被呼叫裝置的分割槽

Status Status: Ready			
Calling Search Spa	ce Information		
Name* Test			
Description			
Route Partitions fo	or this Calling Search Space		
Available Partitions*			
Available Partitions	Global Learned E164 Numbers		
	Global Learned E164 Patterns Global Learned Enterprise Numbers		
	Global Learned Enterprise Patterns		
Selected Partitions	Taat		
Selected Partitions	Test	~	
		×	
Save Delete	Copy Add New		

如果找不到,則可能是「404 Not Found」錯誤的原因。

## 問題:15分鐘後(或任何特定時間後)的SIP呼叫丟棄

通常,在特定時間間隔內,呼叫丟棄是由防火牆、路由器等上配置的SIP計時器或TCP超時引起的 。

### 解決方案

當呼叫在15分鐘準確斷開時,常見的常見問題是網路(防火牆、路由器)上配置的TCP超時小於 SIP會話到期計時器。在CallManager上,SIP會話**過期計時器**預設設定為1800秒。

若要驗證這一點,請選擇Cisco Unified CM Administration > System > Service Parameters > Cisco Call Manager Service > Look for - SIP Session Expires Timer。

System * Call Routing * Media Resources * Advanced Features * Device *	Application      User Management      Bulk Administration      *	Help 💌
Service Parameter Configuration		Related Links
🔜 Save 🤣 Set to Default 🍳 Advanced		
Status		
Select Server and Service		
Server* cucm10-pub.tplab1.localCUCM Voice/Video (Acth S Service* Cisco CallManager (Active) S All parameters apply only to the current requer except parameters that are in	the cluster-wide group(s).	
		Defeat
SIPS UKI Handling	Reject	Reject
SIP statistics Periodic update Timer	2	2
SIP Session Expires Time: *	1800	1800
SIP TRUCK ISPREG REDY	2	2

註冊到CUCM的所有終端都使用此計時器。當終端與其他遠端終端通話時,一方必須刷新會話並傳 送重新邀請或更新。此刷新必須在會話過期計時器的一半之前傳送(1800/2 = 900秒= 15分鐘)。 如果沒有收到刷新消息,則呼叫將斷開。

#### 在初始INVITE中檢查會話計時器。應在此時間到期之前收到刷新(邀請/更新):

|INVITE sip:+1234@10.108.64.22:5060;transport=tcp SIP/2.0 Via: SIP/2.0/TCP 10.110.68.38:5060;branch=z9hG4bK00eed555 Call-ID: dbfe0000-4491f669-9fd00-16406c0a@10.108.64.22 CSeq: 1 INVITE Contact: <sip:30048@example.com;gr=urn:uuid:f7a3a098-ead8-5512-85ef-26ae544d6547 >;isfocus;x-cisco-tip From: "TP Conference 30048 - Test" <sip:30048@10.110.68.6>;tag=86251172C3B60000 To: <sip:1234@10.108.64.22>;tag=25983910~226bf657-9d6c-4ad9-98a2-cf842fe1d733-52629917 Max-Forwards: 70 Route: <sip:proxy-call-id=53a00ced-68e1-4ecd-872b-1edbb9abc75b @10.110.68.6:5060;transport=tcp;lr> Route: <sip:proxy-call-id=53a00ced-68e1-4ecd-872b-1edbb9abc75b @10.110.68.6:5060;transport=tcp;lr> Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, BYE User-Agent: TANDBERG/518 (TC6.2.0.20b1616) Supported: timer,outbound,record-aware,X-cisco-callinfo Session-Expires: 1800; refresher=uac 根據初始使用者代理客戶端/使用者代理伺服器(UAC/UAS)協商,其中一個終端在傳送重新邀請時刷 新會話。如果刷新程式是UAC,則呼叫的發起方有責任刷新會話。如果刷新程式是UAS,則伺服器 必須刷新會話。從兩個終端收集SIP調試日誌並檢查以下專案:

範例:從A方到CUCM方到B方的呼叫。如果刷新程式是A方的UAC和B方的UAS:

- 1. 參與方A必須將重新邀請/更新傳送到CUCM。
- 2. CUCM必須向B方傳送重新邀請/更新。
- 3. 第B方收到re-INVITE並以200 OK響應該消息。
- 4. CUCM必須將200 OK傳送到參與方A。

如果一個終端向CUCM傳送re-INVITE消息,則CUCM向另一個終端傳送re-INVITE。但是,如果遠 端端未收到此消息,則可能是由於中間存在一些網路裝置。由於SIP檢查或網路設定,重新 INVITE/響應很可能無法到達其中一個端。

如果端點不啟動重新邀請,則可能是端點有問題。請與Cisco技術援助中心(TAC)聯絡,以便進一步 調查。

### 問題:任何特定時間之後的H.323呼叫丟棄

與SIP一樣,在H.323中,通常由於網路或防火牆超時配置,會以特定時間間隔發生呼叫丟棄。

#### 解決方案

在H.323呼叫中,每隔30秒在端點之間傳送一次往返延遲請求(RTDR)消息以及序列號。每個請求都 應得到響應。

思科終端使用RTDR/往返延遲響應消息,該消息是H.245多媒體系統控制消息的一部分。這樣可在 用於主動呼叫管理的呼叫期間保持H.245 TCP會話處於活動狀態。如果端點最初收到RTDR的響應 ,並且在呼叫期間沒有收到響應,則端點終止呼叫。

在此案例中,收集H.323調試日誌和終端日誌以隔離問題。從H.323調試日誌中檢查RTDR請求和響應消息,並檢視它是否丟棄。

在此示例輸出中,終端向遠端終端傳送RTDR請求,但不會從遠端終端接收響應。因此會斷開呼叫 :

014-09-23T21:37:01+10:00 corevcs1 tvcs: UTCTime="2014-09-23 11:37:01, 711"Module="network.H.323" Level="DEBUG": Dst-ip="10.0.20.11" Dst-port="11012" Sending H.245 PDU: value MultimediaSystemControlMessage ::= request : roundTripDelayRequest : { sequenceNumber 120 可使用序列號跟蹤請求和響應。

終端日誌中的以下示例顯示了斷開的原因:

2977610.83 H.323Call I: H.323\_call\_handler::handleDiscInd(p=349, s=1)
Received disconnectindication (Cause: 12:18, H.323 cause: 3:18)NetworkRejected Q85012977610.84 MC I: RemoteParticipant::
reevalRefMode(p=349,ch=2) set ref [Video (2): vid-off0x0@0.0 0k ]
q= auto, t60=600012977610.84 ModesController I: ModesController::
resetRateLimit(ch=2)12977610.84 MC I: RemoteParticipant::modeChanged
(p=349, ch=2): ModesController wants torun mode: Video (2): vid-off 0x0@0.0 0k

## 問題:由於媒體資源分配失敗導致的呼叫失敗

在影片呼叫的情況下,會看到由於媒體資源分配失敗而失敗的呼叫。例如,如果呼叫方和被叫方終 端不支援公共編解碼器,則需要使用轉碼器,對於雙音多頻(DTMF)不匹配,則需要在呼叫管理器上 使用媒體終端點(MTP)。

#### 解決方案

:

對於影片轉碼,需要資料包語音數字模組(PVDM3)數位訊號處理器(DSP)轉碼器,因為PVDM2上的 轉碼器不支援影片。如果轉碼器/MTP不可用,則會向終端傳送503服務不可用消息:

SIP/2.0 503 Service UnavailableVia: SIP/2.0/TCP 10.101.15.13: 5060;branch=z9hG4bK954956da2012413dfb6ef80d6bc9e373.1;rportFrom: <sip:3550@10.102.254.4>;tag=47c4717d0db85e1aTo: <sip:1281@10.102.254.4>;tag=176803~66dd1c7a-eac9-42af-a69b-18da1695a800-31478649Date: Wed, 19 Feb 2014 16:10:05 GMTCall-ID: c05df2acedcafd063eb5cf947ebc1efcCSeq: 100 INVITEAllow-Events: presenceReason: Q.850;cause=47Content-Length: 0

為了解決此問題,請檢查媒體資源組/媒體資源組清單(MRG/MRGL)配置並確保影片編碼器/MTP可 用。MRGL可以分配給電話級別或裝置池級別的裝置:

1. 在CallManger上,選擇**Device > Phone**,然後選擇出現問題的裝置,並檢查裝置池和MRGL設 定

Device is Active Device is trusted		
MAC Address*	00506004EE0E	
Description	SEP005060058026	
Device Pool*	Local Endpoints Device pool	View Details
Common Device Configuration	< None >	O View Details
Phone Button Template*	Standard Cisco TelePresence EX90	0
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile	View Details
Calling Search Space	< None >	0
AAR Calling Search Space	< None >	0
Media Resource Group List	< None >	0
Liner Hold MOH Audio Source	a Mana a	

- 2. 如果電話上的MRGL設定為None,則必須檢查裝置池設定以確儲存在代碼轉換器。
- 3. 選擇System > Device Pool, 然後選擇分配給裝置的裝置池

анстсопрану пола остисо сп		<u>▼</u>
Roaming Sensitive Settings—		
Date/Time Group*	CMLocal	0
Region*	Trunk Region	0
Media Resource Group List	all	0
Location	Trunk	

4. 選擇**Media Resources > Media Resource Group List**,然後選擇在電話級別/裝置池級別分配 的MRGL,並檢查

MRG:			
i) Status: Ready			
ledia Resource Group List Sta	tus		
Media Resource Group List: all (us	ed by 30 devices)		
ledia Resource Group List Info	ormation		
Name* all		]	
dedia Resource Groups for this	s List		
Available Media Resource Groups	Conductor MRG		
elected Media Resource Groups	All		~
Save Delete Copy Ad	1d New		
indicates required item.			
		•	

5. 注意MRG,選擇**Media Resources > Media Resource Group**,然後選擇指定的MRG。確保已 新增PVDM3硬體轉碼器/MTP。

real real	ource Group Info	ormation
Name*	All	
Description		
Devices fo	r this Group —	
Available M	edia Resources**	Test conductor_tplab1 (CFB)
		**
Selected Me	edia Resources*	CFB_2 (CFB) MOH_2 (MOH) MTP_2 (MTP)

## 問題:由於頻寬不足導致呼叫失敗

通常,由於CUCM中裝置上的區域/位置中的頻寬配置不足,呼叫會斷開連線。當區域設定為終端無 法支援的低頻寬時,CallManager會傳送一個「488 Not Acceptable Media」,原因為125,這意味 著SIP媒體協商發生後「Out of Bandwidth」或「Infficient Bandwidth」。

您需要按所述捕獲終端上的SIP日誌並查詢以下消息:

```
1459.81 SipPacket I: PacketDump: Proto: SIP, Direction: Incoming, Name: 488
Not Acceptable Media, CSeq: 100 INVITE, RemoteAddress: 10.106.85.219:5060,
CallId: 207b6ddb148ddf900ae2e2f844115837, Time: 1459811
1459.81 SipPacket SIP/2.0 488 Not Acceptable Media
1459.81 SipPacket Via: SIP/2.0/TCP 10.106.85.231:56280;
branch=z9hG4bK64e2eb4a1a3afd5f956a1547eb1c05ad.1;rport
1459.82 SipPacket Call-ID: 207b6ddb148ddf900ae2e2f844115837
1459.82 SipPacket CSeq: 100 INVITE
1459.82 SipPacket From: <sip:4657@example.com>;tag=2d98ee2065ba492d
1459.82 SipPacket To: <sip:1112@10.106.85.219>;
tag=10543~8c84fc84-78bb-de4d-3ac7-da2a9cab63d5-19683975
1459.83 SipPacket Server: Cisco-CUCM10.5
1459.83 SipPacket Date: Sun, 07 May 2015 14:36:41 GMT
1459.83 SipPacket Allow-Events: presence
1459.83 SipPacket Warning: 370 10.106.85.219 "Insufficient Bandwidth"
1459.83 SipPacket Reason: Q.850 ;cause=125
1459.83 SipPacket
                  Content-Length: 0
1459.83 SipPacket
1459.83 SipStack I: SipDialog(ui=3,s=9) sendInviteRejToStack (488:Not Acceptable Media)
1459.84 SipCall I: sip_call_handler::handleSIPMCallRej(3/9/-1): Call rejected
(cause: Not Acceptable Media)
1459.84 MainEvents I: CallDisconnectRequested(p=3) remoteURI='sip:1112@10.106.85.219'
cause=[normal('') 'LocalDisconnect']
1459.84 MainEvents I: ParticipantLeftConference(c=2,p=3)
1459.85 APPL_Media ERROR: AudioCtrlImpl::execute_disconnectInputOutput
No mixer for (p=1,ch=61)
```

```
1459.85 MainEvents I: CallDisconnected(p=3) remoteURI='sip:1112@10.106.85.219'
causeToLocal=[disconnected('Not Acceptable Media') 'RemoteDisconnect']
causeToRemote=[normal('') 'LocalDisconnect']
```

### 解決方案

1

如果發生此問題,請檢查兩個端點上配置的Region並檢查它們之間的Region關係:

1. 選擇Device > Phone, 然後選擇兩台裝置。檢查分配給裝置的裝置池

Market Device is trusted		
MAC Address*	00506004EE0E	
Description	SEP005060058026	
Device Pool*	Local Endpoints Device pool	View Details
Common Device Configuration	< None >	View Details
Phone Button Template*	Standard Cisco TelePresence EX90	0
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile	View Details

2. 檢查裝置池後,在CUCM上選擇System > Device Pool,並檢查兩個裝置池上配置的區域

- Roaming Sensitive Settings		
Koanning Sensitive Settings		_
Date/Time Group*	CMLocal	
Region*	Trunk Region	<b>©</b>
Media Resource Group List	all	0
Location	Trunk	0
Network Locale	< None >	0

3. 選擇**System > Region Information > Regions**,然後選中Region Relationship。檢查區域內的 音訊影片頻寬,並確保終端可以在選定的音訊/影片頻寬下運行

,						
🚽 Sava 🗙 Dakria 🎦 Rosat	🥒 Apply Config 🍦 Add Ni	ra -				
Region Information Name" Trunk Region						
region Relationships						
Region	Audio Codec Prefer	ence List	Maximum Audio Bit Rate	Haximum	Session Bit Rate for Video Calls	Maximum Session Bit Rate for Immersine Vid
Local Endpoints Region	Use System Default (Factor	Default low loss)	64 kbps (G.722, G.711)		6000 kbps	6000 kbps
NOTE: Regions not displayed Modify Relationship to other Regi	Use System De	fault	Use System Default		Use System Default	Use System Default
Regions	Audio	Codec Preference List	Maximum Audio Bit	Rate	Maximum Session Bit Rate for V Calis	deo Maximum Session Bit Rate for Immeral Calis
Default Local Endpoints Region Trunk Region	Кеер	Current Setting 🟮	Keep Current Setting	٥	Keep Current Setting     Use System Default     None	Keep Current Satting     Use System Default     None
					wops	kops

在上述螢幕截圖中,假設一個端點位於區域「Trunk Region」中,而另一個位於「Local Endpoints Region」中。

另一種解決方法是如果影片呼叫頻寬不足,則將影片呼叫嘗試為音訊呼叫。使用以下步驟進行檢查 和設定:

 選擇Device > Phone,然後選擇出現問題的呼叫裝置。檢查此螢幕快照中的引數是否已選中。 如果未選中此覈取方塊,請檢查該覈取方塊,以便在出現頻寬問題時影片呼叫回退到音訊
 :

	Owner User ID Phone Load Name		0	
	Use Trusted Relay Point*	Default	0	
	Always Use Prime Line*	Default	٢	
	Always Use Prime Line for Voice Message*	Default	٢	
-	Geolocation	< None >	٢	
	Retry Video Call as Audio     Ignore Presentation Indicators (Internal calls only)     Allow Control of Device from CTI     Logged Into Hunt Group     Remote Device			

由於CallManager上的位置設定,可能發生此問題。位置可以在電話級別或裝置池級別分配 (電話級別優先順序別較高)。

2. 若要檢查電話級別位置設定,請選擇Devices > Phones,然後檢查呼叫和被叫終端上的位置

Media Resource Group List	< None >	0
User Hold MOH Audio Source	< None >	0
Network Hold MOH Audio Source	< None >	0
Location*	Local Endpoints	0
AAR Group	< None >	0
User Locale	< None >	0
Network Locale	< None >	0
Privacy*	Default	0

該位置還可以應用於裝置池級別。因此,首先檢查兩個端點的裝置池

 Device is Active Device is trusted MAC Address* Description	00506004EE0E SE2005060058026	
Device Pool*	Local Endpoints Device pool	View Details
Common Device Configuration	< None >	View Details
Phone Button Template*	Standard Cisco TelePresence EX90	۵
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile	View Details
Calling Search Space	< None >	0

3. 選擇**System > Device Pool**。在裝置池中,檢查在呼叫和被叫端點上分配的位置。在此示例中 ,未在裝置池級別分配位置。使用電話位置配置

		Delduit		
Intercompany Media Services Enrolled Group		< None >		0
Roaming Sensitive Settings				
Date/Time Group*	CMLocal		0	
Region*	Default		٥	
Media Resource Group List	all		0	
Location	< None >		۵	
Network Locale	< None >		٥	
SRST Reference*	Disable		0	

4. 檢查在呼叫和被叫端點位置之間是否配置了足夠的頻寬。在此示例中,假設一個端點位於本地端點位置,而另一個端點位於Hub\_None位置,並且音訊/影片和沈浸式呼叫的頻寬均配置為「 無限制」

:

	Status: Ready						
Location Information							
ŀ	Name* Local	Endpoints					
1	Links - Bandy	width Between Local Endpoir	nts and Adjacent Locatio	ons			
ŀ	Locations	(1 - 2 of 2)				Rov	
Find Locations where name begins with 🧿 🛛 Find 🛛 Clear Filter 🕹 🚍							
ľ		Location *	Weight	Audio Bandwidth	Video Bandwidth	Jmme sive Bar	
		Hub None	50	UNLIMITED	UNLIMITED	UNLIMITED	
	0	Trunk	50	UNLIMITED	UNLIMITED	UNLIMITED	
	Land Land	and All Class All Contains Co	tested.				

可能還有其它原因導致斷線。有關斷開原因代碼,請參閱<u>Cisco Unified Communications Manager</u> <u>Call Detail Records Administration Guide, Release 10.0(1)</u>的第178頁。