

Contenu

[Introduction](#)

[Quand est-ce qu'utilisant l'entrée analogique VGA \(640*480\) sur les codecs TANDBERG je vois des images visuelles et doubles tordues, pourquoi ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco et aux Produits des codecs C60 de système de TelePresence Cisco.

Q. Quand est-ce qu'utilisant l'entrée analogique VGA (640*480) sur les codecs TANDBERG je vois des images visuelles et doubles tordues, pourquoi ?

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

Codecs C20 TANDBERG

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Cet IS-IS actuellement un problème connu dans la première version du logiciel comité technique. Un contournement est d'augmenter la résolution ou d'utiliser l'entrée numérique (DVI-D ou HDMI).

Pour augmenter la résolution, ouvrez le menu **à la maison** sur l'écran et allez à : **Les configurations > les configurations > la configuration avancée > le vidéo d'administrateur > ont sorti** et ont placé la résolution pour la sortie vidéo appropriée.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)