



はじめに

『Cisco Unified IP Conference Phone 8831 ユーザガイド』では、Cisco Unified IP Conference Phone 8831 の設置および使用方法を説明します。

- [概要, 1 ページ](#)
- [追加情報, 2 ページ](#)
- [安全性とパフォーマンスに関する情報, 2 ページ](#)
- [アクセシビリティ機能, 4 ページ](#)

概要

このガイドでは、Cisco Unified IP Conference Phone 8831 で使用可能な機能の概要について説明しています。電話機の機能について確実に理解するには、このガイドをよく読んでください。よく使用されるセクションへのリンクを次の表に示します。

目的	参照先
安全情報を参照する	安全性とパフォーマンスに関する情報, (2 ページ) を参照してください。
電話機を接続する	電話機の接続部 を参照してください。
設置後に電話機を使用する	Cisco Unified IP Conference Phone の機能 を参照してください。
電話機のボタンの意味を調べる	ボタンとハードウェア を参照してください。
スクリーンについて調べる	電話スクリーン を参照してください。
コールを発信する	コール機能 を参照してください。
コールを保留にする	保留 を参照してください。

目的	参照先
ミュートにする	ミュート を参照してください。
コールを転送する	転送 を参照してください。
会議コールを発信する	会議 を参照してください。
スピードダイヤルを設定する	スピードダイヤル を参照してください。
電話番号を共有する	共有回線 を参照してください。
呼出音の音量やトーンを変更する	呼出音 を参照してください。
不在着信履歴を表示する	通話履歴 を参照してください。
ボイス メッセージを聞く	メッセージ を参照してください。

追加情報

次の URL からシスコ製品の最新資料を入手することができます。

<http://www.cisco.com/ipphones/8800>

次の URL で Cisco Web サイトにアクセスできます。

<http://www.cisco.com/>

最新のライセンス情報には、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/openssl_license/8800_ssllic.html

安全性とパフォーマンスに関する情報

次の項では、停電および外部デバイスがご使用の Cisco Unified IP Phone に与える影響について説明します。

停電

電話機で緊急サービスを利用できるかどうかは、電話機に電源が供給されているかどうかによります。電源の供給が停止した場合、電源が回復するまで、サービスおよび緊急コールサービスのダイヤルは機能しません。電源の異常や障害が発生した場合は、サービスまたは緊急コールサービスのダイヤル前に、装置をリセットまたは再設定する必要があります。

外部デバイス

シスコでは、不要な無線周波数（RF）および可聴周波数（AF）がシールドされた高品質の外部デバイス（ヘッドセットなど）、ケーブル、コネクタの使用を推奨しています。



(注) 一部の Cisco IP テレフォニー製品では、外部デバイス、コード、またはケーブルをサポートしていません。詳細については、使用する電話機のマニュアルを参照してください。

これらのデバイスの品質や、携帯電話および双方向ラジオなど他のデバイスとの間隔によっては、雑音が入ることもあります。そのような場合、シスコは次の対策の1つ以上を講じることを推奨します。

- RF または AF の信号源から外部デバイスを離す。
- RF または AF の信号源から外部デバイスのケーブルの経路を離す。
- 外部デバイス用にシールドされたケーブルを使用するか、高品質なシールドおよびコネクタを備えたケーブルを使用する。
- 外部デバイスのケーブルを短くする。
- 外部デバイス用のケーブル上にフェライトまたはその他類似のデバイスを使用する。

シスコでは、外部デバイス、ケーブル、コネクタの性能を保証できません。



注意 欧州連合諸国では、EMC Directive [89/336/EC] に完全に準拠した外部スピーカ、マイクロフォン、ヘッドセットだけを使用してください。

シスコ製品のセキュリティの概要

本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布、および使用に適用される米国および他の国での法律を順守するものとします。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使用するにあたっては、関係法令の順守に同意する必要があります。米国および他の国の法律を順守できない場合は、本製品を至急送り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、次の URL で参照できます。 http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html

アクセシビリティ機能

Cisco Unified IP Phone 8800 シリーズには、視覚障がい、聴覚障がい、運動障がいを持つユーザーのためのアクセシビリティ機能があります。

これらの電話機の機能の詳細については、[http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipp/all_models/accessibility/english/user/guide/access_70.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipp/iph/all_models/accessibility/english/user/guide/access_70.html) を参照してください。

アクセシビリティの詳細については、次のシスコの Web サイトを参照してください。

<http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html>