

# Содержание

[Введение](#)

[Я не могу заставить DVI-I к соединению DVI-I работать для моего Кодека TANDBERG, почему?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90 и Кодек системы Cisco TelePresence продукты C60.

**Вопрос. Я не могу заставить DVI-I к соединению DVI-I работать для моего Кодека TANDBERG, почему?**

О. Ниже информации только допустимо для версий программного обеспечения ниже, чем TC2.0.0.

Этот ответ допустим для следующих продуктов:

Кодек TANDBERG C60

Кодек TANDBERG C90

В настоящее время Кодек TANDBERG C90 не работает надежно с DVI-I к кабелю DVI-I. Используйте DVI-I для DVI-A или DVI-I к кабелю DVI-D вместо этого.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)