

# Содержание

[Введение](#)

[Какова схема расположения выводов кабеля последовательного порта Codian?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, GW MSE 8321 ISDN Cisco TelePresence, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, супервизора MSE 8050 Cisco TelePresence, Cisco TelePresence MSE 8000, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 и Cisco TelePresence Усовершенствованный Медиашлюз 3610 продуктов.

**Вопрос. Какова схема расположения выводов кабеля последовательного порта Codian?**

О.

Штекерный контакт RJ45	подключен ия к	Гнездовой контакт DB9
1	--	8
2	--	6
3 TX MCU	--	2
4 (GND)	--	5
5 (GND)	--	5
6 RX MCU	--	3
7	--	4
8	--	7

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)