

目录

[简介](#)

[如果在使用无线IP电话时听到忙音，该怎么做？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

Q. 如果在使用无线IP电话时听到忙音，该怎么做？

A. 如果获得忙音，当尝试做呼叫时，这可能归结于未开始的SKYPE或PC应用程序，没有接通的USB电缆，在待机/休眠模式的PC，或者另一个当事人脱机。要解决此问题，请遵从这些说明：

1. 确保SKYPE和PC应用程序在PC上启动并适当运行。
2. 确保电话被正确地设置。
3. 等待远端方联机。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)