اهحالصإو (VoD) توصلا لقن ءاطخأ فاشكتسأ PowerKEY و GQI مادختساب اهنيوكت مت يتلا 5-BR ىلع

تايوتحملا

ەمدقملا

اذه ءاطخأ فاشكتساو (VoD) بلطلا دنع ويديفلا نيوكت ةيفيك دنتسملا اذه فصي ىلع PowerKEY ريفشتو (GQI) ةماعلا QAM ةهجاو لوكوتورب مادختساب امحالصاو ويديفلا زامج Cisco CBR-8.

اەنم ققحتلاو تازيملا ەذە نيوكت ةيفيك لوح تامولعملا نم ديزم ىلع روثعلا نكمي <u>ضيرعلا يددرتلا قاطنلا تاەچومل ويديفلا تازيم</u> يف اەحالصاو اەئاطخا فاشكتساو <u>نم براقتملا</u>

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

:ةيلاتا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يصوت

- Cisco cBR-8
- لبكلا ويديف •

ةمدختسملا تانوكملا

ةنيعم ةيدام تانوكمو جمارب تارادصإ ىلع دنتسملا اذه رصتقي ال.

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألاا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت. تناك اذإ .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجألاا عيمج تأدب رمأ يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديق كتكبش.

PowerKEY و GQI مادختساب ويديفلا لمع تاسلج نيوكت

ةمدخ ةعومجمو دحاو (LED) يقطنم ةفاح زاهج عم ،ةدحاو طخ ةقاطبل CBR-8 ىلع نيوكت لااثم اذه ةدحاو.

```
cable video
 [...]
 mgmt-intf VirtualPortGroup 0
 encryption
   linecard 1/0 ca-system powerkey scrambler des
 service-distribution-group SG1 id 1
   rf-port integrated-cable 1/0/0
 virtual-carrier-group SG1 id 1
    encrypt
   service-type narrowcast
   rf-channel 32 tsid 10188 output-port-number 1
   rf-channel 33-53 tsid 10189-10209 output-port-number 2-22
 bind-vcg
   vcg SG1 sdg SG1
 logical-edge-device LED1 id 1
   protocol gqi
     mgmt-ip 10.10.10.10
     mac-address aaaa.bbbb.cccc
     server 10.20.30.40
     keepalive retry 3 interval 10
      reset interval 8
      virtual-edge-input-ip 10.0.0.1 input-port-number 1
     vca SG1
     active
```

ةحصلا نم ققحتلا

:يلي امك cBR-8 ىلع اەجرخم ودبي نأ بجي ،VoD لمع ةسلج ءدب درجمب

```
CBR-8#show cable video session all
```

LED Session		Output Streaming		Sess Session Source			UDP	Output	Input				
Out Id	put Id	Input	Outpu Port	ut Type	Encrypt	Enc: Type	rypt Ucast	Dest	Low PMV IP/Mcast	Session IP (S,G)	Port	Program	State
Sta 	te 	Bitrate	e Bitra	ate 	'l'уре	Sta:	tus 		Lat NUM	Name 			
1	1		1	Rema	ар	UDP	10.0.0	0.1			1000	1	ACTIVE-PSI
ON		1447528	35 14469	5257	PowerKey	Z Enc:	rypted		N –	0x4C83D	DE87450000	035B74	

وأ VoD لمع تاسلج ءدب متي ال :اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسأ يف اهقيلعت متي PowerKey يف اهقيلعت متي

ىلع لمع ةسلج ءاشنا لغشي ەناف ،ةحيحص لمع ةئيب يف ،احيحص ويديفلا بلط ناك اذا cBR-8 نم Videoscape (VSRM) لمع ةسلج دروم ريدم لثم ويديفلا ةرادا ماظن زاهج نم cBR-8

بلطلا بسح ويديفلا لمع تاسلج ءدب متي ال .1 ةيضقلا

رمألا نمض BR-8 ىلع اهؤاشنإ مت يتلا VoD لمع ةسلج ىرت نكت مل اذإ s**how cable video** علي امو ،VSRM misconfiguration ،ميجوتلا ،لاصتالا لثم ةيجراخلا لكاشملا فالخب ،VSRM misconfiguration نم دراولا GQI ءاشنإ لمع ةسلج بلط ىلع أطخ زمرب در دق BR-8 نوكي نأ نكمملا نمف ،كلذ VSRM.

امنيب ،ةبجوملا ةباجإلاا وه 9002000 لـمع ةسلج ءاشنا ةباجتسإ زمر ناف ،لاثملا ليبس ىلع ىلع روثعلا كنكمي .رفوتم ريغ يددرتلا ةانقلا قاطن ضرع نأ ينعي امم أطخ زمر وه 9002000 ويديفلا ةانق رييغت لئاسر ةهجاو تافصاوم نم ،لودجلا اذه يف ةباجتسالا زومرب ةمئاق لباكل قلوحملا ةيمقرلا

فصولا	دوك
GQI_NO_ERROR	0x9002000
gqi_error_rpc_out_of_memory	0x9002001
GQI_ERROR_RPC_HARDWARE_FAILURE	0x9002002
GQI_ERROR_RPC_SESSION_NOT_FOUND	0x9002003
GQI_ERROR_RPC_MISSING_MSK	0x90020004
GQI_ERROR_RPC_SESSION_ALREADY_EXISTING	0x9002005
GQI_ERROR_RPC_INSUFFICIENT_MEMORY	0x90020006
GQI_ERROR_RPC_INSUFFICIENT_CAPACITY	0x90020007
GQI_ERROR_RPC_PROVISION_FAILURE	0x90020008
GQI_ERROR_RPC_PROGRAM_NUMBER_CONFLICT	0x90020009
GQI_ERROR_RPC_BANDWIDTH_UNAVAILABLE	0x9002000a
gqi_error_rpc_SAME_GIGAIP	0x9002000b
gqi_error_rpc_gigaip_حلاص ريغ	0x9002000c
GQI_ERROR_RPC_GIGAIP_FAILURE	0x9002000d
gqi_error_rpc_group_sdb_session_failure	0x9002000e
GQI_ERROR_RPC_INSUFFICIENT_OUTPUT_CAPACITY	0x9002000f
GQI_ERROR_RPC_ROUTE_CONFLICT_OUTPUT	0x90020010
GQI_ERROR_RPC_ROUTE_CONFLICT_INPUT	0x90020011
GQI_ERROR_RPC_ROUTE_NOT_FOUND	0x90020012
GQI_ERROR_RPC_ROUTE_ALREADY_EXISTING	0x90020013
GQI_ERROR_RPC_INVALID_Multicast_ADDRESS	0x90020014
GQI_ERROR_RPC_INVALID_SOURCE_ADDRESS	0x90020015
GQI_ERROR_RPC_STAT_MUX_GROUP_DEJITTER_FAILURE	0x90020016
gqi_error_rpc_gige_type_conflict	0x90020017

نم يساسألا ماظنلا تاراسم نيكمت قيرط نع cBR-8 يف GQI لئاسر نم ققحتلا كنكمي دعب ةظحالملا ىوتسم ىلإ ەتداعتساو ،ةعرسلل شيوشتلا ىوتسم وأ ءاطخألا حيحصت اەحالصإو ءاطخألا فاشكتسأ:

cBR-8#set platform software trace led-01 rp شيوشت طشن vgqi-mgmt

cBR-8#set platform software trace led-01 rp active vgqi-msg noise

تايلمع جارخإ نم ققحتلا مث ،VoD لمع ةسلج بلط كنكمي ،عبتتلا تايلمع نييعت درجمبو مادختساب عبتتلا.

الميفو GQI أطخلاا زمر لـاسرا عم ،8-BR عبتتـلا تايلمع يف GQI ةكرح ىلع لـاثـم يلي اميفو CBR-8، أطخلاا زمر لاسرا عم يلع ةسلجلاا VSRM أدبي ال ةلاحلا هذه يف VSRM ىلإ

```
{\tt cBR-8\#show} platform software trace message led-01 rp active
```

```
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdefghijklmnopabc, Received GQI Create Session V2 Request from 10.20.30.40 to
              <<<<<<< the request points at LED1 mgmt-ip
10.10.10.10
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-msg] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (info):
abcdefghijklmnopabcdefghijklmnopabcdef -> Received GQI Create Session Request:
 Transaction Header:
    Transaction ID: 4F75000F
    Response Program Number: 30000082
 Session ID:
    Session ID Length: 10
    Session ID Value: 54 52 00 64 6A 7F 06 99 11 E1
 Incomming Program Number: 62351
 Outgoing Program Number: 62351
 Input Port Number: 1
 Output Port Number: 1
 Session Rate: 125000
 Is Multicast: 1
 Input UDP Port: PORT#
 Multicast Details:
   Source Address Len: 3
    Source IP Address Value: 10.20.31.40, 0.0.0.0, 0.0.0.0,
   Group IP Address: IP, IP, IP,
   UDP Port : 0, 0, 0,
 NO PID Remapping: 1
 Encryption: 0
 Override Session Flag 0
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdefghijklmnopabcd - GQI Input Port 1 is mapped to LED IP Address 10.0.0.1
<<<<<< i nput mapping correctly pointing at LED1 IP
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdefghijklmnopa - GQI Output Port 1 maps to physical QAM -> slot 2 port 1
channel 32 <<<<<<< output mapping incorrect: QAM 2/0/1:32 does not belong to LED1
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdefghijklmnopabcd -> QAM Bandwidth request 125000 has exceeded the available
bw 0 on QAM 2/0/1:32 <<<<< Bandwidth exceeded error
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
Converting vgqi_rc_e (-22) to GQI Reponse Status code
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdef, Allocating GQI Response: GQI Server IP 10.20.30.40, LED Mgmt IP
10.10.10.10
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdefghijklmnop, Sending GQI Create Session V1/V2 Response from
10.10.10.10 to 10.20.30.40
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24833]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdefghijk -> Client 0xfac14b422, conn_state = 4, req_type = 3, req version 2,
conn version 2, sock = 19
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vqqi-msq] [24833]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (info):
abcdefghijklmnopabcdefghijklmnopabcdefgh -> Sending GQI Create Session Response:
 Result Code: 9002000A
                         <<<<<< error code response
 Transaction Header:
    Transaction ID: 4F75000F
   Response Program Number: 30000082
 Session ID:
    Session ID Length: 10
    Session ID Value: 54 52 00 64 6A 7F 06 99 11 E1
2019/01/10 09:02:59.710 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdefghijkl -> ev_check_disconnect::remote fd 3 (0x0) has been disconnected
```

```
ةياهن يف وأ حيحص ريغ نيوكت ببسب امبر ،BR-8 يف حيحص ريغ طبر كانه ،لاثملا اذه يف
قطساوب اقحال هيف قيقحتلا بجي جمانربلا يف بيع فاطملا
```

.هاندأ ةحضوملا رماوألا مادختساب BR-8 يف يلخادلا طبرلا نم ققحتلا نكمي

تدجو عيطتسي تنأ ثيح ،ديحو LED ل تايطعم ةدعاق ويديفلا نم ةصالخ رمأ اذه يدبي لكل حاتفم فرعمو ،تايطعم ةدعاق لخاد فرعمو لوادج مسا ،تافرعم ةدعاق لك ىلع ةمولعم ةيلاتال رماوألل ةبولطم سراهفلا هذه .لودج.

acdc-cbr8-2# show platform so Database Name: led-default-d	ftware vpm led1-ui atabase Datab	rp activ ase Id: 5	e dbms data sur 3	nmary	
Database Name: Video Config	Database Datab	ase Id: 5	4 <<<< Data	base name and ID	
Table: DS Channel Table records number	Table Id:	0 Re	cord Count: 4	<<<< Table name	, ID, and
Table Options					
Snapshot:	DISABLED				
Replication:	DISABLED				
Shadowing:	DISABLED				
Dynamic Mem Allocation:	ENABLED				
Key Name	Engine	ID			
vcfg_dbms_qam_key	AVL	1	<<<<< key 1	ID	

--More--

رمالا مادختسإ كنكمي ،هغيرفت ديرت يذلا لودجلاو تانايبلا ةدعاق ديدجت درجمب platform software vpm led1-ui rp لودجلا غيرفت dbms طشن dbms -
دعرف العام العام العام العام العام العام الع مرعل<ID> <key ID لودجلا غيرفت software vpm led1-ui rp طشن dbms -
فرعل العام العام العام العام الع العام الع العام الع العام الع العام الع

```
acdc-cbr8-2#show platform software vpm led1-ui rp active dbms table dump 54 0 1
Record: Slot: 1, Bay: 0, Port: 0, Channel: 32
Logical QAM id: 48, Previous LQAM Id: 65535
QRG Role: none
SD group id: 1, VC group id: 1
Admin state: 1, Operational state: 1, Previous Operation State: 0 TSID: 10188
Override TSID: not configured
Encryption Support: Powerkey
Resource Id: 0
ONID: 100
PSI Interval: 100
Output Port number: 1
Power Adjust: 400 dBmV
Annex Type: ANNEX A
Modulation: 256QAM
Interleaver: QAM_INTERLEAVER_I_12_J_17
Frequency: 85000000
Bandwidth: 51253960 bps
Symbol Rate: 6952
Low Latency: 0
Channel Width: 8000000 Hz
NIT Reference: 0
--More--
نأو ،1 SDG دلإ حيحص لكشب هنييعت مت VCG 1 نا درت نا كنكمي ،هالعاً تاجرخملاً نم
.نىوكتلل اقبط 1/0/0:32 يه LED 1 نم ىلوالا ةانقلا
```

مت يتلا ةعقوتملا تاملعملا ىلع يوتحت لمعلا ةسلج لخدت يتلا رورملا ةكرح نأ امئاد دكأت لاثملا ليبس ىلع ،كلت ويديفلا لمع ةسلجل اهنيوكت TSID.

جارخإلا سفن ىلع لوصحلا كنكميف ،ەيلإ لوصولا ديرت يذلا لجسلا لعفلاب فرعت تنك اذإ رمالا مادختساب مالعأ ضورعملا show platform software vpm led1-ui rbms record 54 0 1/0/0:32

قلعم PowerKey يف VoD لمع تاسلج ليطعت .2 ةيضقلا

:BR-8 ىلع لكشلا اذهب ةقلعم PowerKey يف ةقلعملا لمعلا ةسلج ودبت دق

${\tt cBR-8} \# {\tt show} \ {\tt cable} \ {\tt video} \ {\tt session} \ {\tt logical-edge-device} \ {\tt id} \ {\tt 1}$

Session	Outpu	t Frequency	Stream	ing Sess	Session So	urce	UI	DP	Output	
Input	Outpu	t Input	Output	Encrypt	Encrypt	Low PMV	Session			
Id	Port	Hz	Туре	Туре	Ucast Dest	IP/Mcast IP	(S,G) Po	ort	Program	
State	State	Bitrate	Bitrate	Туре	Status	Lat NUM	Name			
1	1	850000000	Remap	UDP	10.0.0.1		10	000	1	OFF
PENDING	0	0 P	owerKey	Pending	N –	0x4C83DE8	374500000351	В74		

جارخإلاو لاخدإلا لدعم يه اهتظحالم بجي يتلا ىلوألا تاملعملا.

هذهل cBR-8 ىلع لاخدإلا يف رورم ةكرح دجوت ال هنأ قداع ينعي اذهف ،0 وه لاخدإلا لدعم ناك اذإ جاخ ةلكشملا ببس يف قيقحتلا بجيو ،ةسلجلا

ەذەب مداق طبرلا ىلع طبر تقلخ عيطتسي تنأ ،عقاو اذە تققد in order to ،لاح يأ ىلع ةقيرطلا

مت يتلا لاخدالاب ةصاخلا IP نيوانع عيمجل حمست لوصو ةمئاق ءاشناب مق .1 ةوطخلا :طقف دحاو IP ناونع كيدل نوكي ةلاحلا هذه يفو ،ةرثأتملا LED حيباصم تحت اهنيوكت

cBR-8(config)#ip access-list extended TAC_VOD

cBR-8(config)#allowed ip any host 10.0.0.1

بسح تانايبلا رورم ةكرح مالتسإ عقوتت يتلا cBR-8 ب ةصاخلا تامجاولا نم ققحت .2 ةوطخلا تنأ ،ةلاحلا هذه يف .5 ةحتفلاو 4 ةحتفلا يف فرشملا تامجاو عيمج ىلع انايحأ ،(VoD) بلطلا طاقتلا يف نراق 8 لكشي نأ نكمملا ريغ نم نأ امب ،فلتخم طاقتلال 2 تلكش يغبني ديحو

cBR-8#monitor capture TAC_VOD و TE4/1/0، و TE4/1/1، و TE4/1/2 و TE4/1/3 و access-list TAC_VOD مجح دصم 100

ةشاشلا طاقتلا يف أدباو نيوكتلا نم ققحت .3 ةوطخلا:

cBR-8#show monitor capture TAC_VOD

cBR-**8#monitor TAC_VOD طاقت**ارا ةيادب

مزح كانه تناك اذإ امم ققحتو LED 1 ىلع ويديفلا ربع ةديدج لمع ةسلج بلطب مق .4 ةوطخلا (مزحلا ضرعل ليصافتلا يوتسمل ةفلتخم تارايخ كيدل) اهطاقتلا متي:

cBR-8#show monitor capture TAC_VOD buff
 show monitor capture TAC_VOD buff

صرقلا يف طاقتلالا ظفحل رماوألا هذه مادختسا نكمي ،كلذب مايقلا درجمبو .5 ةوطخلا نيوكتلا نم هتلازاو ،ةشاشلا طاقتلا فقوو ،تباثلا:

cBR-8#monitor capture TAC_VOD ريدصت harddisk:/TAC_VOD.pcap

فقوت cBR-8#monitor capture TAC_VOD

cBR-8#no monitor capture TAC_VOD

1 ةلاحلا يف ةحضوملا تاوطخلا ذيفنتب مق ،مزح يأ ةمزحلا طاقتلا رەظي مل لاح يف مسفن اGQ لوكوتورب ءاطخأ حيحصتل.

ىلع PowerKEY ل بسانملا ليغشتلا نم ققحتلل هذه ءاطخألا حيحصت تايلمع مدختساً ،الإو cBR-8:

vsess-mgmt debug طشن set platform software trace led-01 rp

set platform software trace led-01 rp active vsess-msg debug

show platform software trace message led-01 rp active

set platform software trace pk-ecmg 1/0 pk_ecmg-chnl debug

set platform software trace pk-ecmg 1/0 pk_ecmg-ipc debug

set platform ڌيجمرب عبتت pk-ecmg 1/0 pk_ecmg-main debug

set platform ڌيجمرب عبتت pk-ecmg 1/0 pk_ecmg-stream debug

show platform software trace message pk-ecmg 1/0

درجمب راعشإلاا ىوتسم ىلإ يساسألاا ماظنلاا راثآ عيمج ةداعتسإ سنت ال :**قظحالم** اهحالصإو ءاطخالا فاشكتسأ نم ءاهتنالاا.

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما