

# صخيخرت (حياتافم) حاتافم تيبتت TelePresence Content Server

## تايوتحمل

[قمدملا](#)

[قيساسأل تابلطتلا](#)

[تابلطتلا](#)

[قمدملا تانوكملا](#)

[نيوتلا](#)

[قبولطملا تاراخيلا حياتافم و رادصلا حياتافم تيبتت](#)

[بيولا هجاو مادختساب قيفاضا راخي حياتافم تيبتت](#)

[حصلا نم ققحتلا](#)

[احالص او عاطخال افاشكتسا](#)

## قمدملا

TelePresence Content Server يلع راخي حياتافم و رادصلا حياتافم تيبتت دنتملا اذه فصخي بيولا هجاو ربع (TCS).

Cisco نم TAC سدنه، Care Corbett عطساوب قمهاسملا تمت

## قيساسأل تابلطتلا

### تابلطتلا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيذل نوكت نأب Cisco ي صوت:

TelePresence Content Server (TCS) تيبتت

هيلي لوصوللا نكمي حل اص IP ناو نع قيبطت متو حانج نب (VM) يره اظلا TCS زاغ تيبتت مت بيولا هجاو ربع.

TCS يلسلسلا مقررلل راخي حياتافم و حلاص رادصلا حياتافم تملتسا او بلطت دم دقت دق.

بيولا هجاو عطساوب لوؤسم باسح مادختساب TCS VM يلى لوصولاب عتمت

Windows (CMD) رمأ بلطمب ةصاخلا (CLI) رماوالا رطس هجاو ةفرعم

انه تيبتتلا ةلدا يلع روثعلا نكمي: ةظحالم

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-content-server/products-install...>

## قمدملا تانوكملا

ةةللال جماربلا تارادصا إىل دنن سمل اذه يف ةدراول تامولعمل دنن سمل:

7.1 رادصا إىل TCS

6.x و 7.x رادصا إىل TCS تارادصا

رايخال حاتفم وأ رادصا إىل حاتفم عم ينورتكلال ديربلا صيخرت

Google Chrome و Internet Explorer و Firefox لثم بي و ضرعتسم

Windows (CMD) رم او ةبل اطلمل (CLI) رم او ال رطس ةه جاو

ةصاخ ةي لم عم ةئي بي يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنن سمل اذه يف ةدراول تامولعمل عاشنإ م تناك اذا. (يضا رتفا) حوسم نيوكتب دنن سمل اذه يف ةمدختسمل ةزهجال عيمج تادب رم اىل لم تحملا ريثا تلال كم هف نم دكا ت ف ، ةرشابم كتك ب شب


## نيوكتلا

دنن سمل اذه لامكتساب ويدي فللاب اذه بيولا ةه جاو لثم موقى

## ةبولطملا تارايخال حياتافم و رادصا إىل حاتفم تي بثت

ةلازا و (VM) يرهاطللا زاهجال تي بثتل يلحم لوؤسمك كلوخذ ليحست بجي :ةظالم ةطقن يتح TCS VM تي بثتب تمق كئنا ليلدلا اذه ةيقب ضررتفت .هترادا و ا هتي بثتب صيخرتلا حاتفم تي بثتب .

ىل ع دلجم ىل S\_7\_1\_TCSVM\_Bundle.zip و S\_7\_1\_TCSBE6K\_Bundle.zip فلم خسنا 1. ةوطخلال دلجملا عقوم ىل ليلدلا ريغتب مق م رمالا هجوم ليغش تب مق . اتافلما جارختساو كم اظان



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Administrator> cd C:\S_7_1_TCSUM_Bundle\S_7_1_TCSUM_Bundle_
```

ل (VSN) يرهاطللا يلسلسلتلا مقرلا عاشنإل GetTCSVirtualSN.exe ليغش تب مق 2. ةوطخلال

يُره اظلالا يلسلسلتا مقرلا خسنا .كب صاخال TCS VM

```

Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Administrator>cd C:\S_7_1_TCSUM_Bundle\S_7_1_TCSUM_Bundle
C:\S_7_1_TCSUM_Bundle\S_7_1_TCSUM_Bundle>GetTCSVirtualSN.exe
vSN: 46346885
C:\S_7_1_TCSUM_Bundle\S_7_1_TCSUM_Bundle>_
    
```

لوصلحلل Cisco صيخرتب لصتا ،يلسلسلتا مقرلا ولع لوصلحلاو كيدل Content Server تيبتت دعب 3. ةوطخلل  
 لىل ينورتكلل ديرب لاسرا كنكمي .تارايلل حيئاتافمو يلوألا رادصلال حاتفم لىل  
 بلط دعب اهتيقلت يتلا ةبلاطلمل ةداهش نم عزج يه تامولعملل هذه [licensing@cisco.com](mailto:licensing@cisco.com).  
 PAK رايخو (PAK) جماربلا ءدعاق يف جتنملا ضيوفت حاتفم مادختساب ءدعاسم لىل لوصلحلل Cisco صيخرت قيرفب لصتا C  
 TCS VM. كيدل TCS تاشاشل رايخ حياتافمو حاتفم قلاطل ءني ع يرت نأ كنكمي ،ينورتكلل ديربلا لائم يف .فيلاتلا تاوطخلل رمال مزلا اذا

دنتسملل اذه قاطن جراخ PAK ةلثمأ عقت :ةظحالم

### ي نورتكلل ديربلا لائم

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the Serial Number Lookup process for software license activation key/file. Please read this email carefully and forward it with any attachments to the proper system administrator if you are not the correct person.

```

System Serial Number : 46346885
Hardware Serial Number : 46346885
MAC Address : 001517F1280C
Service Contract :
SC End Date : 09/27/2017
    
```

This is your Serial Number

```

Software Part Name : LIC-TCS-SRP-K9:
Tandberg Item No : LIC-TCS-SRP-K9:SW TANDBERG Content Server
Shipped Version : -
Shipped Version Key : -
Shipped Image URL : -
Upgrade To : -
Upgrade To Key : 2159666910661560
Upgrade To Image URL : -
    
```

This is your Release Key

This is the name and type of option key you will install

```

Options
Cisco Option Name :LIC-TCS-2L:
Tandberg Option Name :11536112:Add. 2 live output streams
Option Key :11536112-1-9F99C068

Options
Cisco Option Name :LIC-TCS-SR:
Tandberg Option Name :115361R5:Add. 5 recording calls
Option Key :115361R5-1-090BE733
    
```

This alpha-numeric chain is what you will add to the tcslic.txt

مق ،لىل د S\_7\_1\_TCSBE6K\_Bundle.zipextracted و S\_7\_1\_TCSVM\_Bundle.zip في 4. ةوطخلل

قېسنتلا اذه يڤ صيخرتلا تامولعم مادختساب TCSLic.txt فلم عاشناب


<ي ره اظلا يلس لسنتلا مقررلا>

<رادصإلا حاتفم>

<حيتافم 5 ليحست>

<حاتفم 2 Live>

حيتافم لبق ةيفاضإ تافاسم دوجو مدع نم دكأت، ي صنتلا صيخرتلا فلم يڤ: **ةظالم**  
اهدعب وأ صيخرتلا



ليدللا نم PreInstaller.cmd ليغشتب مق. لوؤسمك (CMD) رمألا هجوم ليغشتب مق. 5 ةوطخلا  
مداخل قبسمللا تبتمللا نيوكتل S\_7\_1\_TCSVM\_Bundle.zip وأ S\_7\_1\_TCSBE6K\_Bundle.zip  
ىوتحمللا

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Administrator>cd C:\S_7_1_TCSUM_Bundle\S_7_1_TCSUM_Bundle
C:\S_7_1_TCSUM_Bundle\S_7_1_TCSUM_Bundle>PreInstaller.cmd_
```

Preinstaller.cmd: لامتك دي كأت 6. ةوطخلال

```
Administrator: Command Prompt
=====
Pre Installer Configurations
=====
GetTCSVirtualSN.exe
PostInstaller.cmd
PreInstaller.cmd
S7_1.exe
setupLicense.exe
TCS 7.1 UM.ova
TCSLic.txt
web.config
      8 file(s) copied.
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS
Ok.

      1 file(s) copied.

Successfully read license data from file TCSLic.txt

Serial number 46346885 successfully set in registry at HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TANDBERG\TCS\SerialNumber


Release key 2159666910661560 successfully set in registry at HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TANDBERG\TCS\ReleaseKey

Option key 115361R5-5-090BE733 successfully added to registry at HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TANDBERG\TCS\OptionKeys
Option key 115361L2-2-9F99C06B successfully added to registry at HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TANDBERG\TCS\OptionKeys

UUID value already set in registry 40680442-9D45-B77A-1817-C770827FC5C4

=====
Done
=====
C:\tcs_scripts>_
```


يره اظلال زا هجال ىلع TCS جم انرب تي بثل S7\_1\_VM.exe ل غش 7. ةوطخلال



TCS تي تثبيت لامك إل تاب لاطم ال عبتا

لجس ل ي ف اه تي تثبيت م تي تارا يخال حيتا فم و رادصل ا حات فم ءحص نم تبت م ال ققحت ي  
 ليغشت دع ب PreInstaller.cmd.

(CMD) رم او ال هجوم ي ف ءص ن ال VM جمار ب دلجم نم PostInstaller.cmd ليغشت ب مق 8 ءوطخال  
 ماطن ال ديهم ءداع ا ل اذ ي دوي. Post-Installer ني وكت ل




بي و ءه جاو ليغشت ب مق . ليغشت ال دي ق ا ثي دح ه و اشن ا م تي ذل ال TCS VM ن ا م دك ا ت 9 ءوطخال  
 حات فم نم ققحت ل ل يوت حمل م داخ تام و لعم > ءراد ال ا ل ل قتنا و بي و ح ف ص تم ي ف TCS  
 ءبول طم ال را يخال حيتا فم تي تثبيت م و رادصل ا ل


Content Server information	
IP Address	14.49.9.3 <i>i</i>
Device serial number	46346885 <i>i</i>
Software version	Cisco TelePresence Content Server v7.1 Build 4262 <i>i</i>
Installed option keys	2 Live Broadcast (115361L2-2-9F99C06B) 5 Recorded Calls (115361R5-5-090BE733) <i>i</i>

## بيولا ةهجاو مادختساب ةيفاضا راىخ حيتافم تيبثت


اهل ةيفاضارتفالا تادادعالا نييعت متي يتي بيولا ةهجاو لى لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلال TCS ل "ةرادا" بيوبتلا ةمالع لى:



ج:ماربلا راىخ مسق لى ريرمتلاب مق 2. ةوطخلال



صىخرتلل ينورتكللالا ديربلا يف اهيلع تلصح يتيلا راىخلا حاتفم ةميق خسنا 3. ةوطخلال راىخلا حاتفم ةفاضل قوف رقناو راىخ حاتفم ةفاضل قح يف ةميقلا لخدأو كب صاخلا:







تاريغتلا قيبطتل يوتحمل كرحم ةمدخ ليغشت ةداعا بجي: ةطحالم

TCS VM لى هتفاضل ديرت يفاضل راىخ حاتفم لك ل 2 ةوطخلال ررك 4. ةوطخلال

## ةحصلال نم ققحتلا

ةرادال ةحفص يف يوتحمل مادخال تامولعم نمض ةتبثملا راىخلا (حيتافم) حاتفم رهظيس

Content Server information	
IP Address	14.49.9.3 
Device serial number	46346885 
Software version	Cisco TelePresence Content Server v7.1 Build 4262 
Installed option keys	2 Live Broadcast (115361L2-2-9F99C06B) Premium Resolution (115361HD1-1-1B2EF36B) 5 Recorded Calls (115361R5-5-090BE733) 

## اهحال صإو ءاطخأل فاشكسا

نم و صيخرتلل ينورتكلال ديربلا نم حيحص لكشب حاتفملا خسن نم ققحت 1. ةوطخلال ةيدجبالا ةميقلا ةلسلس يف ريغت يا يدوي دق. حيحص لكشب صيخرتلا فلم ءاشنإ أطخ ثودح ىلإ ةيمقرلا

ل حيحصلا يلسلسلا مقرلا عم حاتفملا قباطت نم ققحت 2. ةوطخلال TelePresence Content Server (TCS).

مقف، احيحص لكلا ناك اذا. ىرخأ ةرم نيثنثا ىلإ ةدحاو نم تاوطخلال مبيقتب مق 3. ةوطخلال يتلا ةميقلا يف ةيفاضا فورح و اتافاسم دوجو مدع نم دكأت. ىرخأ ةرم حيتافملا ةفاضاب طرش يا نيحضت نم دكأت و اهلإخدا مت

cisco TAC ب لصتا، هالعأ ةثالث ىلإ دحاو نم ةوطخ عبتت نا دعب أطخ يا تنأ هجاوي نا



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل