

توقيت لاي ف تاري غت لاي ط ب ضاً فيك Codian؟ تاجت نم يلع ي في ص لاي

المحتويات

[المقدمة](#)

[كيف أضبط التغييرات في التوقيت الصيفي على منتجات Codian؟](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يتعلق هذا المقال بـ Cisco TelePresence MCU 4203، Cisco TelePresence MCU MSE 8420، Cisco TelePresence IP VCR 2210، Cisco TelePresence VCR MSE 8220، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TeleIP presence المتقدمة GW 3510 و Cisco TelePresence MCU 4505 و Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 و Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610 و Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

س. كيف يمكنني التكيف مع تغييرات التوقيت الصيفي على منتجات Codian؟

ألف - لا تتكيف معدات خط الترميز الحالية مع حفظ ضوء النهار تلقائياً. ستحتاج إلى ضبط الوقت (أو إزاحة التوقيت العالمي المنسق (UTC))، إذا كنت تستخدم بروتوكول وقت الشبكة (NTP)) يدوياً على أجهزة الترميز لديك عند حدوث تغييرات في الوقت. انتقل إلى الإعدادات < الوقت للقيام بذلك.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا