

نم ي ك ذل ص ي خ ر ت ل ل م د ا خ ع م ت ا ل ا ص ت ا ل ل ش ف Cisco

تايوت حمل

- [Cisco نم ي ك ذل ص ي خ ر ت ل ل م د ا خ ع م ت ا ل ا ص ت ا ل ل ش ف](#)
- [ICSeverity](#)
- [ريثأت ل ل](#)
- [فصولا](#)
- [SyslogMessage](#)
- [MessageSample](#)
- [تاجت نم ل ل ة لئاع](#)
- [س ك ي غ ي ر](#)
- [ة ي ص و ت ل ل](#)
- [رم او أ ل ل](#)

Cisco نم ي ك ذل ص ي خ ر ت ل ل م د ا خ ع م ت ا ل ا ص ت ا ل ل ش ف

ICSeverity

راعش ا - 5

ريثأت ل ل

ي ك ذل ص ي خ ر ت ل ل ة ي ل م ع ي ل ع ر ي ث أ ت ل ل

فصولا

ماظن وه ي ك ذل ص ي خ ر ت ل ل . زاهج ل ل ي ل ع ه ن ي و ك ت م ت "ي ك ذ ص ي خ ر ت" ك ي د ل ن ا ك ا ذ ا أ ط خ ل ا ا ذ ه ر ه ظ ي
Cisco. تاجت نم ربع ص ي خ ر ت ل ل ة ر ا د ا ل ة ب ا ح س ل ل ي ل ا د ن ت س ي د ح و م ص ي خ ر ت ة ر ا د ا

ل خ د م م ا د خ ت س ا ب ن ك م م ل ل ا ل ا ص ت ا ل ل ة ف ل ت خ م ق ر ط ك ا ن ه ، د ا د ع ا ل ا و ة ك ب ش ل ا ع و ن ي ل ا ا د ا ن ت س ا
Cisco). نم ة ي ك ذل ا ج م ا ر ب ل ل ر ي د م (CSSM).

ل ك ش ب ه ن ي و ك ت م ت ه ن ك ل و ، ل ا ص ت ا ل ل C S L U و ا On-Prem م د ا خ م د خ ت س ت ت ن ك ا ذ ا أ ط خ ل ا ا ذ ه ر ه ظ ي
ح ي ح ص ر ي غ U R L ن ا و ن ع و ا ة ح ي ح ص ر ي غ C a l l - h o m e ف ي ر ع ت ف ل م ت ا د ا د ع ا ب ب س ب ا م ا ، ح ي ح ص ر ي غ

ن م (CSSM) ي ك ذل ا ج م ا ر ب ل ل ر ي د م م ا د خ ت س ا ب ت ا ل ا ص ت ا ل ل ل ش ف : S M A R T _ L I C - 3 - C O M M _ F A I L E D
Cisco: م د ا خ ل ل ن م ة غ ر ا ف ة ب ا ج ت س ا ي ق ل ت م ت

ة ل ك ش م ل ا ه ذ ه ل ح ل ح ا ل ص ا ل ا ت ا و ط خ ن م ق ق ح ت ل ل ا ع ا ر ل ل ا .

SyslogMessage

SMART_LIC-3-COMM_FAILED,

MessageSample

Apr 10 10:10:10 <> %SMART_LIC-3-COMM_FAILED: Communications failure with the Cisco Smart Software Manag

تاجت نمل الة لئاع

- Cisco Catalyst 9200 Series Switches
- Cisco Catalyst 9300 Series Switches
- Cisco Catalyst 9400 Series Switches
- Cisco Catalyst 9500 Series Switches
- Cisco Catalyst 9500H تالدبم ةلسلس
- Cisco Catalyst 9600 Series Switches
- Cisco 4000 Series ةلسلسلل ةلمكتمل تامدخال تاهجوم
- Cisco Catalyst 9800 Series ةلسلسلل ةلكلساللم كحتل تادحو
- Cisco ASR 1000 زارط عيمجتل تامدخ تاهجوم ةلسلس

سك يغير

رفوتم ريغ

ةي صوتل

نيوكت اضيا عجار. صيخرتل صخلم راهظا و show license all نم صيخرتل ةلاح ةعجارم عاجرل
show call-home profile all نم صيخرتل

يكذلا صيخرتل "مدختست نال تنأف، يلع أو 17.3.2 يلا زاهجلا ةيقرتبا ارؤم تمق اذا
نبيعت نم دكاتف، CSLU و On-Prem ةقيرط مدختست تنك اذا، كذل. "ةسايسال مادختساب
هاندأ رمأل ربع CSLU يلع كب ةصاخلا لقنلا ةقيرط

مادختسال رايلال كيدل، CSLU on-Prem ةقيرط مادختساب "License Smart Transport csLu": رمأل
لالخ نم CSSM ب لصتم: 1 رايلال "Disconnect from CSSM" و "connected to CSSM" بيلال
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/17-3/configuration_guide/sys_mgmt/b_173_sys_mgmt_9300_cg/sl_using_policy.html#Cisco_Concept.dita_eef38e3-438b-bc00-4cacbbf57f64 رايلال 2: عطق مت
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/17-3/configuration_guide/sys_mgmt/b_173_sys_mgmt_9300_cg/sl_using_policy.html#Cisco_Concept.dita_2c1116b-4dd1-8b8d-c5c1572841d8 URL ناونع كيدل نأ نم دكاتف SSM نم CSLU لقنل حيحصال

on-prem "CiscoTAC-1" (يضا رت فالال في رت الال فلم نمض هنيوكت مت يذال CSLU زاآ و) (يضا رت فالال في رت الال فلم وه)

رم اوأال

#show version

#show logging

#show license all

#show license summary

#show call-home profile all

#show tech-support license

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل