ل يطايتحالا خسنلا ذيفنت LTE WAN نم RV34x ةلسلس تاهجوم مادختساب ماظنب لمعي رتويبمك زاهج مادختساب Windows ليغشتلا

فدەلا

ةمج نم مجوم عم بنج ىلإ ابنج Cisco Business RV مجوم مادختسإ ةيفيك لاقملا اذه حرشي متي .(LTE) لجألا ليوط روطتلل (WAN) ةعساولا ةقطنملا ةكبش تاناكمإ جمدب ماق ةيجراخ ،ويرانيسلا اذه يف .RV34x قلسلس مجومل تنرتنإلاب يطايتحإ لاصتاك LTE مجوم مادختسإ ،ويرانيسلا ما وفي يمادختسا متيس ،ويرانيسلا اذه يا يوطن مولي مادختس من مادختس الما من الما يمان ما يمان مادختس الما من الما يمان ما يمان ما يمان مورانيسلا ما يمان مادختس مادختس الما ما يمان ما يون ما يسلان ما يمان ما يمان ما يمان ما يمان ما يمان ما ي

<u>خسنلا ذيفنت</u> يف تاوطخلا عابتا كيلع بجيف ،Mac رتويبمك زاهج مدختست تنك اذإ <u>ال يطايتحال Mac OSX زامج مادختساب LTE WAN قلسلس تامجوم مادختساب LTE WAN ل يطايتحال Mac OSX</u>.

تايوتحملا لودج

- <u>Netgear دراوم</u> .1
- <u>يطايتحالاً تنرتنالاً ططخم</u> .2
- <u>دادعإلل ةماع ةرظن</u> .3
- <u>LTE لومحملا مجوملا ىلع يلوألا نيوكتلا</u> 4.
- <u>لومحملا LTE مجوم ىلع IP رورم ةملك نيوكت</u> .5
- 6. <u>مجوم نيوكت RV34x مجوم نيوكت WAN 2 مجوم نيوكت</u> 8.
- 7. <u>الم ققحتاا الما مجوملا الما عن تنرتنالا الم الم ققحتاا</u> .
- <u>WAN 2 ةكبش ىلع يطايتحالا خسنلا تنرتنا نم ققحتلا</u> .8

تباثلا جمانربلا رادص| | قيبطتلل ةلباقلا ةزهجألا

- RV340 | تباثلا جمانربلا ا
- RV340W | تباثلا جمانربلا ا 1.0.03.16
- 1.0.03.16 تباثلا جمانربلا | RV345
- 1.0.03.16 تباثلا جمانربلا | RV345P زارطلا •

ةمدقملا

نامضل كنكمي ام لكب مايقلاا ديرت تنأ .تباث تنرتنإ ةكرش يأل نوكي نأ يرورضلا نم ةمدخ رفومب ةصاخلا ةيقوثوملا ىلع مكحت يأ كيدل سيل نكلو ،كتكبش يف لاصتالا لطعتت دق كتكبش نأ ينعي امم ،ةمدخلا هذه ضفخنت دق ام ةلحرم يفو .(ISP) تنرتنإلا ؟اولعفت نا مكنكمي اذامف .اقبسم ططخن نأ مەملا نم كلذل .اضيأ

تنرتنإ دادعإل ناحاتم نارايخ كانه .Cisco Business RV34x ةلسلس تاهجوم عم ،طيسب رمألا يطايتحإ:

- عم قفاوتم قحلم لوجم مادختساب ناث يديلقت (ISP) تنرتنإ ةمدخ دوزم ةفاضإ كنكمي .1 كارتشالا عم LTE عبارلا ليجلا/ثلاثلا ليجلا نم (USB) يملاعلا يلسلستلا لقانلا. لوحملا جمانرب ثيدحتب ةيجراخ ةمج موقت امدنع منأ وه دادعإلاا اذه محرطي يذلا يدحتلا عالطالا يف بغرت تنك اذإ .قفاوتلا يف لكاشم ثودح ىلإ انايحأ كلذ يدؤي دقف ،قحلملا .
- اذه زكري .ةجمدملا LTE ةيناكمإ عم رخآ ISP َهجومَ فَضَأو َّةيناثلا WAN ^{َةَكْبِشَ} ذفَّنم مدَّختساً .2 !ةعباتملا عاجرلاف ،كمهي كلذ ناك اذإ كلذل ،رايخلا اذه ىلع لاقملا

طاقنلاا مجوم ،ديدحتلاا مجو ىلعو ،LTE ةردقب ISP مجوم ةفاضإ ىلع زكرنس ،ويرانيسلا اذه يف ةزمجألاا تانايب مجوملا مدختسي .MR1100 زارط ،لومحملا Netgear Nighthawk LTE قنخاسلا رفوت نم دكأتف تنرتنإلاا ىلإ لوصولل ممادختسإ دنع ،امامت لومحملا فتاهلا لثم ،ةلومحملا .كتئيب معدل ةبسانملا ةطخلا

الاصتا رفوت يهف .ثلاثلا ليجلاب ةنراقم انسحت LTE ةينقت نم (4G) عبارلا ليجلا دعي نم مغرلا ىلع .ويديفلاو توصلل لضفأ حوضوو عرسأ ليزنتو ليمحت ةعرسو ةيقوثوم رثكأ لضفأ ربتعت اهنأ الإ ،عبارلا ليجلا نم الماك الاصتا دعت ال عبارلا ليجلا نم LTE ةينقت نأ .ثلاثل

ليمحتلاا نزاوتل يوناثلاا (ISP) تنرتنإلاا ةمدخ دوزم نيوكت نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب عجارف ،اذه ىلع ويديف ضرع يف بغرت تنك اذإ .ةكبشلا ىلع يددرتلا قاطنلا عيسوتو <u>Cisco Tech Talk: قلسلس تاهجوم ىلع ليمحتلا ةنزاومل ةجودزملا</u> MAN <u>قكبش نيوكت (Cisco Tech Talk</u>

لا تبيع Cisco Business منتجات NETGEAR أو تدعمها. لقد تم إستخدامه ببساطة كموجه LTE كان متوافقا مع موجهات سلسلة Cisco RV.

Netgear دراوم

- <u>جتنملا ةحفص</u> .1
- <u>عيرسلا ءدٻلا ليلد</u> 2.
- <u>مدختسملا ليلد</u> .3
- 4. <u>المعدي يتا المعدي يتا المعدي المعدي المعدي المعدي المعامية المعامية المعامية المعامية المعامية الم</u>
- AirCard لاصتا قطقن نم قموعدما تالقانا قمعاق .
- نم دكأتلل كيدل ISP صحفا) MR1100 Nighthawk M1 <u>قلومحملا ةزمجألا مجوم عارشب مق</u> .6 (رفوتلا ىدم

يطايتحالا تنرتنإلا ططخم

ىلع WAN1 ةكبشب لصتملا يساسألا (ISP) تنرتنإلا ةمدخ دوزم ةيلاتلا ةروصلا حضوت ةلصتملا 2 (WAN) ةكبشلا ةهجاوو (قرزأ قودنص لكش يف الثمم) RV قلسلس هجوم (ISP) تنرتنإلا ةمدخ دوزمل (ءادوسلا تادعملا ةعطق) NetGear هجوم ىلع رهاظلا ذفنملاب يوناثلا



قبل توصيل موجه LTE في موجه RV340، اتبع الإرشادات الواردة أدناه لإعداد موجه LTE كإنترنت إحتياطي.

دادعإلل ةماع ةرظن

تنرتنإلل يطايتحالا خسنلا نيكمتل ةبولطملا ىوتسملا ةيلاع تاوطخلا يلي اميف.

- <u>LTE لومحملا مجوملا يلع يلوألا نيوكتلا</u> .1
- <u>لومحملاً LTE مجوم يلع IP رورم ةملك نيوكت</u> 2.
- <u>2 WAN ةكبش ىلع ايطايتجا تنرتنالا خسنل RV34x مجوم نيوكت</u> .3

LTE لومحملا هجوملا ىلع يلوألا نيوكتلا

ةرادإلاا تاكبش دادعإل تاميلعتلاا عبتاو Nighthawk LTE هجومب لاصتالل لمع قطحم مدختساً لمعي .<u>NETGEAR مدختسم ليلد</u> يف تاوطخ ىلع روثعلاا نكمي .ةنخاسلا طاقنلاو ةيسايقلا لامت المعي LTE مجوم نييعت ىلع اذه Wi-Fi.

تنرثيإلا الما التيوكتلا حيتي LTE لومحملا مجوملل يلوألا نيوكتلا حيتي. IP ناونع رادصإ نم ققحتو تنرثيإلا ذفنمب لاصتالاب مق ،امسفن لمعلا المطحم مادختساب تنرتنإ عقوم نم ققحتلل ضرعتسملا حتف لالخ نم ققحت .LTE لومحملا مجوملا نم حلاص حلاص.



ىلإ لوصولا كلذ حيتيس .يلاتلا مسقلا يف ايئاقلت ةلاعفلا ةطقنلا ليطعت متيس انتاجايتحا ةيبلتل بولطملا مومعلل مجاوملا يجراخلا IP ناونع.

لومحملا LTE ەجوم ىلع IP رورم ةملك نيوكت

نيوكتل تامولعملا ةحول ىلإ لوصولا كنكمي ،هالعأ مسقلا يف ةدراولا تاوطخلا عابتا دعب ماعلا تنرتنإلا ىلإ رشابملا لوصولل لقتسم زاهجك LTE لومحملا هجوملا.

.ماع رشابم IP ناونع ريفوتل IP رورم نيوكت تارايخ لمكأ

1 ةوطخلا

لخدأ ،بيو ضرعتسم يف *attwifimanager/index.html*.

🗊 🔏 attwifimanager/index.html

ىرت نأ بجي كلذل ،ةيديلقتلا دادعإلا تاميلعت ىلع عالطالا دعب تامولعملا ةحول رفوتت ەاندأ ةحضوملا ةشاشلل ةلثامم ةشاش.



2 ةوطخلا

ةمدقتملا نيوكتلا تاملعم ىلإ لوصولل **تادادعإلا** قوف رقنا.



3 ةوطخلا

.**ةلومحملا ةزەجألا ەجوم دادعإ** ىلإ لقتنا



ةطقن معد ليطعت ىلإ اذه يدؤيس .**لومحملا مجوملا ىلع Wi-Fi ليطعت ىلع** ددح *،IP رور*م تحت لاصتا Wi-Fi.



5 ةوطخلا

ةلدسنملا ةمئاقلا نم **طقف نحشلا** ددح ،*طبرلا* تحت.

TETHERING

Turn off Wi-Fi when tethering	
Use USB port for	
Charge only •	

6 ةوطخلا

.**قبطي** ةقطقط



7 ةوطخلا

.**ةعباتم** قوف رقنا ،*ليغشتلا ةداعإ ديكأتل* ةقثبنم ةذفان حتف متيس

Confirm Restart

In order to save these changes, your mobile router will need to restart. Continue?

Cancel Continue

8 ةوطخلا

يددرتلا قاطنلا لاصتا عطق مت ،ةشاشلا نم نميألا يولعلا نكرلا يف راعشإ رهظيس *قلومحملا ةزهجألل ضيرعلا*.

Mobile Broadband Disconnected

Your data connection is disconnected.

9 ةوطخلا

لقنتملا هجوملا نع اثحب صحفلا متي ،راعشإ رهظي فوس.

MOBILE ROUTER SETU	P
Gateway IP Address	IP Subnet Mask
192.168.1.1	255.255.255.0

مجوم نيوكت رابتخال Wi-Fi ةەجاو ليطعت مزلي Wi-Fi ليصوت ليطعتل Wi-Fi قەجاو ليطعت مزلي Wi-Fi، رتويبمكلا ةشاش نم نميألا يلفسلا نكرلا يف **Wi-Fi زمر** ىلع رقنا.



11 ةوطخلا

.Wi-Fi ليغشت فاقيإل لصتملا **Wi-Fi رز** ىلع رقنا



12 ةوطخلا

.RV340 ەجومل Wi-Fi ليغشت فاقيإ ىرتس



13 ةوطخلا

ەجوم كيدل ناك ،7 ةوطخلا يف ،كلذ لامتكا درجمبو .ديەمتلا ةداعإب موقي يذلا NetGear ەجوم كيدل ناك ،7 ةوطخلا يف صاخلا يصخشلا رتويبمكلاب ةرشابم LTE ەجوم ليصوتو تنرثيإ لبك مادختساب كيلعف كب.

14 ةوطخلا

بجعتلا ةطقن يذ **رتويٻمكلا زمر** قوف نميألا سواملا رزب رقنا.



15 ةوطخلا

.**تنرتنإلا تادادعاو ةكبشلا حتف** ددح



ناونع وه اذه .Ethernet LAN ةكبشب صاخلا تنرتنإلل مجاوملا IP ناونع ظحال .لفسأل ريرمت IP مجومب صاخل IP مجومب صاخل IE.

\leftarrow Settings	
☆ Unidentified Properties	l network
IPv4 address:	10.226.255.225
IPv4 DNS servers:	172.168.1.102
Manufacturer:	Intel
Description:	Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM
Driver version:	12.18.8.4
Physical address (MAC):	54-E1-AD-EA-22-FD
Сору	

17 ةوطخلا

حلاص تنرتنا عقوم لاخداو ضرعتسملا حتف قيرط نع تنرتناب لاصتالا نم ققحت.



18 ةوطخلا

.PC و LTE هجوملا نم تنرثيإلا لبك لصفا

ةكبش ىلع ايطايتحإ تنرتنإلا خسنل RV34x ەجوم نيوكت WAN 2

مق ،ISP ةطساوب هؤاشنإ مت IP ناونع لمعلا ةطحم يقلتو LTE هجوم نيوكت دعب نآلا وه امك RV340 ةلسلس هجومب صاخلا WAN 2 ذفنمب ةرشابم لومحملا LTE هجوم ليصوتب هجوم ىلإ ناونعلا اذه ريفوت مت .لاقملا اذه يف <mark>يطايتحالا تنرتنالا ططخم</mark> مسق يف حضوم Cisco داما الفريفي التقاري (ISP).

.RV340 نم 1 WAN ةطساوب ايلاح تنرتنإلا لاصتا ريفوت متي

1 ةوطخلا

.RV340 ەجوملاب صاخلا 2 WAN ذفنم يف LTE ەجوم ليصوتب مق

2 ةوطخلا

ةرادإلا مئاوق ىلإ لوصولل RV ەجوملاب يصخشلا رتويبمكلا ليصوتب مق.

ةكبشلا ىلع رتويبمكلل IPv4 ناونع ظحال .**ARP لودج < تاءاصحالاو قلاحلا** ىلإ لقتنا 5 قوطخلل ايرورض اذه IP ناونع نوكيس .قيلحملا

	Getting Started	AR	ARP Table						
U	System Summary	IPv4 ARP Table on LAN (1 active devices)							
	TCP/IP Services Port Traffic		+ 2						
	WAN QoS Statistics	-	 Hostname - 	÷ 3	IPv4 Address € 172.168.1.102	MAC Address €	Type € Static	VLAN1	-
2	ARP Table								

4 ةوطخلا

.ةمئاق يف رەظت يتلا 2 WAN ةكبشلاو 1 WAN ةكبشلا رظناو **ماظنلا صخلم** ددح

8	Getting Started	System S	ummary	,						
	Status and Statistics									
1	System Summary	System Informa	tion		Firmware Information					
	TCP/IP Services	Host Name:	router4	45788				Firmware Versi	ion:	1.0.03.16
	Port Traffic	Serial Number:	PSZ202	231BKX				Firmware MD5	Checksum:	1b5370409d0f404504
	WAN QoS Statistics	System Up Time Current Time:	Jetem Up Time: 0 Days 3 Hours 11 Minutes 36 Seconds					WAN1 MAC Ad	ddress: e	ec:bd:1d:44:57:86 ec:bd:1d:44:57:87
	ARP Table	CPU/Memory U	sage: 6% / 34	1%				LAN MAC Add	ress: e	ec:bd:1d:44:57:88
	Routing Table	PID VID:	RV345	-K9 PP						
	DHCP Bindings	Dest Classes								
	Mobile Network	Port Status								
	View Logs	Port ID	1	2	3	4	5	6	7	8
*	Administration	Interface	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN
٠	System Configuration	Link Status	1	t	1	1	1	1	1	1
۲	WAN	Speed		1000Mbps						
di.	LAN							2		
۲	Routing	Port ID	11	12	13	14	15	16/DMZ	Internet	Internet
	Firewall	Interface	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	WAN1	WAN2
ę	VPN	Link Status	1	1	1	1	1	4	<u>,</u>	T
	Security	Speed							1000Mbps	1000Mbps

5 ةوطخلا

WAN. ةكبش لكل IP نيوانعب املع ذخاو ةحفصلا لفسأ ىلإ ريرمتلاب مق

IPv4 IPv6		
Interface	WAN1	WAN2
IP Address	192.168.100.147	10.226.255.225
Default Gateway	192.168.100.1	10.226.255.1
DNS	192.168.100.1	172.26.38.1
Dynamic DNS	Disabled	Disabled
Multi-WAN Status	Online	Online

.Windows يف رماوألا مجوم حتفا

		Filters 🗸
ଜ	Best match	
0	Command Prompt Desktop app	
	Search suggestions	
	℅ cmd - See web results	>
æ		
~		
2		
	C cmd	

7 ةوطخلا

ديدخت جاحسملا نم لخدم lan يلحملا زؤي نأ رمألا تلخد.

د:∖Users\ping [IP] وه IP ناونع نوكي ،ويرانيسلا اذه يف I72.168.1.1.



:\Users\ping 172.168.1.1

8 ةوطخلا

لخدم WAN 2 لا زيمي نأ رمألا تلخد.

c:\Users\ping [IP WAN 2] اناونع نوكي ،ويرانيسلا اذه يف IP 10.226.255.1.



رمتسي لاصتالا رابتخإ عد .1 WAN ةباوب ليغشتل رمألا لخدأ.

بما أنك تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows، فإن الأمر ping ينتهي، لذلك بالنسبة لهذه الخطوة يجب عليك إدخال ping **-t (عنوان IP لشبكة WAN 1** حتى يتم تشغيل إختبار الاتصال من خلال عملية التحقق من الصحة.

c:\Users\ping -t [IP WAN 1] في اونع نوكي ،ويرانيسلا اذه يف I92.168.100.1.

Replv fro	m 192.168.100.1	bvtes=32	time=5ms	TTL=63
Reply fro	m 192.168.100.1	bytes=32	time=5ms	TTL=63
Reply fro	m 192.168.100.1	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply fro	m 192.168.100.1	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply fro	m 192.168.100.1	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply fro	m 192.168.100.1	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply fro	m 192.168.100.1	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply fro	m 192.168.100.1	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply fro	m 192.168.100.1	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply fro	m 192.168.100.1	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply fro	m 192.168.100.1	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply fro	m 192.168.100.1	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply fro	m 192.168.100.1	bytes=32	time=6ms	TTL=63

:\Users\ping -t 192.168.100.1

10 ةوطخلا

ةيولوأ 2 WAN و 1 WAN ةيولوأ ءاطعإ نم دكأت .**ةددعتم WAN ةكبش < WAN ةكبش** ىلإ لقتنا 2.

.1 WAN ىلع لشف ثودح لاح يف ISP معدك 2 WAN نيوكتب موقيس اذه

		CISCO (admin) English 🥑 🍞	1
⊗	Getting Started	Multi-WAN	Course 1
٩	Status and Statistics		Cancel
썉	Administration	Interface Setting Table	^
٠	System Configuration		
1		🕈 🗏 🖉 3	e)
	WAN Settings	Interface \$ T Precedence (For Failover) \$ (Mbps)	,

.**ظفح** ةنوقيأ رقنا



Cisco RV34x ەجوملا ىلع تنرتنإلا ىلإ لوصولا نم ققحتلا

1 ةوطخلا

ةددعتملا WAN ةكبش ةلاح نأ نم دكأت .**ماظنلا صخلم < تايئاصحإلاو ةلاحلا** ىلإ لقتنا ةلصتم.

8	Getting Started	S	System Sum	imarv			
1	Status and Statistics		,	,			
2	System Summary						
	TCP/IP Services		IPv4 IPv6				
	Port Traffic		Interface	WAN1	WAN2	USB1	USB2
	WAN QoS Statistics		IP Address	192.168.100.147	10.226.255.225		
	ARP Table		Default Gateway	192.168.100.1	10.226.255.1		
	Routing Table		DNS	192.168.100.1	172.26.38.1		
	Rooting toble	3	Dynamic DNS	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
	DHCP Bindings		Multi-WAN Status	Online	Online	Offline	Offline
	Mobile Network			Release	Release	(Not Attached)	(Not Attached)
–	View Logs			Renew	Renew		

2 ةوطخلا

حلاص تنرتنا عقوم نم ققحتال ضرعتسماا حتف لالخ نم ققحت.



2 WAN ةكبش ىلع يطايتحالا خسنلا تنرتناٍ نم ققحتلا

1 ةوطخلا

```
لاصتالا رابتخإ ليغشت رارمتسإ نم دكأت.
```

💽 Command Prompt

Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=5ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=5ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=6ms	TTL=63

2 ةوطخلا

قوف رقنا .لشفلا يف أدب لـاصتالا رابتخإ نأ ىرتس .1 مقر WAN ةكبش ىلإ لـبكلا بحسا Control + C فقوتت لاصتالا تارابتخإ لعجتل.

Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=4ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=3ms	TTL=63
Reply	from	192.168.100.1:	bytes=32	time=6ms	TTL=63
Reques	st tir	med out.			
Reques	st tir	med out.			
Reques	st tir	med out.			
Reques	st tir	med out.			
-					

3 ةوطخلا

.ةلصتم ريغ 1 WAN ةكبش نأ ظحال .**ماظنلا صخلم < تايئاصحإلاو ةلاحلا** ىلإ لقتنا

			Cisco F	V345P-rout	er445788
⊗ 1 2	Getting Started	System Summary			
	Status and Statistics				
	System Summary				
	TCP/IP Services		Interface	WAN1	WAN2
			IP Address		10.226.255.225
	Port Traffic		Default Gateway		10.226.255.1
	WAN QoS Statistics		DNS		172.26.38.1
	ARP Table		Dynamic DNS	Disabled	Disabled
		3	Multi-WAN Status	Offline	Online
	Routing Table			Renew	Release
	DHCP Bindings				Renew
	Mobile Network				

4 ةوطخلا

خسنلل WAN ةكبشب لاصتا كيدل نأ ىلإ دودرلا ريشت .IP WAN 2 ناونع لـاصتا رابـتخإ ل يطايتحالا LTE (مجوم LTE).



فئاظو رفوت نم كلذ قرقحتي امك .حلاص تنرتنا عقوم نم قرقحتو بيو ضرعتسم حتفا قلب المعيفي المعني المعني المعني المال المالي عن المال المعني المالي المعني المعني المعني المعني المعني المعني



رارقلا

تحبصأ .يطايتحالا خسنلاب لاصتالا ةيناكمإ لالخ نم كتكبش ةئيهتب نآلا تمق دقل اعيمجلل ديج لكشب لمعي امم ،ةيقوثوم رثكاً نآلا كتكبش

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما