

لشف زواجت: SR-68145492 US RV325-k9-NA حيحص لكشب لمعي ال USB قحلم لوحم

صخلم

USB ذفنم ربع قحلمل UML290 لوحم مدختسي يذلا RV325 و RV320 ذفنم لصحي ال
يلع لوصحل اليلع رداق ريغ هنكلو قحلمل USB لوحم يلع هجومل فرعتي IP. ناووع يلع
(ISP) تنرتنإلا ةمدخ رفوم نم IP ناووع

ددحمل اخيراتلا

م 17، سرام 2017

لحل اخيرات

م 30، سرام 2017

ةرثأتمل اتاجتنملا

1.3.1.12, 1.3.2.02	RV325 و RV320

ةلكشملا فصو

و RV320 نأ ال، ةمومدملا ةمئاقلا يلع دوجوم USB قحلمل UML290 لوحم نأ نم مغرلا يلع
عمو، هجوملا ةطساوب قحلمل لوحمل يلع فرعتلا متي IP. ناووع يلع نالصحي ال RV325
رشي. ISP. ةطساوب هري فوت بجي يذلا IP ناووع يقلت يلف لشف يلازي ال هنإف كلذ
ربع ةطقن يلا ةطقن نم لوكتوربلا ضوافت اناثأ اذه لشف يلا ءاطخألا حيحصت
رفوملا عم (PPPoE) تنرتنإلا

رارق

حرتقيف، ةرفوتمل اتاداعإلا لمعت مل اذا. اتيب تباث جم انرب نم حالصإ رفوتي
U620L لثم رخأ قحلم لوحم مادختسا

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلاء ان اعيمج يف ني مدختسمل معد يوتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف ان ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل او
ىل امئاد وچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزيلچنل دن تسمل