

ضفخ لآ دعب Nexus 3k (3548X/3524X) ةداعتسإ لآ 6.0(2)A6(1) نود ام ىلآ

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةلكشملا](#)

[لحل](#)

ةمدقملا

ال، ايلآح. [6.0\(2\)A6\(1\)](#) رادصلآ تاظحالم لك ل 6.0(2)A6(1) نم لقا N3K-C3548P-10GX معد متي ال
ضفخ ةيلامتحأ امئاد كانه. 3548X لآ و 3548 لآ نيب PID لآ CCO جمارب ليزنت مسق ني عي
ىرخأ بابسأ وأ مدختسم أطح ببسب ةروص.

يذلا 6.0(2)A6(3) رادصلآ ي (3548X/3524X) ةقفاوتملا ةزهجألا ةمالس صحف ةفاضإ تمت
(6.0(2)A6(1) لبق ام) ةمودةملا ريغ تارادصلآ لآ يضرعلا ضفخ لآ عنميس

ةلكشملا

3548X زارطالآ لآع هليغشت متي يذلا جمانربلا اهي نوكي يتلا تاهوي رانيسلل ةبسنلاب
دنع ةيلاتلا ءاطخألا ىرتس، ةجرد ضفخ ةيلمع ذي فننت متي و 6.0(2)A6(3) لآ قباس 3524X وأ
لكيهلا ليحت ةداعإ

POST is completed

WARNING! WARNING! WARNING! *****

BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED

This kickstart image is not compatible with *
the current hardware platform *

Rebooting system *

WARNING! WARNING! WARNING! *****

لحمحتلا ةداعإ دعب دودحم ريغ سدكم عبتت ي فاضإ ل وحملا طقس ي دق.

Kickstart ةروص لمح ي هنكلو لمح ي Ctrl - C. Ctrl -] ل سايقلا لصفلا ءارجإ مادختسإ لمح ي ال
ديهمتلا رماوأ هجوم ي ف لصفني و ةححصلا ريغ.

لحل

Ctrl -] حيتافملا لسلسلت مادختساو ل وحملا ليحت ةداعإ مق، ةلآحلا هذه نم يفاعتلا لآ نمو
ديهمتلاب مق. لحمحتلا ءادأ ةبالاطم لآ لصفنا بچي ةطقنلا هذه دنع. BIOS ةطاقم لآ
Kickstart/مظنلل ةقفاوتم ةروص ليحتو

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة و مچم مادختساب دن تسمل اذة Cisco تچرت
ملاعلاء انء مچي فني م دخت سمل معدى وتحم مي دقتل ليري شبل او
امك ة قيق دن نوك تن ل ةلأل ةمچرت ل ضف أن ة ظحال م يچري . ة صاغل م هتغب
Cisco ي لخت . فرتحم مچرت م اهم دقي ي تلل ةي فارتحال ةمچرتل عم ل اءل او
ىل إامئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ة قق دن ع اهتيل وئ سمل
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل