

ةجلاعمل اةدحو اأطخ ةلاسر رابتعالا ف عض UCS M6 ةزهأ لىل ع CUCM ل CPU) ةيزكرمل

تاوتحمل

[ةمدقمل](#)

[تابلطلتمل](#)

[ةمدختسمل تانوكمل](#)

[ةلكشملا](#)

[لحل](#)

[ةلص تاذا تاملولعم](#)

ةمدقمل

تمت يتل جلاعمل / CPU) ةيزكرمل اةجلاعمل اةدحو ف اأطخ ةلاسر دن تسمل اذ فصي
Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 12.5 عم اهتظحال

تابلطلتمل

ةيلال عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوك ت ناب Cisco ي صوت:

- CUCM
- UCS

ةمدختسمل تانوكمل

Unified Computing System و CUCM 12.5 لىل دن تسمل اذ ف ةراول تاملولعمل دن تست
(UCS) M6.

ةصاخ ةيلمعم ةئيب ف ةدوومل اةزهأل نم دن تسمل اذ ف ةراول تاملولعمل ااشن ا مت
ت ناك اذ ا. (يضا رتفا) حوسمم نيوك تب دن تسمل اذ ف ةمدختسمل اةزهأل عي مج ت اءب
رمل األ لم تحمل ريثا تلل كم هف نم دك اء ف ، ليغش تل دي ق ك تك ب ش

ةلكشملا

لجل نم زاه لىل ع CUCM نم 12.5 رادصل نم (VMs) ةيضا رتفال اةزهأل ليغش ت متي ام دن ع
Intel IceLake (Xeon 43xx / 53xx / 63xx / 83xx) زارط CPU) ةيزكرمل اةجلاعمل اةدحو زرط عم UCS M6
ةنايصلل ةيلباق تاه او ف ةيلال اأطخال ةلاسر ةظحال متي ،

Warning: Intel Processor - this hardware has not undergone upstream testing. Please consult <http://wiki.centos.org/FAQ> for more information

AMD Milan ةيزكرمل اةجلاعمل اةدحو تازارط عم UCS M6 ةزهأ لىل ع لثامم ريذحت ةظحال نم كمي و
(EPYC 7xx3 ثالال لجل):

Warning: AMD Processor - this hardware has not undergone upstream testing. Please consult <http://wiki.centos.org/FAQ> for more information

مماظنلا سذك م ن م ديفتست يتلا ىرخألا تاقىببطللا ىلع لثام م ريذحت ةظحال م نكم يو
CUCM 12.5 ىساسألا

لحل

نامأب اهلهاجت نكم يو ةديمحو ةفورعم أطخ ةلاسرهذه

ىلخادلا لىغشتلل ماطن ةاون دم تسي CUCM 12.5 نأل كلذ ثدحي . Kernel-layer أطخ ةلاسرهذه
CentOS7 عىزوت ن

مداخ ىلع ةيزكرملا ةجلعلا مالا ةدحو جذامن ثدحأ نكت مل ، CentOS7 رادصإ هيف مت يذلا تقولا ي
م6 عم تجملا اذه لبق ن م رابتخالل ةرفوتم M6

هذه أطخال ةلاسره لىطعتل ةقيرط دجوت ال

دعاقو عم قفاوتلا دنع لمك لكشب هذه (CPU) ةيزكرملا ةجلعلا مالا تادحو عم UCS M6 معد متي
ةزهجال عضومو ةزهجال تافصاوم ن م ىندألا دحل او قفاوتلا قىقحتل تاقىببطللا
ان ةىضارتفالا:

ن م ىعامجال لمعلل ةىساسألا ةىنبللا تابلطتم - (CPU) ةيزكرملا ةجلعلا مالا ةدحو تابلطتم
[Cisco ن م ىعامجال لمعلل ةىضارتفالا ةكاحملاو Cisco](#)

دىدعلا كانه . أطخال اذه اهيف رهظى ةلاح ىأل معدلا (TAC) ةىنقتلا ةدعاسملا زكرم ضفرى ال
ةلمجال سفن ىلع ىوتحت يتلا Escalation و TAC SRs تالاح ن م

ةلص تاذا ممولعم

- [Cisco Unified Communications Manager، رادصإلا 12.5\(1\)SU1 ل ةرادالا لىلد](#)
- [Cisco ن م تالىزننلا و ىنقتلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco مچرت م ا م د ق م م ا ل ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل و ه
ل ا م ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ل م چ ن ل ا دن ت س م ل ا